CURRENT SENSOR HASS 100-S

Power supply 5V Consumption 25mA

HASS-VREF HASS-VOUT

TODO
-selezione connettori
-Valutare swap accidentale connettori
-Selezione tensioni alimentazione
-Dimensionamento resistori riferimento
-LED su linee FAIL
-Input fuse + reverse voltage protection

