#### อธิบายการแก้ปัณหาทั้งหมด

ต่อไปนี้เป็น **สรุป** แล**ะ อธิบายการแก้ปัญหาต่าง ๆ** ที่ได้ทำในโค้ดตลอดทั้งวันนี้ ตั้งแต่ปัญหาการสตรีมภาพ การ ควบคุมมอเตอร์ ไปจนถึงการส่งข้อมูลเซนเซอร์ AMG88xx แบบสตรีม (SSE) และการแยกเซิร์ฟเวอร์หลายตัวเพื่อไม่ให้ บล็อกการทำงาน

# 1) ปัญหาการ "ค้าง" เมื่อสตรีมข้อมูลยาว ๆ

#### ปัญหา

- เมื่อสตรีมภาพจากกล้อง (MJPEG) หรือสตรีมข้อมูลเซนเซอร์ (SSE) ภายในฟังก์ชัน Handler เขียนเป็น while(true) ทำให้โค้ดค้างอยู่ในลูปสตรีมนาน ๆ
- การรับคำสั่งควบคุมมอเตอร์ /action จึงอาจ "ไม่ตอบสนอง" ทันที หรือไม่ตอบสนองเลย เพราะ Task ของ HTTP Server ไม่ได้สลับไปทำงานคำสั่งใหม่

#### แนวทางแก้

- 1. ใส่ vTaskDelay() ในลูปสตรีม
  - o เพื่อสละ CPU เป็นระยะ ๆ ให้ Handler อื่น หรือ Request ใหม่ ๆ ได้รับการประมวลผล
- 2. แยกเชิร์ฟเวอร์หลายตัว แล้วกำหนด Priority ต่างกัน
  - o ให้เซิร์ฟเวอร์ที่รับคำสั่งควบคุมรถ มี Priority สูง ทำให้ Request ควบคุมมอเตอร์ถูกตอบสนองทันที
  - o เชิร์ฟเวอร์ที่ทำงานสตรีมภาพ/เซนเซอร์ Priority ต่ำกว่า จะไม่บล็อกการควบคม

### 2) ปัญหาเรียก /stream และ /sensorStream แล้วเจอ 404

### ปัญหา

- เมื่อเรามีหลายเซิร์ฟเวอร์ พอร์ตต่างกัน เช่น
  - พอร์ต 80: หน้าเว็บหลัก + /action
  - พอร์ต 81: สตรีมภาพ / stream
  - o พอร์ต 82: สตรีมเซนเซอร์ / sensorStream
- หากหน้าเว็บไปเรียก http://<ip>/stream แทนที่จะเรียก :81/stream ก็จะเจอ 404 (ไม่พบ Handler)

#### แนวทางแก้

• แก้โค้ด HTML ใน <script> หรือ <img src="..."> ให้ชี้ไปยังพอร์ตที่ถูกต้อง (เช่น :81, :82)

#### ตัวอย่างเช่น

```
const ip = location.hostname; // เช่น 192.168.1.50

document.getElementById("photo").src = `http://${ip}:81/stream`;

const sensorSource = new EventSource(`http://${ip}:82/sensorStream`);
```

• ทำให้หน้าเว็บหลัก (port 80) สามารถดึงข้อมูลสตรีมต่าง ๆ จากพอร์ตอื่นได้ถูกต้อง

# 3) ปัญหา SSE ขึ้น "" หรือเห็นข้อมูลดิบ "data: [ ... ]"

### ปัญหา

- 1. อักขระ ""
  - o เกิดจากการเข้ารหัสอักขระไม่ตรงกันระหว่าง UTF-8 กับ Latin-1 (ISO-8859-1)
  - แก้โดยกำหนด <meta charset="UTF-8"> ในหน้า HTML และ/หรือกำหนด Header
     Content-Type: text/event-stream; charset=utf-8 ให้ขัดเจน
- 2. เห็นข้อมูล SSE เป็น raw data
  - o ถ้าเปิดลิงก์ SSE (/sensorStream) โดยตรงในแท็บเบราว์เซอร์ เราจะเห็น data: [ ... ] ต่อ ๆ กัน เพราะเบราว์เซอร์จะไม่เรนเดอร์ SSE เป็นตาราง
  - วิธีที่ถูกต้องคือ ให้หน้าเว็บ (HTML + JavaScript) ใช้ new EventSource ("...") แล้วใน onmessage นำข้อมูลมาแสดงผลใน <div> หรือ เอง

# 4) ปัญหา "อุณหภูมิเพี้ยน" หรือ อ่านค่า AMG88xx ไม่ถูก

### ปัญหา

- บางครั้งได้ค่าอุณหภูมิติดลบหรือเป็นตัวเลขประหลาด ๆ เช่น -288°C ฯลฯ
- เกิดจาก
  - 1. ต่อสาย SDA/SCL ไม่ตรง หรือไม่ได้ใช้บัส I2C ที่ถูกต้อง)
  - 2. Address ของเซ็นเซอร์ไม่ตรง
  - 3. เซ็นเซอร์ต้องการ Warm-up สักพัก

#### แนวทางแก้

- เรียก amg.begin(0x68, &Wire); (หรือ 0x69) ให้ตรง Address ของโมดูลจริง
- กำหนดขา SDA, SCL ให้ถูก (ตัวอย่าง Wire.begin (47, 14);)
- รอเซ็นเซอร์ warm-up หรืออ่านค่าซ้ำหลายครั้ง

## 5) การแยกเซิร์ฟเวอร์ 2–3 ตัว (Multi-port) และปรับ Priority

#### ปัญหา

- เมื่อมีสตรีม MJPEG และ SSE พร้อมกันในเซิร์ฟเวอร์เดียว (พอร์ตเดียว) อาจบล็อกคำสั่งควบคมรถ
- ต้องการให้ "ควบคุมรถ" สำคัญสุด ตอบสนองเร็ว, สตรีมกล้อง รองลงมา, และเซนเซอร์เป็นอันดับสุดท้าย

#### แนวทางแก้

- สร้างเซิร์ฟเวอร์หลายตัว เช่น
  - o Server A (Port 80, Priority สูง) หน้าเว็บหลัก + /action
  - o Server B (Port 81, Priority กลาง) สตรีมกล้อง /stream
  - Server C (Port 82, Priority ต่ำ) สตรีมเซนเซอร์ / sensorStream
- หน้า HTML ที่เสิร์ฟจาก Server A จะไปเรียกภาพจาก :81/stream และ SSE จาก :82/sensorStream
- ด้วย Priority ที่ต่างกัน คำสั่งมอเตอร์จะไม่ถูกบล็อกโดยงานสตรีม

# 6) การแสดง IP ด้วย WiFi.localIP()

## ปัญหา

- ต้องการให้หน้าเว็บแสดง IP ที่อุปกรณ์ได้รับจาก WiFi
- สามารถเขียนโคัด C++ ที่ฝังไว้ใน HTML โดยใช้ String.replace()

```
String page = INDEX_HTML;
page.replace("%%IP_ADDR%%", WiFi.localIP().toString());
```

แล้วในไฟล์ INDEX\_HTML ทำ placeholder %%IP\_ADDR%% เอาไว้ใน Device IP:
 %%IP\_ADDR%%

## 7) สรุปภาพรวมการแก้ไข

- 1. **แยกโค้ดออกเป็นเชิร์ฟเวอร์หลายตัว** เพื่อแบ่งพอร์ตให้ชัดเจน และปรับ Priority ต่างกัน
- 2. **เพิ่ม/แก้ HTML** ในส่วน <script> ให้ดึง location.hostname + :81 หรือ :82 เพื่อเรียกสตรีมภาพ และสตรีมเซนเซอร์จากพอร์ตที่ถูกต้อง
- 3. **ดั้งค่า SSE** (Handler / sensorStream) ให้ส่ง Header Content-Type: text/event-stream พร้อม "data: ...\n\n" ภายในลูป while(true), และใส่ vTaskDelay() เพื่อไม่บล็อก CPU
- แก้ปัญหาอักขระเพียน ด้วย <meta charset="UTF-8"> และ Content-Type: text/html; charset=utf-8/text/event-stream; charset=utf-8
- 5. **ตรวจสอบ I2C** ของ AMG88xx ให้ตรง Address และกำหนดขาถูกต้อง
- 6. **ไม่เปิด "ลิงก์ SSE" โดยตรง** หากต้องการให้แสดงผลสวย ๆ ให้หน้าเว็บ (JavaScript) เป็นผู้อ่าน SSE แล้วนำ ข้อมูลไปเรนเดอร์ตารางแทน

#### ผลลัพธ์

- สามารถสตรีมกล้อง + สตรีมเซนเซอร์ + รับคำสั่งมอเตอร์พร้อมกันได้
- คำสั่งมอเตอร์ตอบสนองรวดเร็ว ไม่ติดขัดแม้กำลังสตรีม
- อุณหภูมิแสดงผลใน <div> หรือ ได้ตามต้องการ (แทนการโชว์ raw SSE)

ทั้งหมดนี้คือ "การแก้ปัญหาเกี่ยวกับโค้ด" ที่ได้ทำ