



Bulevard Zodiaco 336, Los Limones,
C.P. 37448, Leon, Guanajuato, México

Orden de reparación # SP-0582

Cliente: NHK	Estado: Reparado
Producto: HMI	Responsable: Javier Cruz

Piezas

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
-------------	----------

Notas de reparación

- EL EQUIPO LEGA POR FALLA EN FUENTE PRINCIPAL
- SE LE CAMBIO UN CIRCUITO SOT-23 MARKING SA
- CAMBIO DE RESISTENCIA DE 10 OHMS
- SE PROBO EL EQUIPO Y FUNCIONO CORRECTAMENTE
-