# TABLEAU DE BORD ZEUS 05/04/2021

#### Resumé


Dernier droit avant la fin de la session

- Puissance et Contrôle en intégration finale
- Bras/Châssis/Propulsion et Science → Construction en finalisation

## Éléments IMPORTANTS

à surveiller

- Coordination des livrables à surveiller (RPC, Audits, Assemblage)
- Documentation des modules



### Comment interpréter les ratios

- < 1: Retard sur échéancier
- > 1: Charge sous-estimée
- = 1 (+/- 0.5): Acceptable

Les indicateurs présents dans l'arbre sont le ratio entre le temps effectué et le temps prévu normalisé sur le temps. Si un ratio est en dessous de 1, il se peut que la raison soit une charge de travail surestimée qui résulte en un nombre d'heures prévues trop grand ce qui cause un retard virtuel non valide.

