









良品状况（感芯位置正确）



检验步骤:
变形→感芯偏移、感芯脱落→镀锡状态→镀锡长度→毛刺→其他定义不良

不良状况（感芯歪，线圈变形，线圈松动，剥皮不良，线圈有刀痕）





电感脚变形，具体以能放进检具为合格

毛刺检验需要目视与用手触摸电感脚头部（光滑）无刺手感为合格

ITEM	短脚与感芯的距离	
FLEX	3.58±0.5	
1.发现不良品及时放入不良盒;		4. 佩戴手套作业，手套一周更换一次
2.通知质检及生产主管;		
3. 尺寸检具校验使用有效期1年		

修订	制定/修改日期	Description	核准	审核	作 成
9	2026/5/9	优化检验方式拿起后逐个检查，频次改为1500pcs/1H。 Flex电感需逐个拿起检验，禁止采用手拨方式检验	Tim	Job	陈颖
8	2025/4/21	增加脱圈、溢胶等不良图片			
7	2017/12/21	修改检测基准			
6	2017/5/2	修改检测基准			
5	2016/8/25	修改检测基准			
4	2015/12/4	新增不良图片			
3	2014/9/18	修改不良图片			
2	2013/8/12	新增尺寸图片			
1	2013--01-04	新增			