

 艾博澳碳素（天津）有限公司	公司级 规 定	供应商 GP-12 早期生产遏制操作指导书		
		编号: AVOT-G-024-A0	版本: 1/0	第1页 共4页

修订记录:

版本号	修订日期	修订内容
1/0	2023 年 04 月 16 日	首次发布

1.0 目 的

本文件旨在规范公司早期产品生产阶段，额外实施的检查控制手段，以保证在生产现场发现并解决质量问题，最大限度的降低客户生产过程中的质量风险。

2.0 范 围

本规定适用于公司所有在开始生产和加速生产过程中需要 ISIR(PPAP、SQAP)和工程更改的产品。

3.0 引用文件和标准

- 3.1 早期生产遏制（GP-12）GM1920
- 3.2 控制计划管理程序 AVOT-C-038-A0
- 3.3 天津碳刷产品外观质量检验标准 AVOT-WM-095-A1

4.0 术 语


- 4.1 早期生产遏制：产品批产初期产品的质量管理
- 4.2 检验文件一指控制计划、检验操作指导书、外观封样及其它有效的指导检验的文件。

5.0 流程 / 程序

- 5.1 职责
 - 遏制阶段分 P1、P2、SOP 三个阶段，每个阶段使用不同标签，项目负责人确认标签贴的位置，生产区域建立 GP12 目视墙
 - 品质部门负责人建立三个遏制阶段的控制计划、检查记录表、PFMEA、产品问题清单、相关质量统计数据、检验指导书，并进行更新。
 - 生产设备部门负责退出早期生产遏制的申请。
 - 生产设备部门负责组织、协调、策划、指导、督促、检查和实施早期生产遏制。
 - 品质部门负责早期生产的生产件检验，按 GP-12 检查记录表实施检验，粘贴合格标签，品质部负责人签字。

本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。

5.2. 供先期产品质量遏制流程：



 艾博澳碳素（天津）有限公司	公司级 规定	供应商 GP-12 早期生产遏制操作指导书		
		编号: AVOT-G-024-A0	版本: 1/0	第3页 共4页

备注 1: 遏制时间要求

- 遏制进入时间, 一般情况进入时间为 P1, 但是不能超过 P2 阶段。
- 各主机厂项目阶段对照表

主机厂	阶段 1	阶段 2	阶段 3
主机厂	P1	P2	SOP

备注 2:

- 生产设备部门负责规划 GP-12 审核区域,
- 生产设备部门负责建立信息板, 信息板有详细的问题清单、发生过的质量缺陷 (图片)
每日生产合格率图表、柏拉图分析表、单一问题清单 (含原因、措施、断点)

备注 3: 控制计划应包括:

- 开始生产和加速生产过程中在客户生产过程、本公司生产过程发现问题及客户提出的要求的控制。
- 对高 RPN 值, KPC 和 KCC 项目的控制。
- 功能检测 (如客户要求)、防错措施、附加检验项, 100% 检验。
- 尺寸检验方式、频次。

备注 4:

- 一级受控条件:
 - 1、供应商采取短期或长期措施后仍无法遏制问题的发生
 - 2、发生重大售后质量问题的供应商、批量性严重质量问题或类似质量问题重复发生。
 - 3、违反 PPAP 程序 (如擅自更改原材料、分供方、工艺、检验标准等)、
 - 4、对主机厂造成重大影响或损失 (如: 停线、客户抱怨、客户现场抱怨、AUDIT 扣分)。
 - 5、GP12 期间, 在主机厂发生质量缺陷、遏制期内同一零件发生不同质量问题 3 次或以上。
- 一级受控措施
 - 1、立即针对具体的质量问题, 建立与现生产、检查区域独立的遏制区域、
 - 2、跟踪不合格零件的断点、通知其它
 - 3、使用相同零件的顾客, 告知该不合格情况, 并且根据需要采用遏制行动、
 - 4、在产品上或发运标签旁 (与SQE确认)
 - 5、开始发运前**100%**检验行动, 并在遏制区域公布检验结果。
 - 6、每日组织会议来评审相关质量数据和结果, 确认纠正行为有效。
 - 7、新相关的质量文件 (例如, 过程流程图, **PFMEA**, 控制计划, 作业指导书等)。
 - 8、满足退出的标准, 提出退出申请, 并提供相关的支持文件 (问题关闭证据)。
- 二级受控条件
 - 1、若在实施一级受控发运以后该质量问题仍重复发生或90天内不能关闭, 将自动上升至二级受控发运
 - 2、重大质量问题
 - 3、违反PPAP流程并造成质量问题 (如擅自更改原材料、分供方、工艺、检验标准等)
 - 4、售后特别重大质量问题
 - 5、影响主机厂正常生产计划及整车发运

 艾博澳碳素（天津）有限公司	公司级 规定	供应商 GP-12 早期生产遏制操作指导书		
		编号: AVOT-G-024-A0	版本: 1/0	第4页 共4页

- 二级受控措施

- 1、除参照一级受控发运对供应商的要求外，由 SGM 根据零件缺陷和重要程度确定检查项目，并由 YF 指定的第三方对供应商实施发运前 100% 检查，费用由供应商承担。实施检查的第三方在产品上或发运标签旁贴上标贴，印有“二级受控发运”字样，并由第三方检查人员签字（针对供应商）。
- 2、遏制区域必须做到目视化（与其他区域明确区分），并且有充分的照明和设施，必须明确物流线路和产品的不同状态、遏制区域内不能进行返工、遏制区域必须与生产区域独立。
- 3、信息墙或遏制区域其他显著位置公布不合格情况、措施、行动计划和状态、以及遏制行为的结果
- 4、相关的图表、数据必须每天及时更新，并由投产经理组织人员进行评审。

备注 6: GP-12 退出准则

- 由早期生产确定的遏制数量或生产期限的产品发运至客户处，未发现不合格品或客户未发出通报书，向客户采购部 SQE 提出退出申请，并得到批准后，可退出早期生产遏制过程。
- 提交资料：问题清单及解决措施、相关质量统计数据、更新的 PFMEA、控制计划、检验记录表、检验指导书、产品质量问题柏拉图等。
- 如果本供应商不能满足退出准则的要求，或按 GP-12 控制计划继续发现不合格品，本公司应继续采取遏制措施，直至有关质量问题得到了使客户都满意的解决，并且生产件控制计划得到了验证。
- 在已经满足退出准则的情况下，但正式生产控制中继续发现不合格品时，则必须继续执行 GP-12 控制计划，直至过程控制和能力已被证明有效和生产件生产控制计划得到验证。

编 制	张英因	审 核	刘潇	批 准	张永春
日 期	2023-4-16	日 期	2023-4-17	日 期	2023-4-17