Inteva France SAS (ESS)
Zone d'Activite Communautaire
14220 Esson
France
Tel +33 2 31 30 71 10
Fax 33 2 31 79 42 93

Problem Report
Problem Case Form (Rev 2018) 28951

Problem Case Status

Current Status:	Rejected Final Resp Resubmit	Status Update:	
Initial Response Due:	2024/10/04	Supplier Initial Response Date:	2024/11/27
Final Response Due:	2024/10/30	Supplier Final Response Date:	
Updated By:	Lepy, Jerome	Updated Date:	2025/01/02 11:59
Form Type:	Problem Case Form (Rev 2018)		

D1 - Inteva/Supplier Information

Supplier Code:	AVOCARBON FRANCE ESS	Supplier User:	AVOCARBON FRANCE ESS, PC
Supplier Name:	AVOCARBON FRANCE	Supplier Email:	riadh.nefzi@avocarbon.com
Supplier Phone:		Supplier Mfg Location:	9 RUE DES IMPRIMEURS ZONE INDUSTRIELLE REPUBLIQUE 1
Inteva Contact:	Jerome Lepy	Inteva Position:	Production quality manager
Inteva Phone:	33 2 31 30 78 99	Inteva Email:	JLepy@intevaproducts.com
PC Created By:	Jerome Lepy	PC Created Date:	2024/09/30 10:21

D1 - Team Members

No team members have been assigned.

D2 - Inteva Images

D2 - Problem Description

What (Instructions):			
Brief Description (What):	Stries sur balais pas assez prononcée		
Where (Instructions):			
Where:	rebut bruyance dans les baies		
Who (Instructions):			
Who:	pilote		
How (Instructions):			
How:	analyse des rebuts pour bruit de collecteur		
Why (Instructions):			
Why:	CNQ et risque client		
Date of Occurrence:	2024/09/26	Shift:	
Problem Type:	Part Quality	Problem Qualifier:	None
Defect Type:	Fabrication - Mfg Error (Casting)	Major Disruption Status:	None

Inteva France SAS (ESS)
Zone d'Activite Communautaire
14220 Esson
France
Tel +33 2 31 30 71 10
Fax 33 2 31 79 42 93

Problem Report
Problem Case Form (Rev 2018) 28951

D2 -- Part Information

Part No:	420284Rev001	Part Name:	COMMUT. HOUSING EQUIPPED
Additional Part Numbers:			
Customer/Program Code:	Others	Part Phase:	Production
Supplier Lot / Batch No.:		Supplier Manufacturing Date:	2024/08/21

D2 - Recurrence

No Recurrence/Related Links have been associated to this problem.

D3 - Containment

Supplier Suspect Qty:	0	Supplier Reject Qty:	0
Inteva Suspect Qty:	0	Inteva Reject Qty-PPM Count:	2
Customer Suspect Qty:	0	OEM Reject Qty-PPM Count:	0
Total Suspect Qty:	0	Total Reject Qty:	2
Cleanpoint Date:		Initial Disposition:	
Part Cleanpoint ID:		Container Cleanpoint ID:	
Initial Containment Actions:	=> Contrôle visuel sur ligne => Info flash sur la ligne =>		

D3 - Controlled Shipping

Controlled Shipping:	No	Start Date:	
Controlled Shipping Req:			
Certification Method:			
Exit Criteria:			
Exit Date:			

D4 - Root Cause

Why 1 Occurence:	Meule usée (outil non conforme)	Why 1 Detection:	c'est n'est pas un point de contrôle
Why 2 Occurence:	Utilisation de pierre de polissage meule non adéquate	Why 2 Detection:	Difficulté de contrôle (un critère non mesurable)
Why 3 Occurence:	Manque formation régleur	Why 3 Detection:	non détectable sur la ligne de production
Why 4 Occurence:		Why 4 Detection:	Fréquence de contrôle faible
Why 5 Occurence:		Why 5 Detection:	
Root Cause Occurrence:	Utilisation de pierre de polissage meule non adéquate	Root Cause Detection:	Difficulté de contrôle (un critère non mesurable)

D5 - Permanent Corrective Action (PCA)

Problem Action Due Date **2024/12/02**	==> Interdiction d'utilisation de pierre non mentionné dans l'instruction ==> Formation régleur et maj d'instruction **Completed 2024/12/02**

Inteva France SAS (ESS)
Zone d'Activite Communautaire
14220 Esson
France
Tel +33 2 31 30 71 10
Fax 33 2 31 79 42 93

Problem Report
Problem Case Form (Rev 2018) 28951

Impact	No impact to other processes or parts
Problem Action Due Date **2024/12/02**	Augmenter la fréquence de prélèvement de contrôle **Completed 2024/12/02**
Impact	No impact to other processes or parts

D6 - Corrective Action Verification/Effectiveness

Verification - Occurrence:	==> Interdiction d'utilisation de pierre non mentionné dans l'instruction ==> Formation régleur et maj d'instruction
Verification - Detection:	Augmenter la fréquence de prélèvement de contrôle

D7 - PFMEA/Control Plan Look Across

FMEA Completed:	2024/12/02	CP Completed:	2024/12/02

D8 - Approvals & Team Recognition

	2025/01/02 11:59 Lepy, Jerome	Production quality manager	Bonjour, il n'y a aucune action dans le D5 Cdt	**Rejected**
Pending Approval				

Cost Recovery

	No cost recovery has taken place.