


AVO Carbon TIANJIN						作 业 标 准 书				裁决	制作	审核	确认																																																																		
工序号	50#	客户名称	方正	工程名	自动开槽 &R研磨	产品图号	Q22-150 (20N-AE3008-1000)	文件编号	AVOT-WI-FZ-177-A0	日期																																																																					
设备 & 工具		简略图		作业方法																																																																											
自动研磨机 AVOT-A-MG-07  自动研磨轮 200-037-02 自动开槽轮 200-038-01		  开槽 R研磨		1. 打开电源开关，设备通电后按钮灯会亮起，按“启动电机”按钮使电机启动。 2. 按操作面板“原点复位”按钮将R研磨电机复位，再按“复位按钮”，如“复位”灯没有亮起，禁止设备自动运行。 3. 按照操作面板的按钮操作设备调整产品，调整完设备后将旋钮从“手动”转到“自动”位置。 4. 按下“自动运行”按钮，设备启动，确认首件产品，必须将产品各项检查项目调试到中心值后方可量产。 *注意事项* 1. 每次停机后将“手动/自动”按钮转到“手动”位置再调试。 2. 每天下班前一定将设备打扫干净，防止异物混入。 3. 每次切换产品后开机前1个小时生产的产品单独存放，执行全检。 4. 每次开机前首件必须由品质验证所有尺寸合格后方能继续生产。 9. 产品切换时与工装（R研磨轮、滑道、治具等）调整前后的200个产品（滑道内）单独隔离放置，每周由工程、品质、生产三个部门共同确认处理结果后再向后工序流转。 10. 调机时，弧偏差请按<0.05控制。 11. 首件以下尺寸需品质确认后方可正式生产：齿宽0.4-0.6mm，角度88-92°，槽口角度28-32°																																																																											
使用部品/资材		自主检查要领																																																																													
碳刷 BL Q22-150 (20N-AE3008-1000) 		<table><tr><th>号码</th><th>检查项目</th><th>规格</th><th>检查机器</th><th>数量/周期</th><th>遵守方案</th></tr><tr><td>1</td><td>碳刷总长度（到弧最长端）</td><td>7.80-7.90mm</td><td>卡尺</td><td>2EA/Hr</td><td>自检表</td></tr><tr><td>2</td><td>弧偏差</td><td><0.07mm</td><td>卡尺</td><td>2EA/Hr</td><td>自检表</td></tr><tr><td>3</td><td>槽宽(最窄处)</td><td>GC 0.85-1.1mm</td><td>投影仪</td><td>2EA/Hr</td><td>自检表</td></tr><tr><td>4</td><td>槽深</td><td>0.5-0.6mm</td><td>投影仪</td><td>2EA/Hr</td><td>自检表</td></tr><tr><td>5</td><td>槽位置（最窄处到铜线侧）</td><td>GC 2.2-2.4mm</td><td>卡尺</td><td>2EA/Hr</td><td>自检表</td></tr><tr><td>6</td><td>外观</td><td>无破损划伤且有明显的三个齿，焊接无松散、无毛刺</td><td>目视</td><td>2EA/Hr</td><td>自检表</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												号码	检查项目	规格	检查机器	数量/周期	遵守方案	1	碳刷总长度（到弧最长端）	7.80-7.90mm	卡尺	2EA/Hr	自检表	2	弧偏差	<0.07mm	卡尺	2EA/Hr	自检表	3	槽宽(最窄处)	GC 0.85-1.1mm	投影仪	2EA/Hr	自检表	4	槽深	0.5-0.6mm	投影仪	2EA/Hr	自检表	5	槽位置（最窄处到铜线侧）	GC 2.2-2.4mm	卡尺	2EA/Hr	自检表	6	外观	无破损划伤且有明显的三个齿，焊接无松散、无毛刺	目视	2EA/Hr	自检表																								
号码	检查项目	规格	检查机器	数量/周期	遵守方案																																																																										
1	碳刷总长度（到弧最长端）	7.80-7.90mm	卡尺	2EA/Hr	自检表																																																																										
2	弧偏差	<0.07mm	卡尺	2EA/Hr	自检表																																																																										
3	槽宽(最窄处)	GC 0.85-1.1mm	投影仪	2EA/Hr	自检表																																																																										
4	槽深	0.5-0.6mm	投影仪	2EA/Hr	自检表																																																																										
5	槽位置（最窄处到铜线侧）	GC 2.2-2.4mm	卡尺	2EA/Hr	自检表																																																																										
6	外观	无破损划伤且有明显的三个齿，焊接无松散、无毛刺	目视	2EA/Hr	自检表																																																																										
作业中断后立即向 现场管理者联系		设备条件管理标准				改正履历																																																																									
		研磨轮直径	10-11mm			号码	改正位置	改正内容	改正组	改正者	改正日期	确认																																																																			
		R研磨轮寿命	3万次									生产	QA																																																																		
						1		新制作	工程	冯建森	2025/12/22																																																																				
						2																																																																									
						3																																																																									
						4																																																																									
				5																																																																											

					6							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--