


포장 작업 표준서

R-Q411-3
2022.05.17_Rev.2
2026.04.03_Rev.3
2026.04.15_Rev.4

포장절차 및 사진 설명

세부 내용



- 발주 item 및 해당 업체의 품번 확인
 - 해당 item에 관한 포장사양 확인
 - Lot 설정 및 Label 발행
 - 1 포장 작업 전 작업대에 낙하품이 있는지 검사. 낙하품은 모두 폐기 하며 낙하 방지 가이드를 사용
 - 2 포장 잔량품은 사용전 품목 식별 확인
 - 포장 후 남은 잔량을 사용할 때 이중품 혼입 방지를 위하여 포장 제품과 동일한지 작업지시서 도면과 품번 확인 후 사용한다.
 - 3 포장 잔량품에 식별 라벨이 없는 경우,
 - 부적합 판정하고 불량통에 격리하며 불량라벨을 붙여 식별한다.
 - 잔량 미식별품 조치 방법) 포장라인 현장관리자의 제품 확인 (더블체크) 후 사용 승인을 받은 후 양산 작업에 투입한다.
 - 5 포장 전에 제품 외관을 확인한다. (100EA / BOX) (브러쉬 파손, 이물질 오염, 변색, 동선 굵김, 펀치파손 Burr, Brush 표면 돌림, 가공면 스크래치, 등)
 - 6 제품100ea로 측정단위 설정 (단위측정 2회 실시) & 해당 item의 소포장 사양에 따라 소포장 진행
 - 7 소포장 완료 후 외관 BOX에 적재 후 빈 공간은 이동 중 충격 완화를 목적으로 스티로폼 충진팩 삽입
 - 8 외관 BOX 테이핑 후 외관 식별표 부착 & Pallet 적재
 - 1) 수출용 식별표 부착 / 확인 담당 : 포장라인 관리자
 - 2) 오사양 식별표 사용 점검 : 박스별로 100% 확인 할 것 !
 - 3) 바코드 식별표와 Carton Box 식별표는 동의 위치에 부착 할 것
- 잔량 관리**
1. 잔량은 비닐봉지에 담아 별도 관리한다.
 2. 잔량식별표에 고객명, 품명, LOT 번호, 수량을 기록한다.
- * 포장 중 낙하품은 반드시 불량통에 폐기 한다.**
*** 포장 대 주변은 항상 청결하게 유지한다.**
*** 동시 포장을 금지하여 제품 혼입 방지한다.**
*** 제품 포장전에 포장 품목이 일치하는지 확인한다.**
*** 제품 포장 전 파손 또는 외관 불량 검사 후 포장을 실시한다.**

