

Quality Alert-质量预警

编号: AVOT-2026-PD-003 编辑部门: 品质部

Stop

问题描述:

发生时间2026/5/27 地点: 客户车间

内容: 碳刷铜线污染

客户名称: JE 产品型号: CPUN54D0122

不良品数量: 2

不良比例:12.5PPM (2pcs/160000pcs)

失效分析&缺陷图片:

根据不良品 图片可以看出, 碳刷铜线有油污

失效模式包括: 点胶胶水污染铜线



纠正预防措施:

围堵措施:

1 现有库存成品需要进行隔离处理, 重新确认外观情况。 责任部门: 生产设备部 完成日

期: 2026/5/27

2 定期清理烘干框, 防止烘干框上异物粘在碳刷表面。

责任部门: 生产设备部 完成日期: 2026/5/27

3 全检人员要将碳刷表面有异物的产品挑出, 防止造成客户投诉。

责任部门: 生产设备部 完成时间: 2026/5/27

通知相关部门:

生产设备部: 全体

工程技术部: 全体

品质部: 全体

内部处理措施:

质量警报&不良品封样同时通知并下发所有相关部门

责任部门: 品质部 完成日期: 2026/5/27

QA组织相关部门现进行场宣讲, 质量警报及不良封样要求在车间现场看板粘贴。

责任部门: 品质部 完成日期: 2026/5/27

Stop

Stop

Stop