

TYPE:	CARBON BRUSH	OPERATION:	FINAL INSPECTION	PART NO.	12555-0/12556-0/12553-0/12554-0/12557-0/12558-0
UNIT:	PLANT I	OPERATION #:	60	CUSTOMER:	M/s.Yamaha

PART IDENTIFICATION






VISUAL INSPECTION METHOD

Brush ஐ படத்தில் உள்ள படி
1.Ensure cavity mark & tool mark இல்லை என்பதை உறுதி செய்யவும்
2.Bulging & wirecut, flex colour change இல்லை என்பதை உறுதி செய்யவும்

Brush ஐ படத்தில் உள்ள படி
3. Radius Damage இல்லை
என்பதையும் இருப்பதை உறுதி
செய்யவும்
4. welding direction & wire fray ஐ
Ensure செய்யவும்

Brush ஐ படத்தில் உள்ள படி
5.crack & copper visible இல்லை
என்பதையும் உறுதி செய்யவும்
6.Terminal blister இல்லை
என்பதையும் உறுதி செய்யவும்

Brush ஐ படத்தில் உள்ள படி
7.Thickness Grinding Missing
,Wheel Mark & Tapper grinding
இல்லை என்பதையும் உறுதி
செய்யவும்.



REVISION HISTORY					
#	Rev. No.	Date	Description	Prepared By	Approved By
1	7	08.05.2023	Visual inspection method added	Suresh	Gayathri N
1	8	02.09.2024	Spot range 0.5 issue updated	Suresh	Gayathri N
1	9	30.04.2026	Thickness Missing and Terminal Slot burr Updated	Senthil.A	Gayathri N