


STEP:1

Monitor and camera power ஐ Switch on செய்யவும்



STEP:2

Camera light Switch on செய்யவும்




STEP:3

Focus light Button ஐ on செய்வதற்கு press செய்யவும்



STEP:4

Focus light ற்கு கீழ் Brush யை வைத்து Monitor ல் நன்கு தெரிகின்றதா என்று சரிபார்க்கவேண்டும். அப்படி தெரியவில்லை என்றால் Right side ல் உள்ள Focus Adjustment Wheel ஐ left or right சுழற்றி சரியாக வைக்க வேண்டும்.



STEP:8

Monitor and camera power ஐ Switch off செய்யவும்



STEP:7

பிறகு Camera Light Switch ஐ off செய்யவும்




STEP:6

Inspection செய்து முடித்துவிட்ட பிறகு முதலில் Focus light Button ஐ off press செய்யவும்



STEP:5

Part க்கு ஏற்ற Visual SOP படி inspection செய்து முடித்துவிட்டு Rejection part ஐ Red bin லும் மற்றும் ok part ஐ Green bin லும் போட வேண்டும்.



REVISION HISTORY

#	Rev. No.	Date	Description	Prepared By	Approved By
1	0	04.07.2025	Fresh issue	SURESH	GAYATHRI