
mjfirdau
Q1
R6
C2
R9
J1
R8
J3
C1
U2
AN
R7
R3
INT
U1
LD2
LD3
SCL
C3
SDA
R4
R5
+5V
+3.3V
GND
GND
J2
R2
LD1
R1