

FP1 mjfirdau@asu.edu
U2
LED3
C5
J1
C7
C6
C12
X1
R11
J2
C4
C14
R13
R12
C3
C1
X2
U1
J3
C2
C15
C11
C10
R6
R7
C9
C8
J5
AN
INT
R4
SCL
SDA
+3.3V
+5V
GND
GND
R1
R2
R8
LED1
R9
LED2
T3
T1
T2