Варіант завдання підгрупа №2

Тахограма	Час розгону до f _н	Час сповільнення від f _н до 0
о, рад/с 10 25 50 75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	4,6 c	7,5 c

Вихідні дані для розрахунку:

$$\omega_1 = -50 \; \frac{\text{рад}}{\text{c}}; \; \omega_2 = -75 \frac{\text{рад}}{\text{c}}; \; \omega_3 = -25 \frac{\text{рад}}{\text{c}}; \; t_p = 4.6c; \; t_c = 7.5c.$$

- 1. Час роботи двигуна на першій ділянці руху $t_1' = 4.6 \cdot \frac{(50-0)}{157} = 1,46c$;
- 2. Час роботи двигуна на другій ділянці руху $t_2' = 4.6 \cdot \frac{(-75+50)}{157} = 0.73c;$
- 3. Час роботи двигуна на третій ділянці руху $t_3' = 7.5 \cdot \frac{(-25+75)}{157} = 2.39c$;
- 4. Час роботи двигуна на четвертій ділянці руху $t_4' = 7.5 \cdot \frac{(-25-0)}{157} = 1.19 c$;

$$t_1 = t_3 = 1c$$
$$t_2 = 1.5c$$

Визначаємо кількість станів:

1 – вихідний стан

$$2$$
 – розгін 1 $f2 = f3 = 1$

$$3 - \omega_1 f 1 = 1$$

$$4$$
 – розгін $2 f2 = f3 = 1$

$$5 - \omega_2 f2 = 1$$

$$6$$
 – сповільнення 1 $f4 = 1$

$$7 - \omega_3 \ f2 = 1$$

$$8 -$$
сповільнення $2 f4 = 1$

f2 = назад f3 = розгін f4 = сповільнення




Рисунок 1.2 – Графоперехід

Записуємо умови вмикання і скидання кожного тригера:

$$S_{p1} = a \cdot \overline{p_2} \cdot \overline{p_3} + t_2 \cdot p_2 \cdot p_3$$

$$R_{p1} = t_1 \cdot p_2 \cdot \overline{p_3} + t_3 \cdot \overline{p_2} \cdot p_3$$

$$S_{p2} = t_1 \cdot p_1 \cdot \overline{p_3}$$

$$R_{p2} = t_3 \cdot p_1 \cdot p_3$$

$$S_{p3} = t_2 \cdot \overline{p_1} \cdot p_2$$

$$R_{p3} = t_4 \cdot \overline{p_1} \cdot \overline{p_2}$$

Записуємо вирази для вихідних сигналів схеми:

$$f2 = p_1 + p_2 + p_3$$

$$f3 = p1 \cdot \overline{p_2} \cdot \overline{p_3} + \overline{p_1} \cdot p_2 \cdot \overline{p_3}$$

$$f4 = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 + \overline{p_1} \cdot \overline{p_2} \cdot p_3$$

Запишемо рівняння для таймерів:

$$t_1' = p_1 \cdot \overline{p_2} \cdot \overline{p_3}$$
$$t_1 = p_1 \cdot p_2 \cdot \overline{p_3}$$
$$t_2' = \overline{p_1} \cdot p_2 \cdot \overline{p_3}$$

$$t_2 = \overline{p_1} \cdot p_2 \cdot p_3$$

$$t_3' = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3$$

$$t_3 = p_1 \cdot \overline{p_2} \cdot p_3$$

$$t_4' = \overline{p_1} \cdot \overline{p_2} \cdot p_3$$

Програму представлено у вигляді релейно-контактної схеми у середовищі ZelioSoft2

Приймемо такі позначення:

Вхійдний сигнал: a – I1.

Проміжні змінні: $p_1, p_2, p_3 - M1, M2, M3$; $\overline{p_1}, \overline{p_2}, \overline{p_3} - m1, m2, m3$.

Вихідні змінні: f_2 , f_3 , $f_4 - Q2$, Q3, Q4.

Таймери:
$$t_1', t_2', t_3', t_4' - T1, T3, T5, T7; t_1, t_2, t_3 - T2, T4, T6$$

Додаткове завдання: доповнити програму режимом 2 (перемикач режимів зробити окремим вхідним сигналом), при якому двигун розганяється до кутової швидкості, яка дорівнює сумі дат народження (днів) всіх членів підгрупи, працює на цій швидкості 5 с. та сповільнюється до нульової швидкості. W1=3+16+31=50рад/с

Вихідні дані для розрахунку:

$$\omega_1 = 50 \ t_p = 10c; \ t_c = 5c.$$

- 1. Час роботи двигуна на першій ділянці руху $t_1' = 10 \cdot \frac{(50-0)}{157} = 3.18c;$
- 2. Час роботи двигуна на другій ділянці руху $t_2' = 10 \cdot \frac{(50-0)}{157} = 3.18c;$




Рисунок 1.3 – Графоперехід

Записуємо умови вмикання і скидання кожного тригера:

$$S_{p5} = b \cdot \overline{p_6}$$

$$R_{p5} = t_5` \cdot p_6$$

$$S_{p6} = t_5` \cdot p_5$$

$$R_{p6} = t_6` \cdot \overline{p_5}$$

Записуємо вирази для вихідних сигналів схеми:

$$f1 = p_5 + p_6$$
$$f3 = p5 \cdot \overline{p_6}$$
$$f4 = \overline{p_5} \cdot p_6$$

Запишемо рівняння для таймерів:

$$t_1' = p_5 \cdot \overline{p_6}$$
$$t_1 = p_5 \cdot p_6$$
$$t_2' = \overline{p_5} \cdot p_6$$

Приймемо такі позначення:

Вхійдний сигнал: b – I2.