Signal name	CAD_HW01_Sa Value		-			4				8				12				16			20				24				28			
лг input	F	0	=	1		X	2	X	3	X	4	X	5	\Box X	6	X	7	X	8	9	\overline{X}	Α	X	В		С	X	D	X	E	X	F
лг in	1																															
лг in	1																															
ль in	1																															
лгin	1																															
лг output	71	3F	=	06	;)	X	5B	X	4F		66	$\overline{}$	6D	$\overline{}$	7D	X	07	X	7F	67	$\overline{}$	77		7C	$\overline{}$	39		5E	$\overline{}$	79	$\overline{\mathbf{x}}$	71
лг О	1																															
лг О	1																															
лг О	1																															
лг О	0																															
лг О	0																															
лг О	0																															
лг о	1																															
Cursor 1																																