

موتور پله ای :

برای چرخش ۳۶۰ درجه این موتور با استفاده از درایور L293D ابتدا سوییچ ۲ را به مثبت و وصل میکنیم تا موتور ۱۳۵ درجه بچرخد. سپس همان سوییچ را به منفی و سوییچ ۴ را به مثبت وصل میکنیم تا موتور در زاویه ۳۱۵ قرار گیرد. در نهایت با اتصال سوییچ ۱ به مثبت موتور یک دور کامل ۳۶۰ درجه میچرخد.