

دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی مکانیک

عنوان:

# تمرینات سری سوم

مدلسازی یک ربات RRP در محیط simulink و حل سینماتیک معکوس آن

نگارش محمدسعید صافی زاده

> استاد راهنما د کتر بهزادی پور

> > آبان ماه ۱۴۰۳

٣	ت سوالات	صورا	1
٣	سوال اول	1.1	
٣	سوال دوم	۲.۱	
٤	، سوال اول	پاسخ	۲
۴	مدلسازی ربات در SolidWorks	1.7	
۵	مدلسازی در Simulink	۲.۲	
٩	تعیین ورودی های مفاصل و خروجی آن ها	٣.٢	
٩	۱.۳.۲ بلوک from workspace		
٩	۲.۳.۲ بلوک Demux		
١.	۳.۳.۲ بلوک transform sensor بلوک		
١.	۴.۳.۲ بلوک Mux		
١.	بلوک matlab fcn بلوک	4.4	
11	المجرب بلوك to workspace بلوك ۱.۴.۲		
۱۲	، سوال دوم	ياسخ	٣
۱۲	تعریف دستگاه ها و زوایا	٦.٣	
۱۳	نوشتن ماتریس همگن و توضیح کد متلب آن	۲.۳	
۱۵	یافتن خواسته های مسئله قسمت اول	٣.٣	
18	ت ق تحلیل داده ها	4.4	
۱۷	یای یافتن خواسته های مسئله قسمت دوم	۵.۳	
۱۸	ф	ضماي	٤
١.٨	ت. - تمامی شده بازی شامی را تا می است. ای ۳۰ مال تا ما مای ۱		

## ١ صورت سوالات

شکل ۱ربات کروی را نشان میدهد که از ترکیب RRP برای تعیین موقعیت عملگر نهایی استفاده می کند. مقادیر مورد نیاز پارامترهای ربات در شکل مشخص شده اند.

### 1.1 سوال اول

مدل این ربات را در نرم افزار Simmechanic بسازید. مقادیر زوایای مفصلی را مطابق جدول ۱ به مدل خود اعمال کرده و موقعیت دستگاه عملگر نهایی را از نرم افزار خوانده و در جدول زیر وارد کنید.

$\theta_1(\deg)$	120	30	90
$\theta_2(\deg)$	15	50	20
d(mm)	280	160	440
X(mm)			
Y(mm)			
Z(mm)			


جدول ۱: دیتاهای داده شده برای یافتن موقعیت نهایی end-effector

### ۲.۱ سوال دوم

در نرم افزار متلب تابعی بسازید که حل سینماتیک معکوس این ربات را انجام دهد. ورودی این تابع مختصات نقطه انتهایی لینک سه و خروجی آن زوایای سه گانه مفاصل (مطابق تعریف قسمت ۱) خواهد بود. مقادیر بدست آمده برای مختصات عملگر نهایی را از بخش ۱ به این تابع ارسال کرده و مقادیر زوایای مفاصل را گزارش کنید. تابع خود را با مقادیر جدول ۲ نیز امتحان کنید.

$\theta_1(\deg)$			
$\theta_2(\deg)$			
d(mm)			
X(mm)	294.3	347.9	154.6
Y(mm)	25.7	281.7	-149.3
Z(mm)	297.9	549.3	856.3

جدول ۲: دیتاهای داده شده برای یافتن متغیر های مفصلی به کمک موقعیت نهایی end-effector




 $(L_1=46cm,L_2=17cm)$  شکل ۱: مفصل چرخشی اول و دوم در این حالت در وضعیت صفر قرار دارند.

## ۲ پاسخ سوال اول

#### ۱.۲ مدلسازی ربات در SolidWorks

ابتدا باید ربات را در نرم افزار SoliWorks مدل کرد. مطابق با شکل ۲ سه لینک داریم که ابعاد آن ها را به جز  $L_1, L_2, d$  به صورت تخمینی وارد می کنیم. نهایتاً سه لینک ما مشابه شکل ۲ خواهند شد.




شکل ۲: شکل لینک های مدل شده در SolidWorks

در هر سه شکل، به دستگاه مختصاتی که جسم در آن قراردارد توجه کنید. مدلسازی به صورتی انجام شده است که با محور های محیط simulink هم خوانی داشته باشد. اما لزوماً نیازی به انجام این کار نبود چرا که در محیط simulink می توانستیم با انتخاب دستگاه ها جهت قرار گیری جسم را تعیین کنیم. در حالی که الان کار ما بسیار آسان تر خواهد بود.هم چنین در شکل ۱(د) ربات assemble شده را مشاهده می کنید.

#### ۲.۲ مدلسازی در Simulink


برای مدلسازی در سیمولینک باید یک محیط multibody ایجاد کرده و سپس به کمک بلوک های file solid و rigid transform به مدلسازی پرداخت. ابتدا لینک یک را به کمک بلوک file solid وارد می کنیم. به این صورت که در سربرگ Geometry و در بخش mm تغییر می دهیم. Name فایل کد خود را با پسوندSTEP. انتخاب می کنیم. Custom آرا بر روی Custom قرار داده و Unit را به mm تغییر می دهیم. در سربرگ Based On گزینه Based On را بر روی Custom Density قرار می دهیم و در بخش Graphics و از زیر بخش Visual Properties از قسمت Color رنگ دلخواهمان را بر می گزینیم و نهایتاً در سربرگ کنیم. در سربرگ Show Port R و از زیر بخش New Frame با شکل ۳ یک فریم جدید را با کلیک بر روی گزینه New Frame تعریف می کنیم. در ادامه به نحوه ایجاد فریم می پردازیم.




شكل ٣: نمايش فريم مفصل اول

برای ایجاد فریم، با توجه به مبدا مختصات مشخص شده در شکل ۱، فریم لینک یک را با توجه به شکل ۴ انتخاب می کنیم. در بخش use selected سپس کلیک بر روی Based on geometry feature گزینه و با انتخاب قطاع دایره مد نظر و سپس کلیک بر روی feature فریم جدید را ایجاد می کنیم.

اکنون فریم تعیٰین شده را به عنوان یک ٔ follower <sup>\*</sup>به فریم world <sup>ه</sup>به وسیله ی یک revolute joint <sup>۶</sup>مطابق با شکل ۵وصل می کنیم.




شكل ۴: نحوه ايجاد فريم براي لينك ١




شكل ۵: نحوه اتصال لينك ١ به زمين

اکنون برای اتصال لینک دو به لینک یک نیاز به تعریف یک دستگاه مختصات جدید داریم. می دانیم که مفصل revolute حول محور Z دوران می کنند بنابراین Z مختصات جدید ما باید در راستای Z کنونی باشد. برای این کار کافی است یک مختصات جدید منطبق بر فریم قبلی که در شکل Z داشتیم تعریف کرده و با استفاده از بلوک Rigid Transform این دستگاه را به نقطه ی دلخواهمان ببریم که در اینجا حرکت به اندازه Z در راستای Z و یک دوران به اندازه Z درجه حول محور Z می باشد که این مقادیر را در بلوک Rigid Transform نیز مطابق با شکل Z و این مختصات جدید را به یک مفصل دورانی متصل می کنیم. تا اینجا بلوک دیاگرام ما به شکل Z در آمده است.




شکل ۶: تنظیمات rigid transform block برای ساختن مختصات مفصل دو




شكل ٧: بلوك دياگرام تا اين مرحله

در این مرحله دوباره به کمک بلوک file solid لینک دوم را وارد می کنیم و مختصات آن را با ایجاد یک فریم جدید به گونه ای تعیین می کنیم که محور Z در راستای محور مفصل بیفتد و این امر به گونه ای که در شکل ۸(آ) مشاهده می کنید رخ می دهد.

لینک دوم را نیز در بلوک دیاگرام به مفصل متصل می کنیم و دوباره مانند قسمت قبل یک فریم روی فریم آخر ایجاد می کنیم و نام آن را . Rigid Transform می گذاریم و با Rigid Transform که تنظیمات آن در شکل ۸(ب) آمده است؛ آن را به محل مناسب برای اتصال مفصل سوم منتقل می کنیم. توجه داشته باشید که مفصل prismatic در راستای Z حرکت می کند بنابراین باید فریم را علاوه بر انتقال در جهت Z حول محور Y دوران دهیم تا در راستای مفصل انتقالی باشد. که این توضیحات در شکل ۸(ب) به چشم می خورند. حالا مفصل انتقالی را به این فریم متصل می کنیم و بلوک دیاگرام ما به صورت شکل ۹ در خواهد آمد.






(ب) تنظیمات rigid transform block برای ساختن مختصات مفصل سه


(آ) نمایش فریم لینک دوم

شكل ٨: نمايش فريم لينك دوم و تنظيمات Rigid Trnsform




شكل ٩: بلوك دياگرام تا اين مرحله

در این مرحله لینک سوم را وارد می کنیم و فریم خودش را به عنوان فریم جدید تعریف می کنیم و این متختصات را به اندازه 90- درجه حول محور Y دوران می دهیم.(شکل ۱۰) و سپس این فریم را به مفصل انتقالی متصل می کنیم.



شكل ١٠: نمايش فريم لينك سوم

بلوك دياگرام ما تا اين مرحله مطابق شكل ١١ مي شود.



شكل ١١: بلوك دياگرام تا اين مرحله

## ۳.۲ تعیین ورودی های مفاصل و خروجی آن ها

در این بخش به نحوه ی دادن زوایا و جابه جایی مفصل ها مطابق با جدول ۱ می پردازیم. برای این کار راه حل های متفاوتی داریم. برای مثال می توانیم این متغیر ها را یک به یک درون زوایا و جابه جایی های اولیه مفاصل اعمال کنیم برای این کار راه حل های متفاوتی داریم. برای مثال می توانیم این متغیر ها را یک به یک درون زوایا و جابه جایی های اولیه مفاصل اعمال کنیم و یا از بلوک های دوستد، from workspace و یا از بلوک های Mux ، PS-simulink converter و یا از بلوک های to workspace استفاده کرده ام که در ده ام که در دادامه به توضیح هر کدام می پردازم.

#### from workspace بلوك ۱.۳.۲

ابتدا در workspace متلب، ماتریسی به صورت کد زیر برای هر داده تعریف می کنیم به گونه ای که ستون اول این ماتریس نمایان گر زمانی باشد که این مقادیر باید اعمال شوند. اسم این فایل را JointData می گذاریم. ورودی مفاصل می توانند به درجه یا رادیان و میلی متر یا متر باشند که خودمان این واحد ها را در simulinnk-ps converter وارد می کنیم. برای راحتی و ماموس تر بودن در اینجا از میلی متر برای واحد طول و از درجه برای واحد زاویه استفاده شده است.


```
% first column is the time at whih the variables are read
% second column is theta 1 in deg
% third column is theta 2 in deg
% forth column is theta d in mm
jointData = [0, 120, 15,280;
2, 30, 50, 160;
4, 90, 20, 440;
];
```

حال وارد محیط سیمولینک می شویم و بلوک from workspace را وارد می کنیم و با دابل کلیک بر روی آن تنظیمات آن را اصلاح می کنیم. در بخش VariableName مقدار JointData را وارد می کنیم و در بخش sample time مقدار ۲ را وارد می کنیم تا هر دوثانیه دیتا دریافت کند و نهایتا holding final value را برمی گزینیم تا داده آخر را نگه دارد.

#### T.T.T بلوك Demux

برای اینکه درایه های هر سطر ماتریس را به یک مفصل بدهیم نیاز است که هر سطر را به سه عدد بشکنیم که با بلو ک Demux این امر امکان پذیر خواهد بود. فقط کافی است بعد از وارد کردن این بلوک با دیل کلیک بر روی آن مقدار number of outputs را بر روی ۳ قرار دهید. نهایتاً خواهد بود. فقط کافی است بعد از وارد کردن این بلوک simulink-PS converter به مفصل ها می دهیم. البته ذکر دو نکته ضروری خروجی آن را که از جنس سیگنال سیمولینک است با بلوک simulink-ps converter به این منظور با دبل کلیک بر روی آیکون simulink-ps converter

وارد تنظیمات آن می شویم و در بخش input signal unit واحد مورد نظرمان را (deg, mm) وارد می کنیم. دوم اینکه برای دادن ورودی به input signal unit وارد تنظیمات آن می شویم input signal unit واحد مورد نظرمان را iltering به مفاصل نیازمند مشتق دوم ورودی داریم به این منظور نیز از منوی and derivatives به مفاصل در انتخاب می کنیم.می توانید نحوه calculated را انتخاب می کنیم.می توانید نحوه اعمال این تغییرات را در شکل ۱۲ مشاهده کنید.



شکل ۱۲: تنظیمات بلوک simulink-ps converter

در انتها نیز، این سیگنال ها را به مفاصل متصل می کنیم. البته قبل از آن باید در مفاصل از بخش actuation ، قسمت torque را به -Automat و cally computed و provided by input تغییر دهیم.

#### transform sensor بلوک ۳.۳.۲

از این بلوک برای یافتن موقعیت end-effector استفاده می کنیم. با دبل کلیک بر روی آن و تیک زدن گزینه های  $X,\ Y,\ Z$  از منوی Translation و Base مناسب موقعیت end-effector را خواهیم یافت.

### ٤.٣.٢ بلوك Mux

بعد از دریافت موقعیت end-effector این سیگنال ها را به وسیله PS-simulink converter به سیگنال های simulink تبدیل می کنیم. برای اینکه بتوانیم این این سه مقدار را کنار هم داشته باشیم از بلو ک Mux استفاده می کنیم.

## ساطک e.۲ بلوک عالم

همانطور که در تمرین قبل دیدیم، حل عددی شامل خطاهایی است که در خروجی مقدار صفر مطلق دریافت نمی کنیم برای همین تابعی نوشتم که به عنوان یک threshold عمل کند که کد آن در ادامه آورده شده است. این تابع در صورتی که مقادیر ما از عدد threshold کوچک باشند آن ها را صفر در نظر می گیرد.

```
function [m,n,p] = fcn(x,y,z)
if abs(x) < 10^-3
m = 0;
else
m = x;
end


if abs(y) < 10^-3
n = 0;
else</pre>
```

```
n = y;
end

if abs(z) < 10^-3
p = 0;
else
p = z;
end
end</pre>
```

#### to workspace بلوک ۱.٤.۲

برای گرفتن خروجی ها از بلوک to workspace استفاده می کنیم تا داده ها را به صورت یک جدول در خروجی مشاهده کنیم. بلوک دیاگرام نهایی ما به شکل ۱۳ در خواهد آمد.



شكل ۱۳: بلوك دياگرام تا مرحله نهايي

بعد از اجرای شبیه سازی در سیمولینک داده های خروجی و جدول تکمیل شده به صورت جدول ۳ خواهند بود. ستون اول موقعیت X، ستون دوم موقعیت Y و ستون سوم موقعیت Z در end-effector است که همگی گزارش شده تا دو رقم اعشار و به mm هستند.

$\theta_1(\deg)$	120	30	90
$\theta_2(\deg)$	15	50	20
d(mm)	280	160	440
X(mm)	-231.82	200.40	0
Y(mm)	401.53	115.70	601.40
Z(mm)	474.23	625.78	568.89

جدول ۳: داده های خروجی برای موقعیت end-effector به ازای داده های ورودی

بنابراین موقعیت end-effector را برای زوایا و جهت های داده شده را پیدا کردیم. اکنون به سراغ بخش دوم سوال می رویم.

$\theta_1(\deg)$	120	30	90
$\theta_2(\deg)$	15	50	20
d(mm)	280	160	440
X(mm)	-231.822198309376	200.401342881761	-3.82104254876537e-05
Y(mm)	401.527825794148	115.701757870167	601.403300220489
Z(mm)	474.233141649210	625.776000863956	568.892878434144


جدول ۴: داده های دقیق خروجی بدون اعمال thresholdبرای موقعیت end-effector به ازای داده های ورودی

## ٣ ياسخ سوال دوم

در این بخش با روش D-H مقدار ماتریس همگن را به صورت پارامتری به وسیله یک تابع می یابیم و سپس معادلات غیرخطی ای را برای یافتن زوایا و فاصله مفصل ها بر اساس موقعیت end-effector حل می کنیم.

## ۱.۳ تعریف دستگاه ها و زوایا

در شکل ۱۴، دستگاه مختصات های هر لینک آورده شده اند. ابتدا با دستگاه مختصات صفرم شروع می کنیم. راستای Z آن در جهت مفصل و راستای X آن دلخواه است. سپس به سراغ مفصل دوم می رویم و دستگاه دو را به شیوه ای که باز محور Z دستگاه در راستای مفصل دو بیفتد قرار می دهیم اما  $X_1$  عمود مشتر ک  $Z_0$  و  $Z_1$  می شود که چون این دو متقاطع هستند،  $Z_1$  در محل برخورد آن ها و عمود به صفحه دو بردار رسم می شود. دستگاه مختصات بعدی را روی مفصل سوم به شیوه ای که محور  $Z_2$  در راستای محور مفصل باشد قرار می دهیم. در این حالت را و  $Z_2$  نیز متقاطع هستند بنابراین  $Z_2$  را در نقطه تقاطع و عمود به صفحه این دو رسم می کنیم. نهایتا محور  $Z_1$  دستگاه سوم را دلخواه انتخاب می کنیم. با توجه به شکل  $Z_2$  می شود که یعنی بی شمار عمود مشتر ک داریم و یکی را به دلخواه  $Z_3$  می نامیم.



شکل ۱۴: نمایش دستگاه های تعریف شده برای یافتن جدول DH

## هم چنین برای متغیرهای D-H داریم :

- خ زاویه  $heta_1$  زاویه است که محور  $X_0$  را با محور  $X_1$  موازی می کند.
- اندازه ای است که باید در راستای  $Z_0$  طی کنیم تا به دستگاه یک برسیم.  $l_1 \, \diamond$

- زاویه ای است که محور  $Z_0$  را به محور  $Z_1$  تبدیل می کند.
- ناد. که محور  $X_1$  را با محور  $X_2$  موازی می کند.  $\Diamond$ 
  - زاویه ای است که محور  $Z_1$  را به محور  $Z_2$  تبدیل می کند.  $\alpha_2 \diamond$
- اندازه ای است که باید در راستای  $Z_2$  طی کنیم تا به دستگاه سه بر سیم.  $d+l_2$

تمامی این متغیر های در جدول ۵ به صورت خلاصه آورده شده اند.

	$\theta$	d	l	$\alpha$
1	$\theta_1^{\star}$	$l_1$	0	$\frac{\pi}{2}$
2	$\theta_2^{\star}$	0	0	$\frac{\pi}{2}$
3	0	$d^{\star} + l_2$	0	0

جدول ۵: ★نمایش دهنده متغیر ها است

## ۲.۳ نوشتن ماتریس همگن و توضیح کد متلب آن

می دانیم که

$$H_3^0 = H_1^0 H_2^1 H_3^2$$

و هم چنین برای مثال،  $H_1^0$  حاصل چهار تبدیل استاندارد است که از ردیف اول جدول ۵ بدست می آید. بنابراین داریم:

$$H_1^0 = R_{z,\theta_1} T_{z,l_1} R_{x,\frac{\pi}{2}}$$

$$H_2^1 = R_{z,\theta_2} R_{x,\frac{\pi}{2}}$$

$$H_2^2 = T_{z,d+l_2}$$

نهایتاً ماتریس همگن ما به صورت ضرب چند ماتریس همگن استاندارد در می آید که در زیر آمده است:

$$H_3^0 = R_{z,\theta_1} T_{z,l_1} R_{x,\frac{\pi}{2}} R_{z,\theta_2} R_{x,\frac{\pi}{2}} T_{z,d+l_2}$$

اکنون این ماتریس را به کمک تمرین سری اول در متلب وارد می کنیم. برای ماتریس همگن انتقال استاندارد تابع زیر را داریم:

```
function T=Trans (axis, distance)
%Homogenous transformation along "axis" for the amount of "distance"
axis=upper(axis);
if (axis == 'X')
T= [1 0 0 distance; 0 1 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
end
if (axis == 'Y')
T= [1 0 0 0; 0 1 0 distance; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
end
if (axis =='Z')
T= [1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 distance; 0 0 0 1];
end
```

برای ماتریس همگن دوران استاندارد نیز تابع زیر را داریم:

```
function R=Rot(axis,angle)
  "Momogenous transfermation around an axis for the amount of "angle"
  % input for axis should be in this format -> 'axis'
  % angle is in degrees if you like to input angle in radians uncommect
  % the below code line
  %angle = 180*angle / pi; %converting rad to degree
  axis = upper(axis);
  if axis == 'X'
  R = [1 \ 0]
                                   0;
  0 cosd(angle) -sind(angle) 0;
  0 sind(angle) cosd(angle) 0;
                 0
  0 0
                                1];
  end
  if axis == 'Y'
  R=[cosd(angle) 0 sind(angle) 0;
                1 0
                                0;
  -sind(angle) 0 cosd(angle) 0;
  0
                0 0
  end
  if axis == 'Z'
  R=[cosd(angle) -sind(angle) 0 0;
  sind(angle) cosd(angle) 0 0;
  0
                             1 0;
               0
  0
               0
                             0 1];
  end
  end
به کمک این دو تابع، ماتریس همگن را به صورت پارامتری می نویسیم تا در ادامه با مساوی قرار دادن آن با موقعیت نهایی end-effector و حل
                                                                  معادلات به متغیر هآی مفصلی برسیم.
function z=InvKin(x, y, z)
11 = 350;
12 = 200;
syms theta1 theta2 d
H1_0 = Rot('z', theta1) * Trans('z', l1) * Rot('x', 90);
H2_1 = Rot('z', theta2) * Rot('x',90);
H3_2 = Trans('x',(d+12));
H = H1_0 * H2_1 * H3_2;
H = H * [0; 0; 0; 1];
P = [x; y; z];
eq1 = H(1) == P(1);
eq2 = H(2) == P(2);
```

```
eq3 = H(3) == P(3);
s = solve([eq1, eq2, eq3]);
z = zeros(length(s.d),3);
for i=1:length(s.d)
theta1 = vpa(s.theta1);
theta2 = vpa(s.theta2);
d = vpa(s.d);
z(i,1) = theta1(i);
z(i,2) = theta2(i);
z(i,3) = d(i);
end
disp(z);
end
```

در ابتدا تابعی به نام InvKin تعریف کردم که موقعیت عملگر نهایی را دریافت می کند. در خط بعد متغیر های ثابت مسئله یعنی  $l_1, l_2$  را تعریف کردیم. متغیر های  $\theta_1, \theta_2$  و  $l_2$  را به صورت پارامتری تعریف و ماتریس های همگن بین هر دستگاه را مطابق با توضیحات بالا و جدول ۵ می یابیم. سپس با ضرب این ماتریس های همگن در بردار  $l_1$ [0001] به بردار موقعیت عملگر نهایی به صورت پارامتری از متغیر های مفصلی می رسیم. بردار  $l_2$  همان موقعیت نهایی عملگر می باشد. در ادامه ۳ معادله داریم که از مساوی قرار دادن درایه های بردارهای موقعیت بدست می آیند. حلقه ی for را برای نمایش بهتر نوشته ام تا همه خروجی با هم نمایش داده شوند.

### ٣.٣ يافتن خواسته هاي مسئله قسمت اول

در این بخش مختصات هایی را که در جدول ۳ یافته بودیم به تابع نوشته شده در قسمت بالا می دهیم تا خروجی ها را مقایسه کنیم.

```
InvKin(-231.8222,401.5278,474.2331)
InvKin(200.4013,115.7018,625.7760)
InvKin(0,601.4033,568.8929)
```

```
ans =
 -60.0000 -15.0000 -680.0000
 120.0000 15.0000 280.0000
 120.0000 -165.0000 -680.0000
 -60.0000 165.0000 280.0000
ans =
-150.0000 -50.0000 -560.0000
  30.0000 50.0000 160.0000
  30.0000 -130.0000 -560.0000
-150.0000 130.0000 160.0000
Warning: Unable to solve symbolically. Returning a numeric solution
using <a href="matlab:web(fullfile(docroot,
'symbolic/vpasolve.html'))">vpasolve</a>.
ans =
           20.0000 440.0000
  90.0000
```

#### شكل ١٥: خروجي تابع معكوس سينماتيك

#### ٤.٣ تحليل داده ها

همانطور که در شکل ۱۵ داریم دو جواب اول چهار پاسخ دارند. دلیل این امر وجود توابع مثلثاتی در معادلات غیرخطی ما است چون توابع مثلثاتی دوره تناوب دارند. در واقع این چهار جواب از لحاظ ریاضی قابل قبول هستند اما از نظر فیزیکی، آن دسته از جواب هایی که b منفی دارند مورد قبول نیستد چرا که در آن صورت لینک ۳ با مفصل دو برخورد خواهد داشت. بنابراین در دو جواب اول، سطر دوم و چهارم از نظر فیزیکی هم پذیرفته هستند.(البته باید دقت کرد در این جا فرض شده است تمام نقاط در workspace داده شده اند.) برای حالت سوم، نرم افزار متلب نتواسته است که معادلات را به صورت تحلیلی حل کند برای همین از دستور vpasolve استفاده کرده و معادلات را حل عددی کرده است. همین امر موجب شده است تا یک جواب داشته باشیم. دلیل این اتفاق این است که ما در قسمت های قبل برای اعداد بسیار کوچک threshold تعریف کردیم. اگر این کار را انجام نمی دادیم و مقادیر کوچک را هر چقدر کم به تابع می دادیم، می توانست معادلات را حل تحلیلی کند. یعنی معادله آخر هم چهار جواب دارد که با توجه به حدس اولیه دستور vpasolve ما فقط به یک جواب آن رسیده ایم. اکنون برای یافتن چهار جواب مادله آخر بلوک تابع را حذف می کنم و اعداد دقیق را به تابع می دادیم. در واقع خروجی داده های جدول ۴ را بدست می آورم. این معادله آخر در شکل ۱۶ ورده شده است.

```
InvKin(-231.822198309376, 401.527825794148, 474.233141649210)
InvKin(200.401342881761, 115.701757870167, 625.776000863956)
InvKin(-3.82104254876537e-05, 601.403300220489, 568.892878434144)
```

```
ans =

-60.0000 -15.0000 -680.0000
120.0000 15.0000 280.0000
120.0000 -165.0000 -680.0000
-60.0000 165.0000 280.0000

ans =

-150.0000 -50.0000 -560.0000
30.0000 50.0000 160.0000
30.0000 -130.0000 -560.0000
-150.0000 130.0000 160.0000

ans =

-90.0000 -20.0000 -840.0000
90.0000 20.0000 440.0000
90.0000 -160.0000 -840.0000
-90.0000 160.0000 440.0000
```

Published with MATLAB® R2022a

شكل ۱۶: خروجي تابع معكوس سينماتيك براي مقادير دقيق

## ٥.٣ يافتن خواسته هاى مسئله قسمت دوم

برای یافتن مقادیر متغیر های مفصلی جدول ۲ کافی این مقادیر را در تابع سینماتیک معکوس جایگذاری کنیم. در این صورت شکل ۱۷ حاصل می شود. که مقادیر منفی برای متغیر مفصل سه (d) مورد قبول نیست. چرا که همانطور در بالا توضیح داده شد در آن صورت لینک سه با مفصل دو تداخل خواهند داشت و هم جنین دو حالت باقی مانده دقیقاً زوایای مکمل دارند. پس هر دو از نظر ریاضی و فیزیکی قابل قبول هستند. از نظر من با توجه به موقعیت فعلی ربات آن حرکتی که کمترین میزان جا به جایی را داشته باشد بهتر است زیرا هم سریع تر به آن موقعیت می رسد و هم نیروی کمتری مصرف می کند. بنابراین جواب ها با زاویه دیگر در شکل ۱۷ در جدول ۶ هم مورد قبول هستند.

$\theta_1(\deg)$	4.9907	38.9976	-44.0009
$\theta_2(\deg)$	-10.0018	23.9994	66.9990
d(mm)	99.9790	290.01	350.0285
X(mm)	294.3	347.9	154.6
Y(mm)	25.7	281.7	-149.3
Z(mm)	297.9	549.3	856.3

جدول ۶: دیتاهای داده شده برای یافتن متغیر های مفصلی به کمک موقعیت نهایی end-effector

```
InvKin(294.3, 25.7, 297.9)
InvKin(347.9,281.7,549.3)
InvKin(154.6,-149.3,856.3)
```

```
ans =

4.9907 -10.0018 99.9790
-175.0093 10.0018 -499.9790
-175.0093 -169.9982 99.9790
4.9907 169.9982 -499.9790

ans =

-141.0024 -23.9994 -690.0100
38.9976 23.9994 290.0100
38.9976 -156.0006 -690.0100
-141.0024 156.0006 290.0100


ans =

135.9991 -66.9990 -750.0285
-44.0009 66.9990 350.0285
-44.0009 -113.0010 -750.0285
135.9991 113.0010 350.0285
```


#### Published with MATLAB® R2022a

شكل ۱۷: خروجي تابع معكوس سينماتيك براي مقادير جدول ۲


- ع ضمایم
- 1.٤ تصاویر شبیه سازی شده ربات برای ۳ حالت جدول ۱



شکل ۱۸: تصویر شبیه سازی شده ربات برای ستون اول جدول ۱



شکل ۱۹: تصویر شبیه سازی شده ربات برای ستون دوم جدول ۱



شکل ۲۰: تصویر شبیه سازی شده ربات برای ستون سوم جدول ۱