

دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی مکانیک

عنوان:

تمرینات سری سوم محاسبه ماتریس های ژاکوبی و کاربرد آن ها

نگارش محمدسعید صافی زاده

> استاد راهنما د کتر بهزادی پور

> > آبان ماه ۱۴۰۳

٣	ت سوالات	صورد	1
٣	سوال اول	1.1	
٣	سوال دوم	۲.۱	
٣	سوال سومٰ	٣.١	
٣	سوال چهارم	4.1	
5	سوال اول	داسخ	۲
۴	سوس برق تعریف تابعی برای دریافت جدول D-H از کاربر	پسے ۱.۲	,
۵	تعریف تابعی برای دریافت بردار متغیر های مفصلی از کاربر	۲.۲	
v	تعریف تابعی برای دریافت جدول دناویت هارتنبرگ و متغیر های مفصلی از کاربر و ساختن ماتریس همگن	۳.۲	
9	ساختن ماتریس ژاکویی سرعت	4.7	
9	ساختن ماتریس ژاکوبی سرعت دورانی	۵.۲	
11	که نهایی تابع ساخت ماتریس های ژاکوبی سرعت و سرعت دورانی	9.Y	
' '	تست و یافتن ماتریس ژاکوبی سرعت و سرعت دورانی مثال ربات اسکارا در جزوه برای صحه گذاری بر کدها و ماتریس	٧.٢	
١٢	هست و یافتن مانریس را نوبی سرعت و سرعت دورانی مان ربات استخارا در جروه برای صحه کداری بر کدها و مانریس های ژاکویی بدست آمده	٧.,	
14	, 5.6	۸.۲	
, ,	ساخت ماتریس ژاکوبی ربات تمرین سوم	۸.۱	
10	سوال دوم	ياسخ	٣
۱۵	توضيحات نقطه تكين	1.1	
18	مُحاسبه نقاط تكين ربّات تمرين سوم به صورت پارامتريك	۲.۳	
17	سوال سوم	داد.خ	4
17	سون سوم راه حل اول	پسے ۱.۴	۲
19	راه حل اون	Y.F	
, ,	راه محل دوم	1.1	
19	سوال چهارم	پاسخ	٥

١ صورت سوالات

1.1 سوال اول

Q در نرم افزار متلب تابعی بسازید که حل سینماتیک مستقیم H یک ربات فضایی را در قالب جدول دناویت-هار تنبرگ و بردار متغیرهای مفصل J به صورت سمبولیک دریافت کرده و ماتریس های ژاکوبی انتقالی J و دورانی J را به صورت سمبولیک بازگرداند، بکمک این تابع، ژاکوبی ربات تمرین J را تولید و به همراه گزارشی از فرآیند حل در کد متلب تهیه کنید.

۲.۱ سوال دوم


نقاط تکین را در صورت وجود به صورت پارامتریک در ربات تمرین ۳ بدست آورید و نتایج را به همراه گزارش ارائه نمایید.

٣.١ سوال سوم

فرض کنید عملگر نهایی ربات تمرین ۱۳باید قادر باشد در فضای کاری خود، بردار سرعت $\frac{mm}{s}$ را در تمام نقاط ایجاد نماید. فضای کاری ربات را اینگونه در نظر بگیرید که مفصل اول θ_1 از ۰ تا ۸۰ درجه، مفصل دوم از ۴۵- ۴۵ درجه و مفصل سوم از ۱۰۰ میلی متر تا ۲۰۰ میلی متر حرکت می کند. حداکثر سرعت مورد نیاز برای هریک از موتورهای سه گانه ربات را بدست آورید. گزارشی خلاصه از روند حل به همراه برنامه متلب و نتایج نهایی را ارائه نمایید.

٤.١ سوال چهارم

فرض کنید عملگرنهایی ربات تمرین ۴، یک قطعه را از نقطه شروع به پایان ببرد و میخواهیم مطابق شکل ۱در مسیر قطر یک مستطیل به طول ۲۲سانتی متر و عرض ۱۰ سانتی متر با سرعت ثابت ۵ سانتی متر بر ثانیه حرکت کند، امکان پذیری این حرکت را بررسی کرده و سرعت موتورهای این ربات را در طول حرکت ثبت نمایید. نتایج سوال را به همراه گزارش تئوری کامل و کد متلب مربوطه ارائه نمایید. (امتیازی ۲۰ درصد)



شكل ١: شكل صورت سوال چهارم

درس رباتیک - سری چهارم تمرینات **۲ پاسخ سوال اول**

1.۲ تعریف تابعی برای دریافت جدول D-H از کاربر

برای دریافت جدول از کاربر می توان به روش های متفاوتی مانند دریافت جدول در اکسل و یا به صورت یک ماتریس استفاده کرد. در این جا سعی بر آن داشتم تا یک محیط گرافیکی برای تعامل بهتر کاربر ایجاد به کمک کد های موجود در اینترنت و تغییر برای رسیدن به حالت مطلوب خودمان ایجاد کنم. در ادامه کد را مشاهده می کنید که خط به خط به توضیح عملکرد آن می پردازم.

```
function DH_Table = DHInputGUI()
% Create the figure for GUI
fig = figure('Position', [100, 100, 600, 400], 'Name', 'D-H Parameter Table Input', ...
'CloseRequestFcn', @closeGUI);
% Create label and text box for number of rows input
uicontrol('Style', 'text', 'Position', [50, 350, 150, 20], 'String', ...
 'Enter number of joints:');
numRowsInput = uicontrol('Style', 'edit', 'Position', [200, 350, 100, 25]);
% Create button to generate the table
uicontrol('Style', 'pushbutton', 'Position', [320, 350, 100, 25], 'String', ...
'Generate Table', 'Callback', @(src, event) generateTableCallback());
% Table to display data with specified column names
dataTable = uitable('Parent', fig, 'Position', [50, 50, 500, 260], ...
'ColumnName', {'theta', 'd', 'l', 'alpha'});
% Button to retrieve data
uicontrol('Style', 'pushbutton', 'Position', [450, 350, 100, 25], 'String', ...
 'Get Data', 'Callback', @(src, event) getDataCallback());
% Wait for the figure to be closed
uiwait(fig);
% Nested function to generate the table based on user input for rows
function generateTableCallback()
numRows = str2double(numRowsInput.String);
if isnan(numRows) || numRows <= 0</pre>
errordlg('Please enter a valid number of joints.', 'Invalid Input');
return;
end
% Initialize table with empty strings (for text entry)
data = repmat({''}, numRows, 4);
% Set data and column properties of the table
dataTable.Data = data;
```

dataTable.ColumnEditable = true(1, 4); % Make all columns editable
end

```
% Callback function to retrieve data from the table
function getDataCallback()
data = dataTable.Data;
DH Table = data;
% Display the input data in the command window
%disp('User Input Data:');
%disp(data);
\% Assign the data to a variable in the base workspace
disp('Data has been saved to the workspace variable "DH_Table".');
end
% Function to handle GUI closure
function closeGUI(~, ~)
% Resume execution when the GUI is closed
uiresume(fig);
delete(fig);
end
end
```

در تابع (position البتدا یک figure) به همین دستور درست می کنیم. Attribute های آن شامل محل قرار گیری figure بر روی صفحه نمایش (position) و نام name) figure) به باشد. هم چنین برای بسته شدن این figure یک تابع به نام (position) تعریف می کنیم. در بخش یعد یک المان برای دریافت تعداد مفصل های ورودی ایجاد می کنیم. به این صورت که با دستور String یک المان با کساو عنوانی که باید به کاربر های position ، style های position ، style ایجاد می کنیم که به تر تیب برای ایجاد textbox موقعیت قرار گیری این باکس و عنوانی که باید به کاربر نمایش دهد هستند. در ادامه از یک د کمه برای ساختن table استفاده می کنیم به این صورت که یک المان دقیقا با style های generate Table Callback های pushbutton قبل ایجاد می کنیم با این تفاوت که style آن از نوع pushbutton خواهد بود و سپس با تابعی به نام معنون های θ ,d,l به آن خواهیم پرداخت. سپس با دستور uitable یک جدول خالی با نام ستون های θ ,d,l به آن خواهیم پرداخت. سپس با دستور uitable یک جدول خالی با نام ستون های θ ,d,l به آن خواهیم پردازم، نهایت ایجاد می کنیم در اینجا باید دیتا های ورودی توسط کاربر در جدول را به برنامه منتقل کنیم برای این کار، د کمه ای تعریف می کنیم مانند د کمه مرجله قبل اما در آن از تابعی با نام Style استفاده می کنیم که مقادیر جدول را ذخیره می کند که جلو تر به آن می پردازم. نهایتا برای اینکه باقی کد ، تا زمان دریافت اطلاعات و ذخیره آن ها اجرا نشود؛ از دستور uiwail استفاده کردم. در اینجا به دو تابعی که در بالا استفاده شده بود می پردازیم. تابع اول برای تولید جدول بود به این نحو که با دریافت تعداد مفاصل، سطر های جدید برای وارد کردن عناصر جدول که این عدد مقداری صحیح و مثبت باشد. در ادامه با دستور repmat یک جدول خالی ایجاد می کنیم و با دستور کنیم کنیم و با دستور کنیم.

تابع ذخیره دیتا برای دکمه getdata نیز بدین شرح است. ابتدا مقادیر جدول را با دستور data Table.Data درون متغیر data و سپس متغیر تابع ذخیره دیتا نمایش داده می شود. نهایتاً برای اجرا شدن برنامه از دستور DH-Table می ریزم. با انجام این عمل برای متوجه شدن، پیغام ذخیره شدن دیتا نمایش داده می شود. نهایتاً برای اجرا شدن برنامه از دستور delete(fig) از دستور delete(fig) از دستور و برای بسته شدن figure

۲.۲ تعریف تابعی برای دریافت بردار متغیر های مفصلی از کاربر

در این بخش بر اساس تعداد مفصل هایی که در ابتدای برنامه بخش قبل از کاربر گرفته بودیم یک figure ایجاد می کنیم تا کاربر متغیر های مفصلی را در آن وارد کند. کد آن به صورت زیر می باشد.

function JointVariables = JointVariablesVectorInput(vectorSize)

```
% Create the figure for GUI
fig = figure('Position', [100, 100, 400, 300], 'Name',...
'Joint Variables Vector Input', 'MenuBar', 'none', 'CloseRequestFcn', @closeGUI);
% Create label for vector size
uicontrol('Style', 'text', 'Position', [50, 220, 150, 20], 'String',...
 ['Number of joint Variables: 'num2str(vectorSize)]);
% Create input fields for each element of the vector immediately
inputFields = gobjects(vectorSize, 1); % Preallocate graphics object array
for i = 1:vectorSize
uicontrol('Style', 'text', 'Position', [50, 220 - 30*i, 80, 20], 'String',...
['Joint ' num2str(i) ':']);
inputFields(i) = uicontrol('Style', 'edit', 'Position', [140, 220 - 30*i, 200, 25]);
end
% Create button to retrieve vector data
uicontrol('Style', 'pushbutton', 'Position', [250, 20, 100, 25], 'String', ...
'Get Vector', 'Callback', @getVectorCallback);
% Wait for the figure to be closed
uiwait(fig);
% Callback function to retrieve the vector data
function getVectorCallback(~, ~)
vector = cell(length(inputFields), 1); % Preallocate cell array for string vector
for i = 1:length(inputFields)
vector{i} = inputFields(i).String; % Get the string from each input field
end
% Display the vector in the command window
%disp('User Input Vector:');
%disp(vector);
% Save the vector to the base workspace
JointVariables = vector;
disp('Data has been saved to the workspace variable "JointVariables".');
end
% Function to handle GUI closure
function closeGUI(~, ~)
% Resume execution when the GUI is closed
uiresume(fig);
delete(fig);
end
end
```

در این تابع دقیقاً مشابه با قسمت قبل ابتدا یک figure با دستور figure ایجاد می کنیم که برای موقعیت، نام و بسته شدن از attribute های uicontrol با دستور position, Name و تابع CloseRequestFcn استفاده کردیم. سپس برای نمایش تعداد مفاصلی که داریم یک باکس با دستور position, Name داریم که بر اساس تعداد متغیر های به کاربر نمایش می دهیم. در ادامه برای دریافت متغیرهای مفصلی نیاز به باکس ورودی یا همان inputField داریم که بر اساس تعداد متغیر های مفصلی این کار را با دستور gobjects انجام می دهیم. حلقه for را در ادامه برای نام متغیر ها استفاده کردم و در این حلقه، موقعیت و قابل ادیت بودن این فلد ها تعریف شده است.

با استفاده از دستور uicontrol یک المان و با attribure استایل آن را به دکمه تبدیل می کنیم و نهایتاً بعد از تعریف نام این دکمه، عمل آن را با استفاده از دستور uicontrol یک المان و با علیم. برای جلوگیری از اجرا شدن ادامه برنامه ی اصلی زمانی که در ان تابع است از دستور get Vector Callback با تابع get Vector تعریف می کنیم. برای جلوگیری از اجرا شدن ادامه برنامه ی اصلی زمانی که در ان تابع است از دستور get vector و پیمایش بر روی هر فیلد ورودی داده آن را در متغیر Joint Variables که خروجی تابع می باشد ذخیره می کنیم. و پیام ذخیره شدن آن را نمایش می دهیم.در آخر نیز با دستور uiresume برنامه اصلی را اجرا می کنیم و با دستور figure ،delete(fig) را می بندیم.

۳.۲ تعریف تابع برای دریافت جدول دناویت هارتنبرگ و متغیر های مفصلی از کاربر و ساختن ماتریس همگن

در بخش قبل به طور مفصل به نحوه دریافت متغیر های مفصلی و جدول دناویت هارتنبرک توسط کاربر پرداختیم. حال در این بخش می خواهیم با استفاده از دو تابعی که در دو بخش قبل نوشتیم، جدول دناویت هارتنبرگ و متغیر های مفصلی را از کاربر دریافت کنیم و ماترس های ژاکوبین سرعت انتقالی و سرعت دورانی را با روش تحلیلی(مشتق گیری) بیابیم.

```
function [JointVar, Jv, Jw] = Jacobian()
DH Table = DHInputGUI();
s = size(DH Table);
s = s(1);
DH_Table_corrected_type = cell(s,4);
for i=1:s
for j=1:4
if isnan(str2double(DH Table{i,j}))
DH_Table_corrected_type{i,j} = str2sym(DH_Table{i,j});
DH_Table_corrected_type{i,j} = str2double(DH_Table{i,j});
\quad \text{end} \quad
end
end
JointNumbers = s;
JointVariables = JointVariablesVectorInput(JointNumbers);
JointVar = cell(s,1);
for i=1:s
JointVar{i,1} = str2sym(JointVariables{i,1});
end
H = 1:
for i=1:JointNumbers
H = H * Rot('z', DH_Table_corrected_type{i,1})* ...
Trans('z', DH Table corrected type{i,2})*Trans('x', DH Table corrected type{i,3})* ...
Rot('x', DH_Table_corrected_type{i,4});
```

```
end
%disp(H);
```

خروجی های تابع را ، متغیر های مفصلی، ماتریس های ژاکوبین سرعت انتقالی و سرعت دورانی تعریف می کنیم . برای دریافت جدول دناویت string به صورت DH-Table به صورت DH-Table به صورت DH-Table به صورت DH-Table خنیره شده اند کاربر در متغیر DH-Table استفاده می کنیم. تمامی عناصر دریافت شده از کاربر در متغیر عددی بشکنیم؛ بدین منظور، ابتدا ذخیره شده اند. برای اینکه بتوانیم تبدیل های استاندارد را پیاده سازی کنیم باید آن را به قسمت های پارامتری و عددی بشکنیم؛ بدین منظور، ابتدا تعداد سطر های جدول دناویت هارتنبرگ را پیدا کرده و یک cell برای ذخیره دیتا ها با توجه به تایپ آن ها می سازیم که این توضیحات با این سه خط کد زیر انجام می شوند.

```
s = size(DH_Table);
s = s(1);
DH_Table_corrected_type = cell(s,4);
```

در ادامه با حلقه for زیر بر روی هر درایه از سلول(cell) ورودی از کاربر حرکت می کنیم. سعی می کنیم هر درایه را به عدد تبدیل کنیم. در صورت که این امر امکان پذیر باشد آن را در درایه متناظر، در سلول جدید با تایپ درست(Double) متغیر ذخیره می کنیم. در غیر این صورت متوجه می شویم که تایپ آن پارامتر است، بنابراین آن را به متغیر سیمبولیک تبدیل می کنیم و در سلول جدید می ریزیم. کد مربو به این توضیحات را در ادامه مشاهده می کنید.

```
for i=1:s
for j=1:4
if isnan(str2double(DH_Table{i,j}))
DH_Table_corrected_type{i,j} = str2sym(DH_Table{i,j});
else
DH_Table_corrected_type{i,j} = str2double(DH_Table{i,j});
end
end
end
```

برای متغیر های مفصلی و تبدیل آن ها از تایپ string به symbolic نیز مانند شیوه استفاده شده در بالا برای جدول ئناویت هار تنبرگ به صورت زیر عمل می کنیم.

```
JointNumbers = s;
JointVariables = JointVariablesVectorInput(JointNumbers);
JointVar = cell(s,1);
for i=1:s
JointVar{i,1} = str2sym(JointVariables{i,1});
end
```

حال همه شرایط مهیا است. کافی است از چهار تبدیل استاندار د برای هر سطر جدول دناویت هارتنبرگ برای یافتن تبدیل همگن همان سطر استفاده کنیم و سپس با ضرب کردن ماتریس های همگن همه سطر ها به ماتریس همگن کلی برسیم که این کار با کد زیر قابل دستیابی است.

```
H = 1;
for i=1:JointNumbers
```


```
H = H * Rot('z', DH_Table_corrected_type{i,1})*...
Trans('z', DH_Table_corrected_type{i,2})*...
Trans('x', DH_Table_corrected_type{i,3})*Rot('x', DH_Table_corrected_type{i,4});
end
```

٤.٢ ساختن ماتريس ژاكوبي سرعت

در ادامه تابع بخش قبل، برای ساختن ماتریس ژاکوبی سرعت از روش تحلیلی کافی است مطابق اثبات جزوه در هر ستون ماتریس ژاکوبی از مولفه سرعت نسبت به هر متغیر مفصلی، مشتق بگیریم.

```
Jv = cell(3,s);
for i=1:3
for j=1:s
Jv{i,j} = simplify(diff(H(i,4), JointVar{j,1}));
end
end
```


در این کد ابتدا یک سلول سه در n که n نماینده تعداد متغیر های مفصلی است ایجاد کردم. سپس از مولفه اول موقعیت(مولفه ی راستای n در این کد ابتدا یک سلول n می ریزیم. همین کار را برای دو مولفه بردار $O_0 \overset{0}{O}_n$) در ماتریس همگن نسبت به متغیر های مفصلی مشتق می گیریم و در سطر اول سلول n می ریزیم. همین کار را برای دو مولفه دیگر موقعیت انجام می دهیم و این امر به کمک دو حلقه n امکان پذیر خواهد بود. فرم دقیق تر و نوشتنی آن مطابق جزوه و شکل n می باشد.



شکل ۲: فرم ریاضی ماتریس ژاکوبی سرعت انتقالی بدست آمده از روش تحلیلی

٥.٢ ساختن ماتريس ژاكوبي سرعت دوراني

برای ساختن ماتریس ژاکوبی سرعت دورانی نیز از روش تحلیلی استفاده کرده ام. همانگونه که در کلاس اثبات شد، این ماتریس به فرم نهایی ۳ در می آید که می توان آن را به صورت کد زیر نوشت.



شکل ۳: فرم ریاضی ماتریس ژاکوبی سرعت دورانی بدست آمده از روش تحلیلی

```
%%% Jw procedure
R = H(1:3,1:3);
Jw = cell(3,s);
for i=1:3
for j=1:s
if i == 1
sigma = 0;
for k=1:3
sigma = sigma + (diff(R(3,k), JointVar{j,1}) * R(2,k));
end
end
if i == 2
sigma = 0;
for k=1:3
sigma = sigma + (diff(R(1,k), JointVar{j,1}) * R(3,k));
end
end
if i == 3
sigma = 0;
for k=1:3
sigma = sigma + (diff(R(2,k), JointVar{j,1}) * R(1,k));
end
end
Jw{i,j} = simplify(sigma);
end
end
```

٦.٢ كد نهايي تابع ساخت ماتريس هاى ژاكوبي سرعت و سرعت دوراني

کد نهایی و جمع بندی شده در پایین آورده شده است:

```
function [JointVar, Jv, Jw] = Jacobian()
DH Table = DHInputGUI();
s = size(DH_Table);
s = s(1);
DH Table corrected type = cell(s,4);
for i=1:s
for j=1:4
if isnan(str2double(DH Table{i,j}))
DH_Table_corrected_type{i,j} = str2sym(DH_Table{i,j});
else
DH Table corrected type{i,j} = str2double(DH Table{i,j});
end
end
end
JointNumbers = s;
JointVariables = JointVariablesVectorInput(JointNumbers);
JointVar = cell(s,1);
for i=1:s
JointVar{i,1} = str2sym(JointVariables{i,1});
end
H = 1;
for i=1:JointNumbers
H = H * Rot('z', DH_Table_corrected_type{i,1})*...
Trans('z', DH_Table_corrected_type{i,2})*Trans('x', DH_Table_corrected_type{i,3})*...
Rot('x', DH Table corrected type{i,4});
end
%disp(H);
%%% Jv procedure
Jv = cell(3,s);
for i=1:3
for j=1:s
Jv{i,j} = simplify(diff(H(i,4), JointVar{j,1}));
end
end
%%% Jw procedure
R = H(1:3,1:3);
Jw = cell(3,s);
for i=1:3
for j=1:s
if i == 1
```

```
sigma = 0;
for k=1:3
sigma = sigma + (diff(R(3,k), JointVar{j,1}) * R(2,k));
end
end
if i == 2
sigma = 0;
for k=1:3
sigma = sigma + (diff(R(1,k), JointVar{j,1}) * R(3,k));
end
end
if i == 3
sigma = 0;
for k=1:3
sigma = sigma + (diff(R(2,k), JointVar{j,1}) * R(1,k));
end
Jw{i,j} = simplify(sigma);
end
end
end
```

۷.۲ تست و یافتن ماتریس ژاکوبی سرعت و سرعت دورانی مثال ربات اسکارا در جزوه برای صحه گذاری بر کدها و ماتریس های ژاکوبی بدست آمده

برای تست صحت و نحوه کار با این کد، از مثال جزوه برای ربات اسکارا برای بررسی آن استفاده می کنیم. ماتریس دناویت هارتنبرگ این ربات به صورت ۱ و شکل آن به صورت شکل ۴می باشد.


	θ	d	l	α
1	θ_1^{\star}	h	l1	0
2	θ_2^{\star}	0	l2	0
3	0	$-d_3^{\star}$	0	pi

جدول ۱: جدول دناویت هارتنبرگ برای ربات اسکارا در شکل ۴


حال قطعه كد زير را اجرا مي كنيم:


[JointVar, Jv, Jw] = Jacobian();

در پنجره نمایش شده ابتدا تعداد مفاصل را وارد می کنیم و سپس بر روی دکمه Generate Table کلیک می کنیم تا جدول ایجاد شود و مطابق با شکل (آ) جدول دناویت هارتنبرگ را وارد می کنیم و دکمه Get Data را کلیک می کنیم. بعد از بستن این پنجره، یک پنجره دیگر برای دریافت متغیر های مفصلی نمایش داده می شود. در فیلد های مشخص شده متغیر های مفصلی را مطابق با شکل ۵(ب) وارد و بر روی دکمه



شكل ۴: ربات اسكارا





(ب) نحوه گرفتن ورودی متغیر های مفصلی تست در برنامه

(آ) نحوه گرفتن ورودی جدول دناویت هارتنبرگ تست در برنامه

شکل ۵: ورودی های برنامه

Get Vector کلیک کنید. نهایتاً با بستن این پنجره، ماتریس های ژاکوبی سرعت انتقالی ، سرعت دورانی و متغیر های مفصلی در workspace ذخیره می شوند. ذخیره می شوند. نهایتاً ماتریس های Jv و Jw به صورت شکل ۶ و ۷ در می آیند.

```
>> cell2sym(Jv)

ans =

[- 12*sin(theta1 + theta2) - 11*sin(theta1), -12*sin(theta1 + theta2), 0]

[ 12*cos(theta1 + theta2) + 11*cos(theta1), 12*cos(theta1 + theta2), 0]

[ 0, 0, -1]
```

شكل ۶: ماتريس ژاكوبي سرعت انتقالي ربات اسكارا

>> cell2sym(Jw)

ans =

[0, 0, 0]

[0, 0, 0]

[1, 1, 0]

>>

شکل ۷: ماتریس ژاکوبی سرعت دورانی ربات اسکارا


۸.۲ ساخت ماتریس ژاکوبی ربات تمرین سوم

 $l_1=35cm$ مطابق با شکل ۸ جدول دناویت هارتنبرگ برای برای ربات تمرین سوم بدست می آوریم که مطابق با جدول ۲ خواهد شد. همجنین $l_2=35cm$ و $l_2=20cm$ می باشد.

	θ	d	l	α
1	$ heta_1^{\star}$	l_1	0	$\frac{\pi}{2}$
2	$\theta_2^\star + \frac{\pi}{2}$	0	0	$\frac{\pi}{2}$
3	0	$d^{\star} + l_2$	0	0

جدول ۲: * نمایش دهنده متغیرها است


همین جدول را در برنامه وارد می کنیم و متغیر های مفصلی را به صورت θ_1 ، θ_2 و d تعریف می کنیم. مطابق شکل ۱۹ و ۹(ب) و هایتاً مقادیر d و d به صورت شکل ۱۰ و ۱۱ در خواهند آمد.



شکل ۸: نمایش دستگاه های تعریف شده برای یافتن جدول DH

Figure 1: Joint Variab	les Vector Input	-	0	×
Number of joint V Joint 1:	'ariables: 3			
Joint 1:	theta1			
Joint 3:	d			
		Get Ve	ector	

(ب) نحوه گرفتن ورودی متغیر های مفصلی ربات تمرین ۳ در برنامه



(آ) نحوه گرفتن ورودی جدول دناویت هارتنبرگ ربات تمرین ۳ در برنامه

شکل ۹: ورودی های برنامه برای ربات تمرین سوم

٣ پاسخ سوال دوم

1.۳ توضيحات نقطه تكين

نقطه تکین یا singular نقطه ای می باشد که در آن ماتریس های ژاکوبی وارون پذیر نباشند. به این معنا که نتوان به ازای یک سرعت، و یک موقعیت مشخص برای ربات، ماتریس های ژاکوبی را یافت. برای یافتن نقطه تکین، متناسب با عملکرد ربات عمل می کنیم. برای مثال اگر نقاط تکین یک wrist ربات برای رفتن به موقعیت خاصی تکین یک wrist ربات برای رفتن به موقعیت خاصی

(arm) طراحی شده است کافی است، نقاطی که Jv در آن وارون پذیر نیستند را بیابیم. برای تعبیر وارون ناپذیری می توان از رنک و یا دترمینان استفاده کرد. به این معنا که زمانی یک ماتریس وارون ناپذیر خواهد بود که دترمینان آن صفر باشد. از همین موضوع در بخش بعد استفاده می کنیم تا نقاط تکین را بیابیم.

۲.۳ محاسبه نقاط تکین ربات تمرین سوم به صورت یارامتریک

JV که است کافی است جایی که JV برای محاسبه نقاط تکین ربات تمرین سوم، با توجه به اینکه عملکرد آن برای موقعیت دهی به end effector است کافی است جایی که JV وارون پذیر نیست را بیابیم. یعنی دترمینان JV را به ازای هر متغیر مفصلی برابر صفر قرار می دهیم تا نقاط تکین حاصل شوند. کد این توضیحات به شکل زیر خواهد شد.

```
[JointVar, Jv, Jw] = Jacobian();
eqn1 = det(cell2sym(Jv)) == 0;
sing_jv1 = solve(eqn1, JointVar{1});
sing_jv2 = solve(eqn1, JointVar{2});
sing_jv3= solve(eqn1, JointVar{3});
```

در خط اول تابعی که در پاسخ به سوال اول نوشته بودیم فراخوانی شده است و در ادامه یک معادله برای صفر قرار دادن دترمینان Jv تعریف شده است. دلیل استفاده از تابع cell2sym برای تعریف پارامتری درایه های Jv است. در ادامه با دستور solve سه معادله را برای یافتن حالت تکین حل می کنیم. خروجی این کد به صورت زیر خواهد بود.

```
sing_jv1 =
Empty sym: 0-by-1
>> sing_jv2
sing_jv2 =
0
>> sing_jv3
sing_jv3 =
-200
-200
```

برای متغیر مفصلی θ_1 خروجی کد به صورت Empty شده است؛ به این معنا که به ازای هیچ مقداری از θ_1 این ربات تکین نخواهد شد. برای θ_2 مقدار صفر در آمده است یعنی به ازای هر اندازه ای در دیگر متغیر های مفصلی و $\theta_2=0$ ربات در وضعیت تکین است و هم چنین زمانی که end efector که البته این حالت اصلاً با فیز وضعیت تکین داریم چرا که end efector نمی تواند سرعتی در راستای مفصل اول بگیرد که البته این حالت اصلاً با قیود فیزیک مسئله نمی سازد. دلیل یافتن دو جواب برای دترمینانِ صفر $\mathbf{J} \mathbf{v} \mathbf{J}$ داشتن ریشه مضاعف در آن می باشد.

٤ پاسخ سوال سوم

١.٤ راه حل اول

در این راه حل با استفاده از سه حلقه ی for ، محدوده های داده شده را در ماتریس Jv جایگذاری می کنیم و با داشتن سرعت عملگر نهایی، مقادیر سرعت مفصل ها را در این حالات می یابیم (با کمک رابطه ی $\dot{\Theta}=J_v^{-1}V_e$)، در نهایت با ماکزیمم گرفتن بین این اعداد به مقدار ماکزیمم سرعت مفصل ها را در این حالات می یابیم تعیین گام در این حلقه های for می توان از استقلال در شبکه استفاده کرد.

```
answer = [];
syms theta1 theta2 d;
Jv_prime = rewrite(cell2sym(Jv), 'sin');
Jv_prime = rewrite((Jv_prime), 'cos');
Jv_prime = simplify(Jv_prime);

for t1i=0:10:80
for t2j =-45:15:45
for dk=100:10:200
answer(1:3,end+1) = subs(inv(Jv_prime),...
[theta1,theta2,d],[t1i*pi/180, t2j*pi/180, dk])*[150;100;50];
end
end
end
```

جواب های این کد به صورت زیر هستند:

```
>> max(abs(answer(1,:)))
ans =
0.6145
```

```
>> max(abs(answer(2,:)))
ans =
0.5419
>> max(abs(answer(3,:)))
ans =
186.7147
                                                              با تغییر گام و تبدیل کد بالا به کد زیر داریم:
answer = [];
syms theta1 theta2 d;
Jv_prime = rewrite(cell2sym(Jv), 'sin');
Jv_prime = rewrite((Jv_prime), 'cos');
Jv prime = simplify(Jv prime);
for t1i=0:5:80
for t2j = -45:5:45
for dk=100:5:200
answer(1:3,end+1) = subs(inv(Jv_prime), [theta1,theta2,d],...
[t1i*pi/180, t2j*pi/180, dk])*[150;100;50];
end
end
end
                                                                             خروجي خواهد شد:
>> max(abs(answer(1,:)))
ans =
0.6145
>> max(abs(answer(2,:)))
ans =
0.5427
>> max(abs(answer(3,:)))
ans =
187.0302
                   عدد اول ثابت شده است. دوباره گام های حلقه for اول و دوم و سوم را دوباره کاهش می دهیم مطابق با کد زیر:
answer = [];
syms theta1 theta2 d;
Jv prime = rewrite(cell2sym(Jv), 'sin');
Jv_prime = rewrite((Jv_prime), 'cos');
Jv_prime = simplify(Jv_prime);
```

```
for t1i=0:2:80
for t2j =-45:2:45
for dk=100:2:200
answer(1:3,end+1) = subs(inv(Jv_prime), [theta1,theta2,d],...
[t1i*pi/180, t2j*pi/180, dk])*[150;100;50];
end
end
end
```

آنگاه جواب خواهد شد :

```
>> max(abs(answer(1,:)))
ans =
0.6145
>> max(abs(answer(2,:)))
ans =
0.5428
>> max(abs(answer(3,:)))
ans =
187.0732
```

 $\dot{ heta_1}=1$ اعداد با مرحله قبل نهایتا در صدم متفاوت هستند، پس می توان گفت به دقت خوبی رسیده ایم. بنابراین جواب نهایی ما خواهد بود: $\dot{d}=187.0732rac{mm}{s}$ و $\dot{ heta_2}=0.5428rac{rad}{s}$ ، $0.6145rac{rad}{s}$

۲.٤ راه حل دوم


 $\dot{\Theta}=Jv^{-1}V_e$ در این راه حل سرعت های مفاصل را به صورت پارامتریک بر حسب متغیرهای مفصلی به دست می آوریم. یعنی مطابق با رابطه ی $\dot{\theta}_1$ در این راه حل سرعت معادله سه بار نسبت به θ_1 هو θ_2 همشتق می گیریم و برابر صفر قرار می دهیم. جواب های بدست آمده لزوماً اکسترمم نیستند و باید ابتدا و انتهای بازه های موجود را نیز بررسی کنیم. بنابراین با جایگذاری اعداد به دست آمده و ایتدا و انتهای بازه ها و ما کزیمم گرفتن از آن ها، $\dot{\theta}_1$ بدست می آید. به همین شیوه برای دو مولفه دیگر عمل می کنیم. این روش بار محاسباتی کمتر ولی پیچیدگی های خودش را هم دارد. برای مثال در حل ممکن است عدد مختلط بر گرداند که نشان می دهد در آن بازه اکسترمم نداریم که همه این موارد باید در حل لحاظ شود. این راه حل تنها به عنوان ایده دوم آورده شده است.

٥ پاسخ سوال چهارم

بنويسيم.

قبل از توضیح پاسخ لازم به ذکر است این مسئله با هماهنگی با جناب آقای حسینی، دستیار درس در صفحه X_0Z_0 حل شده است. در این سوال به دنبال یافتن سرعت مو تور ها در مفاصل برای یک حرکت با سرعت مشخص در یک مسیر مشخص هستیم. برای این کار می توانیم این مسیر را به بخش های کوچک بر اساس زمان تقسیم کنیم. در این صورت در هر یک از این بخش ها موقعیت های مفصلی را داریم پس می توانیم ما تریس ژاکوبی سرعت را بیابیم. هم چنین اندازه و جهت سرعت را با توجه به مسیر حرکت داریم. پس می توانیم با استفاده از رابطه $\dot{\Theta}=Jv^{-1}*Ve$ مطابق دستگاه های مختصات شکل مرخ می دهد. بنابراین متغیر مفصلی θ تاثیری نخواهد داشت. حل به توجه به هندسه مسئله در هر زمان متغیر های مفصلی θ و d را پیدا می کنیم. می دانیم در شکل ۱۲ طول d از رابطه ی d که d میلی متر بر ثانیه و d زمان مد نظر است بدست می آید. همچنین می توانیم دو رابطه ی زیر را برای یافتن متغیر های مفصلی d یاد.

$$(d+200) * sin(\theta_2) = 50 * sin(\alpha)$$
$$(d+200) * cos(\theta_2) = 200 + 50 * cos(\alpha)$$



 X_0Z_0 شکل ۱۲: تصویر ربات تمرین سوم در صفحه

که در این جا $lpha=rctanrac{100}{240}=22.62\deg$ است. سرعت عملگر نهایی با توجه به lpha خواهد شد:

$$V_e = [50cos(\theta_2), 0, 50sin(\theta_2)]^T$$

و هم چنین زمان حرکت برای کل مسیر برابر با 0 5.2 0 0 تا 5.2 می باشد. بنابراین کد زیر از زمان 0 تا 5.2 ثانیه با گام می چنین زمان حرکت برای کل مسیر برابر با 0 تا 5.2 ثانیه با گام می گذارد و نهایتا با ضرب این ماتریس در 0 مقدار سرعت موتور ها را می یابد. های 0 ماید 0 و 0 را پیدا کرده و در ماتریس 0 می گذارد و نهایتا با ضرب این ماتریس در 0 مقدار سرعت موتور ها را می یابد.

```
[JointVar, Jv, Jw] = Jacobian();
Jv_prime = rewrite(cell2sym(Jv), 'sin');
Jv_prime = rewrite((Jv_prime), 'cos');
Jv_prime = simplify(Jv_prime);

Ve = [50*cosd(22.61986);0;50*sind(22.61986)];

syms theta1 theta2 d

Tdot = [];
for i=0:0.01:5.2
eqn1 = (200+d)*sin(theta2) == 50 * i * sind(22.61986);
eqn2 = (200+d)*cos(theta2) == 200 + 50 * i * cosd(22.61986);
s = vpasolve([eqn1,eqn2]);
Tdot(1:3,end+1) = (subs(inv(Jv_prime), [theta1,theta2,d],[0, s.theta2, s.d])*Ve);
end
```

نحوه عملکرد کد در بالا توضیح داده شد، فقط در اینجا ذکر چند نکته الزامی است. اول اینکه از دستور vpasolve استفاده کردم تا یکی فقط از پاسخ های مثبت دستگاه دو معادله دو مجهول را بدست بیاورم، دوم اینکه این مقادیر را در ماتریسی سه در n می ریزم که n نماینده تعداد گام های

طی شده است. جواب ها به صورت ماتریس در کد متلب موجود هستند. در اینجا به ذکر بازه تقریبی آن را می پردازم. سرعت مفصل اول تاثیری ندارد. سرعت موتور سوم نیز در محدوده ی 46.1538 ندارد. سرعت موتور سوم نیز در محدوده ی 46.1538 میلی نتر بر ثانیه و 49.2681 میلی متر بر ثانیه می باشد.