PERSONAL PROTECTIVE AND SAFETY EQUIPMENT:

वैयक्तिकसंरक्षणआणिस्रक्षाउपकरण

Maintaining a safe laboratory environment is the responsibility of the P.I., but all employees play a role in observing safety guidelines. Personal protective devices and safety equipment must be provided to all employees under the appropriate circumstances and employees have the responsibility of properly using such equipment.

सुरक्षित प्रयोग शाळे चेवाता वरणरा खणेही P.I. चीजबाबदारीआहे, परंतुसर्व कर्मचारी सुरक्षामार्गदर्शकतत्त्वांचेपालनकरण्यातभूमिकाबजावतात.योग्यपरिस्थितीतसर्वकर्मचाऱ्यांनावैयक्तिकसंरक्षणसाध नेआणिस्रक्षाउपकरणेदिलीपाहिजेतआणिअशाउपकरणांचायोग्यवापरकरण्याचीजबाबदारीकर्मचाऱ्यांचीआहे.

The SDS will provide some information on the personal protective equipment and safety procedures recommended for a given chemical, though the SDS may not provide sufficient information concerning the specific type of safety equipment required (for example, it may say "use gloves" but not list the best glove to use).

SDS वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरणे आणि दिलेल्या रसायनासाठी शिफारस केलेली सुरक्षा प्रक्रियांबद्दल काही माहिती प्रदान करेल, जरी SDS आवश्यक विशिष्ट प्रकारच्या सुरक्षा उपकरणांबद्दल पुरेशी माहिती प्रदान करू शकत नाही (उदाहरणार्थ, ते "हातमोजे वापरा" असे म्हणू शकते परंतु यादी नाही. वापरण्यासाठी सर्वोत्तम हातमोजे).

MIOSHA has adopted the American National Standards Institute (ANSI) consensus standards for eye protection and emergency shower and eyewash facilities.

MIOSHA ने अमेरिकन नॅशनल स्टॅंडर्ड्स इन्स्टिट्यूट (ANSI) नेत्र संरक्षण आणि आपत्कालीन शॉवर आणि आयवॉश सुविधांसाठी एकमत मानके स्वीकारली आहेत.

5.3.1 Personal Protective Equipment

5.3.1 वैयक्तिकसंरक्षणउपकरण

Eye and Face Protection. Eye protection must be made available to all employees or visitors to laboratories where chemicals are used and stored. Protective eye and face equipment must be used where there is a reasonable probability of injury from hazardous chemicals that can be prevented from such equipment. The minimum acceptable requirements are for hardened glass or plastic safety spectacles. The P.I. or laboratory supervisor should establish the level of eye protection needed per laboratory activity based on the guidelines below.

चेहराआणिडोळेसंरक्षण:सर्वकर्मचाऱ्यांनाकिंवाप्रयोगशाळांनाजिथेरसायनेवापरलीजातातआणिसाठवलीजाताततिथेने त्रसंरक्षणउपलब्धकरूनदिलेपाहिजे.संरक्षणात्मकडोळाआणिचेहराउपकरणेवापरणेआवश्यकआहेजेथेअशाउपकरणां पासूनप्रतिबंधितकेलेजाऊशकतेअशाघातकरसायनांमुळेइजाहोण्याचीवाजवीशक्यताआहे.कडककाचिकंवाप्लास्टिक सुरक्षाचष्म्यांसाठीकिमानस्वीकार्यआवश्यकताआहेत.P.I.िकंवाप्रयोगशाळापर्यवेक्षकानेखालीदिलेल्यामार्गदर्शकसूच नांनुसारप्रत्येकप्रयोगशाळेतीलक्रियाकलापांच्याआधारावरडोळ्यांचेसंरक्षणकेलेपाहिजे.

Eye and Face Protection: General Description

चेहराआणिडोळेसंरक्षण : सामान्यवर्णन

All eye protective devices must be stamped with "Z87" by the manufacturer if they meet ANSI standards. If the eye protection is not marked, it may not be the most effective protection available.

सर्व डोळ्यांच्या संरक्षणात्मक उपकरणांवर निर्मात्याने "Z87" चा शिक्का मारला पाहिजे जर ते ANSI मानकांची पूर्तता करतात. डोळा संरक्षण चिन्हांकित नसल्यास, ते उपलब्ध सर्वात प्रभावी संरक्षण असू शकत नाही.

1. Safety glasses with side shields offer minimal protection against flying fragments, chips, particles, sand and dirt. When a splash hazard exists, other protective eye equipment should be worn.

साइडशिल्डसहसुरक्षाचष्माउडणारेतुकडे, चिप्स, कण, वाळ्आणिअस्वच्छतेपासूनकमीतकमीसंरक्षणप्रदानकरते. धोकाअसल्यास, इतरसंरक्षणात्मकडोळाउपकरणघालणेआवश्यकआहे

2. Safety goggles (impact goggles) offer adequate protection against flying particles. These should be worn when working with glassware under reduced or elevated pressure or with drill presses or other similar conditions.

सेफ्टीगॉगल्स(इम्पॅक्टगॉगल्स)याउपकरणाद्वारेउडणाऱ्याकणांपासूनपुरेसेसंरक्षणदिलेजाते.जेव्हादाबकमीकिंवाउ च्चदाबानेकिंवाड्रिलिंगकिंवाइतरपरिस्थितीन्सारकाचेच्याभांड्यांसहकामकरतानातेघातलेपाहिजे.

3. Chemical splash goggles (acid goggles) have indirect venting for splash proof sides, which provide adequate protection against splashes. Chemical splash goggles offer the best eye protection from chemical splashes. Impact goggles should not be worn when danger of a splash exists. 31

रासायनिकस्प्लॅशगॉगल(ऍसिडगॉगल्स)हेअप्रत्यक्षपणेस्प्लॅश(स्पलॅशटॅग)घातांविरोधीपक्षांसाठीअप्रत्यक्षनिर्बंधआहे त.रासायनिकस्प्लॅशगॉगलडोळ्यांनारासायनिकस्प्लॅशपासूनसर्वोत्तमसंरक्षणदेतात.धोकाअसतानाइम्पॅक्टगॉगल घालूनयेत.

4. Face shields protect the face and neck from flying particles and splashes. Always wear additional eye protection under face shields. Ultra-violet light face shields should be worn when working over UV light sources.

फेसशिल्डमुळेचेहराआणिमानेचेउडणार्याकणांपासूनसंरक्षणहोते.चेहराझाकण्यासाठीनेहमीअतिरिक्तडोळ्याचेसंरक्ष णकरावे.अतिनीलप्रकाशाच्यास्रोतांवरकामकरतानाअल्ट्रा-व्हायलेटलाइटफेसशील्डघातल्यापाहिजेत.

5.3.2 Selecting Appropriate Eye and Face Protection in Laboratories

5.3.2 प्रयोगशाळेतयोग्यडोळाआणिचेहऱ्याचीस्रक्षानिवडणे

Safety Glasses / स्रक्षाचष्मा

Required when / आवश्यकतेव्हा

An impact hazard exists or when working with low hazard chemicals, or when a low probability of splash exists.

प्रभावाचाधोकाअसतोकिंवाकमीधोक्याच्यारसायनांसहकामकरतानाकिंवास्प्लॅशचीकमीशक्यताअसतेतेव्हा.

Examples / उदाहरणे

- Pipetting / शोषनळी
- Handling closed bottle of injurious chemical/हानिकारकरसायनांचीबंदकेलेलीबाटली
- Mixing solutions /मिश्रणउपाययोजना
- Opening centrifuge tubes/सेंट्रीफ्यूजनलिकाउघडणे

Chemical Splash Goggles / केमिकलस्प्लॅशगॉगल

Required when / आवश्यकतेव्हा

Working with smaller amounts of corrosive or injurious chemicals and a reasonable probability of splash exists

कमीप्रमाणातसंक्षारकिकंवाहानिकारकरसायनांसहकार्यकरणेआणिस्प्लॅशचीवाजवीसंभाव्यताअस्तित्वातआहे

Examples / उदाहरणे

- Pouring acid out of a 1 pint bottle
- 1 पीटीच्याबाटलीतूनऍसिडकाड़णे
- Pouring methylene chloride from a 1 liter bottle
- १लिटरबाटलीत्नमेटिलीनक्लोराईडकाडणे
- Working with liquids under pressure

दबावाखालीद्रवांसहकार्यकरणे

Face Shield and Chemical Splash Goggles

फेसशील्डआणिकेमिकलस्प्लॅशगॉगल

Required when / आवश्यकतेव्हा

Working with larger quantities of corrosive chemicals and / or a high probability of eye and face injury exists.

मोठ्याप्रमाणातसंक्षारकरसायनांसहकार्यकरणेआणि/किंवाडोळ्यांनाआणिचेहऱ्यालादुखापतहोण्याचीउच्चसंभाव्यता आहे.

Examples / उदाहरणे

- Working with an acid bath / ऍसिडबाथकरणे
- Pouring 4 liters of acid into a container/कंटेनरमध्ये4 लिटरऍसिडओतणे
- Handling highly reactive chemicals that may spatter/अत्यंतप्रतिक्रियाशीलहाताळणेरसायनेफेक्ंशकतात

Note: Ordinary prescription glasses do not provide adequate protection against eye injury. Eye protection equipment must be ANSI Z87 approved.

सूचनाः सामान्यप्रिस्क्रिप्शनचष्माडोळ्यांच्यादुखापतीपासूनसंरक्षणदेतनाही.डोळासंरक्षणउपकरणे ANSI Z87 मान्यताअसणेआवश्यकआहे.

Protection of Skin and Body / त्वचाआणिशरीराचंसंरक्षण

Skin and body protection involves the use of protective clothing to protect individuals from chemical exposure. Determine clothing needed for the chemical being used, as protective garments are not equally effective for every hazardous chemical. Some chemicals will permeate a garment in a very short time, whereas others will not.

त्वचाआणिशरीराच्यासंरक्षणामध्येरासायनिकप्रदर्शनापासूनबचावकरण्यासाठीसंरक्षककपड्यांचावापरकेलाजातो.वा परल्याजाणाऱ्यारसायनासाठीआवश्यकअसलेलेकपडेनिश्चितकरा,कारणप्रत्येकघातकरसायनासाठीसंरक्षणात्मकक पडेतितकेचप्रभावीनसतात.काहीरसायनेफारचकमीवेळातकपड्यातझिरपतील, तरकाहीहोतनाही.

The basic and most effective forms of protection are gloves and lab coats. 32 संरक्षणमूलभूतआणिसर्वातप्रभावीप्रकारम्हणजेहातमोजेआणिप्रयोगशाळेतीलकोट. 32

Employees working with hazardous chemicals in laboratories must wear closed-toe shoes, long pants or skirt which fully covers the legs, and a lab coat.

प्रयोगशाळेतघातकरसायनांच्यामदतीनेकामकरणाऱ्याकर्मचाऱ्यांनाबंदबूट,लांबपँटिकंवास्कर्टघालावंजेपायआणिलॅब कोटलाकव्हरकरतात.

Even when there is minimal danger of skin contact with an extremely hazardous substance, lab coats, coveralls, aprons, or protective suits should be utilized. **These garments should not leave the work site.**

अत्यंतघातकपदार्थाच्यात्वचेच्यासंपर्कातयेण्याचाधोकाकमीअसलातरीही,लॅबकोट,आवरण,ऍप्रनिकंवासंरक्षकसूटवा परावे. हेकपडेकामाच्याठिकाणीसोड्नयेत.

Exposures to strong acids and acid gases, organic chemicals and strong oxidizing agents, carcinogens, and mutagens require the use of specialized protective equipment that prevents skin contamination. Impervious protective equipment must be utilized. Examples include: rubber gloves, aprons, boots and protective suits.

मजबूतआम्लआणिआम्लवायू,सेंद्रियरसायनेआणिमजबूतऑक्सिडायझिंगएजंट्स,कार्सिनोजेन्सआणिम्युटाजेन्स च्यासंपर्कातविशेषसंरक्षणात्मकउपकरणेवापरणेआवश्यकआहेजेत्वचादूषितहोण्यासप्रतिबंधकरते.अभेद्यसंरक्षणा त्मकउपकरणेवापरणेआवश्यकआहे.उदाहरणांमध्येहेसमाविष्टआहे:रबरचेहातमोजे,ऍप्रन,बूटआणिसंरक्षणात्मकसूट

.

SOURCE: MSU Chemical Hygiene Plan

स्त्रोत: MSU रासायनिकस्वच्छतायोजना

Link: https://ehs.msu.edu/ assets/docs/chem/msu-chem-hygiene-plan.pdf https://ehs.msu.edu/ assets/docs/chem/msu-chem-hygiene-plan.pdf