

**LINEA SUBLISOL:** Tintas de sublimación base solvente, diseñadas para impresiones en papel por serigrafia y termo-transferir a tela poliéster 100%, logrando un teñido de gran colorido y permitiendo el brillo natural de la tela.

Linea Sublisol
BASE SOLVENTE

# Parámetros para estampar

	T 4000	
Substrato	100% poliéster	
Malla	90-120 h/cm	
1VICING	90 120 H CHI	
Tensión (Newton)	M. 34 = 30 – 33 N	
Tension (Newton)		
	M. $55 = 29 - 31 \text{ N}$	
Esténcil Emulsión	Decafilm ACQ	
Endurecedor	Reticulante RC-5	
Tipo de Hule	60 - 70 dureza	
Para rasero		
1 at a Tascio		
Forma del Hule	Redonda	
Angulo del rasero	65 °	
Velocidad del rasero	Media (2-4 plastas/ minuto)	
Termofijado (Temp.)	160 °C - 180 °C	
	1 - 2 min.	
Diluyente y	Diluyente SUBLISOL 20-50	
Retardante	gr/Kg Retardante SUBLISOL	
	0 0	
Almacenaje	18-32 ° C (65-90°F). Evitar los rayos	
	directos del sol.	
Limpieza	VAC LIMPIAMALLAS	
Limpicza	, TO BINI II IIII II III	

### **PROPIEDADES**

Consistencia: Pasta Semi-viscosa Densidad a 23 °C: 1.1 -1.8

Viscosidad aguja #6 a 20 rpm:  $6000 \pm 200$  cps.

#### **CARACTERISTICAS**

- Tintas listas para usarse, sin embargo, debido a las condiciones del taller y criterio del serigrafista, se puede adecuar la viscosidad con nuestro diluyente SUBLISOL ocupando 10% máximo.
- La emulsión deberá ser resistente para trabajar con solvente y con esto evitar que durante el tiro se destape la malla y provoque puntos indeseables en la impresión final.
- La malla deberá estar libre de fantasmas y emulsión del trabajo anterior, así como desengrasada y libre de polvo.
- La exactitud de los colores pueden ser afectados debido a la selección de malla, tipo de papel y tipo de tela.
- En el momento de la sublimación la presión deberá ser uniforme a 7 kg/cm, la temperatura de transferencia deberá ser uniforme a 205 °C, durante un tiempo recomendado de 45 segundos.

## Información del producto

### RECOMENDACIONES

- Utilizar papel de 90 gramos como mínimo a una tensión de malla 14 nw, para evitar que la malla provoque algún charpeado en la impresión.
- Se recomienda imprimir fuera de contacto a una distancia que permita la tensión de la malla, para evitar que se presente emplastamiento y mayor tiempo de secado en el papel, el tiempo de secado es de 10-15 minutos a 23 °C y 60% de humedad.
- Una vez terminado el tiro se recomienda lavar inmediatamente con agua a presión el marco o con nuestro VAC LIMPIA- MALLAS, hasta eliminar la mayor cantidad de tinta del esténcil.

### GAMA DE COLORES NORMALES

Amarillo	SUBLISOL	V1
Amarillo	SUBLISOL	V2
Amarillo	SUBLISOL	V3
Amarillo oro	SUBLISOL	V1
Naranja	SUBLISOL	V4
Rojo vivo	SUBLISOL	V1
Azul	SUBLISOL	V1
Azul	SUBLISOL	V2
Azul	SUBLISOL	V3
Marino	SUBLISOL	V1
Marino	SUBLISOL	V2
Morado	SUBLISOL	V2
Violeta	SUBLISOL	V1
Verde	SUBLISOL	V1
Verde	SUBLISOL	V2
Negro	SUBLISOL	V6
Blanco	SUBLIVAC	
	Amarillo Amarillo Amarillo oro Naranja Rojo vivo Azul Azul Azul Marino Marino Morado Violeta Verde Negro	Amarillo SUBLISOL Amarillo SUBLISOL Amarillo oro SUBLISOL Naranja SUBLISOL Rojo vivo SUBLISOL Azul SUBLISOL Azul SUBLISOL Azul SUBLISOL Marino SUBLISOL Marino SUBLISOL Morado SUBLISOL Violeta SUBLISOL Verde SUBLISOL Verde SUBLISOL Negro SUBLISOL

### GAMA DE COLORES FLUORESCENTES

Amarillo Limón	SUBLISOL	Fluorescente
Naranja	SUBLISOL	Fluorescente
Rosa	SUBLISOL	Fluorescente
Verde	SUBLISOL	Fluorescente

Los colores representados aquí, son lo más cercano a los reales favor de tomar precaución al comprar

NOTA IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FOLLETO REPRESENTA LO MEJOR DE NUESTROS CONOCIMIENTOS. POR FAVOR REALICE SUS PRUEBAS ANTES DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS, YA QUE EL MAL USO DE LOS MISMOS ES BAJO SU RESPONSABILIDAD.