

عنوان

PLC Program to Control Temprature and Humidity of an industrial cold storage facility

درس

كنترل صنعتى

نام استاد

جناب آقای دکتر افشار

نگارش

محيا حقگو

سجاد قديري

مارال مرداد

محمد برآبادی

فهرست صفحه

4	شناخت دقیق فرآیند پروژه:
شکل یک فلوچارت:	ترسیم روند کاری فر آیند پروژه به
ىتى، محلى و ريموت:9	وضعیت های کاری اتوماتیک و دس
بت های اتوماتیک و دستی:9	تبیین نحوه تعامل اپراتور در وضعی
9	تبیین نکات ایمنی مورد نیاز:
10	تبیین ورودی و خروجیها:
10	تبیین موارد افزونگی موردنیاز:
م و اولویت عملکرد آنها:	تبیین اختلالات متصور در سیسته
12	فلوچارت ثانویه:
وسته:	مدلسازی و شبیهسازی فرآیند پیو
اسب:17	انتخاب سنسورها و عملگرهای منا
بوسته:20	طراحی کنترلر PID برای فرآیند پ
21	طراحی کنترلکننده پیشرفته:
لالات بيانشده:	ارائه راهکار برای مقابله با آثار اخت
قابل پیشبینی:	بررسی و ارائه راهکار برای عیوب ف
24	انتخاب مدل مناسب PLC:
24	تعریف ورودی-خروجیهای PLC:.

25	ی مورد نیاز برنامه :	عریف ماژول های	مه PLC و تا	، ساختار برناه	تبيين
31		شىيە سازى:	ىک محىط	سازی کد در	ىيادە

شناخت دقيق فرآيند پروژه:

از گذشتههای خیلی دور انسانها برای نگهداری از مواد غذایی به سراغ استفاده از سرما می فتند. دفن کردن برخی از محصولات غذایی در دل خاک یا انبار کردن این محصولات در سردابهها و استفاده از برف و قالبهای یخ طبیعی از جمله مثالهایی است که در این رابطه می توان مطرح کرد. اما با پیشرفت تکنولوژی پای صنعت به ساخت دستگاههای سرمایشی نیز کشیده شد.

در اواخر قرن نوزدهم میلادی نخستین دستگاههای تبریدی ساخته شد. در این سیستمهای تبریدی از گاز آمونیاک یا آب به منظور تولید سرما استفاده میشد. بعدها در دهههای نخستین قرن بیستم پای گازهای فریونی نیز به میان آمد. فریون گازی بی بو بود که عملکردی ایده آل در ساخت سیکلهای تبریدی داشت. به علاوه که مشکلاتی مانند مسمومیت را هم برای افراد ایجاد نمی کرد.

ورود گاز فریون به صنایع تبریدی باعث شد تا این صنعت گسترده تر شده و نخستین یخچالهای صنعتی و خانگی نیز به این شکل تولید شوند. اما در سال 1985 در قراردادی که به نام قرارداد وین مطرح گردید، اعلام شد که به خاطر مشکلات زیست محیطی لازم است کشورهای سازندهٔ سیکلهای تبریدی استفاده از گازهای فریونی را محدود کنن. همین عامل سبب شد تا شرکتهای تولید کننده به سراغ دیگر گازهای مبرد بروند و گازهای مبرد متفاوتی را با فرمولهای شیمیایی مختلف تولید کنند.

در طراحی و ساخت سردخانههای صنعتی نیز به مانند دیگر سیستمهای سرمایشی از سیکل تبرید تراکمی استفاده می شود. در این سیکلها از یک سیال مبرد به منظور سرماسازی کمک گرفته می شود. نقطهٔ شروع هر سیکل تبریدی کمپرسور آن است. به همین خاطر است که از کمپرسور به عنوان قلب سیکلهای تبریدی نام برده می شود. سیال مبرد که می تواند از ترکیبات فریونی یا آمونیاک باشد، در ابتدا وارد کمپرسور می شود .فعالیت کمپرسور باعث بالا رفتن دما و فشار سیال مبرد می گردد .فشار ایجاد شده حکم نیروی محرکه را برای طی کردن سیکل تبرید بازی می کند.

در دومین مرحله، سیال مبرد وارد کندانسور می شود. در این مرحله هدف اصلی کاهش دمای سیال مبرد است. برای این کار ممکن است از جریان آب یا فنهای دمندهٔ هوا استفاده شود؛ که انتخاب نوع خنک کننده بستگی به ظرفیت سرمایشی سردخانه و همچنین دسترسی به منابع مورد نیاز است. کندانسور در حقیقت به مانند یک مبدل حرارتی پوسته لوله عمل کرده و دمای سیال را کاهش می دهد. سیالی که از کندانسور خارج می شود، وارد سومین مرحله از سیکل تبرید تراکمی می گردد. سومین مرحله عبور سیال مبرد از یک شیر فشار شکن است. در اینجا

فشار سیال به یک باره کاسته می شود. به نحوی که بخش اعظمی از سیال مبرد به واسطهٔ این کاهش فشار به گاز اشباع تبدیل می شود.


آخرین مرحله در سیکلهای تبریدی عبور سیال مبرد از بخش اواپراتور است .اپراتور هم مانند کندانسور در حقیقت یک مبدل حرارتی است که امکان انتقال گرما از محیط را به گاز مبرد برقرار میکند. سیال مبرد در این بخش گرمای محیط را جذب کرده و به صورت کامل به گاز اشباع یا داغ تبدیل می شود.

این گاز مجدداً به کمپرسور فرستاده میشود تا سیکل تبرید دوباره تکرار شود. انتخاب نوع کمپرسور و سایر تجهیزات روی عملکرد کلی سردخانههای صنعتی تأثیر مستقیم میگذارد. به همین خاطر است که در طراحی سردخانهها لازم است محاسبات لازم برای انتخاب دقیق مشخصات هر دستگاه انجام گیرد.

اجزای سیستم سردسازی به صورت زیر میباشد:


- **کمپرسور**: سیالی که وارد کمپرسور میشود، حالت گازی و دما و فشار پایینی دارد. کمپرسور سیال مبرد را فشرده می کند. خروجی کمپرسور دما و فشار بالایی دارد.
- **ioil separator:** روغن موجود در مبرد را جدا می کند و روغن را به کمپرسور بازمی گرداند تا سطح روغن کمپرسور افت نکند.
- کندانسور: یک مبدل حرارتی میباشد. ورودی کندانسور دما و فشار بالایی دارد در کندانسور مبرد از گاز به مایع تبدیل میشود. دمای مبرد کاهش میبابد و حرارت خود را محیط میدهد. کندانسورها میتوانند به صورت هوایی یا آب خنک باشند.
 - Reciever: اگر مبرد اضافی وجود داشته باشد در ریسیور ذخیره می شود.
 - Filter drier: رطوبت و مواد ناخالصی موجود در مبرد را جدا می کند.
- **Hand valve**: نوعی از ولوهای manual هستند که در بخش های مختلف سیستم تعبیه شدند و در مواقع تعمیرات، وضعیت های اضطراری و ... فرآیند را متوقف می کنند.
 - Sight glass: وضعیت مبرد را در شیشه روئت میتوانیم ببینیم.
- Selonoid valve: نوعی شیر برقی میباشد که با توجه به ساختار درونی این امکان را فراهم میکنند که در مواقع اضطراری و... فرایند را از راه دور بتوانیم کنترل کنیم.
 - Expansion valve: شير انبساط باعث افت فشار در مبرد می شود.
 - Evaporator: یک مبدل حرارتی میباشد که در آن مبرد با جذب حرارت تبخیر میشود.


- اواپراتور می تواند هوایی یا آبی باشد که در صورت هوایی بودن حرارت هوا را جذب می کند و در صورت آبی بودن حرارت آب یا هر سیال دیگری را جذب می کند.
- Accumulator: از آنجایی که سیکل تکرارشونده میباشد و خروجی اکومولاتور ورودی کمپرسور میباشد و ورودی کمپرسور باید گاز باشد، در اکومولاتور مایع موجود در مبرد خروجی از اواپراتور جداسازی میشود.



Oil Seperator Accumulator

۲. ترسیم روند کاری فر آیند پروژه به شکل یک فلوچارت:





وضعیت های کاری اتوماتیک و دستی، محلی و ریموت:

شیر های Handvalve با حالت دستی باز و بسته می شوند و محلی هستند.

شیر های Selonoidvalve با حالت اتوماتیک باز و بسته می شوند.

در مواقع اضطراری Selonoidvalve ها میتوان به صورت دستی و ریموت باز و بسته کرد.

تبیین نحوه تعامل اپراتور در وضعیت های اتوماتیک و دستی:

در حالت دستی اپراتور زمان ورود و خروج مواد غذایی را میتواند تنظیم کند. همچنین در صورت بروز مشکل اپراتور میتواند به صورت دستی و محلی فرآیند را توسط Handvalve فعال و غیرفعال کند یا به صورت ریموت توسط Selonoidvale فرمان توقف فرآیند را بدهد. در حالت اتوماتیک اپراتور نقش ناظر را دارد و درستی روند فرآیند را چک می کند.

تبیین نکات ایمنی مورد نیاز:

کلیه تجهیزات نصب شده در فضای باز باید نسبت به شرایط اقلیمی منطقه مقاومت کافی داشته باشند.

نصب شیرهای قطع و وصل در جای ورود و خروج لولهها به تجهیزات تولید و توزیع سرما مانند کمپرسور و کندانسور ضروری است.

نصب سیستم تشخیص نشت سیال مبرد و اعلام آن در هر یک از سالنهای نگهداری ضروری است.

فاضلاب یا پس آب سردخانهها باید در شرایط بهداشتی محفوظ و دفع گردد.

برای جلوگیری از نفوذ رطوبت داخل و جلوگیری از آسیب پذیری و در نهایت جلوگیری از افزایش بار حرارتی سیستم سرمازا باید از عایق حرارتی استفاده کرد.

تبیین ورودی و خروجیها:

ورودی فرآیند: مواد فاسدشدنی

خروجی فرآیند: مواد فاسدشدنی با دمای مطلوب

ورودی کنترلی: فرکانس موتور کمپرسور(F)، بار حرارتی که هر ورودی فرآیند به سیستم اعمال میکند(C). خروجی کنترلی: دمای سیال واردشده به اواپراتور(Te)، دمای هوای اتاق موردنظر(Tc)، توان الکتریکی(P)

تبیین موارد افزونگی موردنیاز:

افزونگی یا redundancy یکی از عمومی ترین روشهای بالابردن قابلیت اطمینان در سیستمهای کنترل صنعتی است. افزونگی باعث افزایش هزینه سیستم خواهد شد. اما قابلیت اطمینان سیستم را به نحو چشمگیری بالا میبرد به طوری که در تأسیسات حساس، هزینهی پرداخت شده برای آن به هزینههای احتمالی ناشی از وقوع فاجعه می ارزد.

برای مثال می توان برای اطمینان از عملکرد سنسور ها ، یک سنسور جایگزین دیگر در سیستم تعبیه شود. همچنین برای عملگرهایی همچون کمپرسور، با استفاده از dataloger دیتا هایی از مشخصه های عملکردی آنها را به طور پیوسته لاگ کنیم.

تبیین اختلالات متصور در سیستم و اولویت عملکرد آنها:

• گرما:


هدف ما نگه داشتن دمای اتاق در بازه کوچکی حول دمای مطلوب است. برای دستیابی به این هدف سیستم باید در مقابل اغتشاشاتی همچون گرما (مهم ترین اغتشاش) مقاوم باشد. این اغتشاش (گرما) می تواند از طریق دیوارها و سقف و کف با محفظه شود. همچنین اختلال در عملکرد موتورهای اواپراتور (Evaporator) نیز می تواند این گرما را تولید کند.


مشكلات كميرسور:


در طول فرآیند، دلایل مختلفی باعث ایجاد مشکل در عملکرد کمپرسور می شود. از مهم ترین این دلایل می توان به قطعی جریان برق و درنتیجه اختلال در تنظیمات ترموستات، سوختن فیوز، بالابودن افت ولتاژ و ایراد در خازن و ... اشاره کرد.

• گرفتگی شیرهای ورودی و خروجی

فلوچارت ثانویه:








مدلسازی و شبیهسازی فرآیند پیوسته:

براساس مقاله ای که از آن به عنوان مرجع استفاده کردیم، مدل سردخانه صنعتی به صورت زیر میباشد:



ورودیهای این سیستم فرکانس کمپرسور و گرمای مواد و خروجیهای آن دمای سیال خروجی اواپراتور، دمای محفظه سردکننده و توان الکتریکی میباشد.

برای مدلسازی این سیستم از 6 تابع تبدیل استفاده شده است که به صورت زیر میباشند:

$$G_{F_Te} = \frac{-0.63e^{-15s}}{916s+1} \qquad G_{F_Tc} = \frac{-0.66e^{-35s}}{967s+1}$$


$$G_{F_C} = 0.91$$

$$G_{C_Te} = \frac{0.15e^{-42s}}{960s + 1}$$

$$G_{C_Tc} = \frac{0.25e^{-15s}}{799s + 1}$$

$$G_{C_P} = \frac{0.06e^{-182s}}{1341s + 1}$$

شبیهسازی آن در سیمولینک به صورت زیر است:




برای کنترل رطوبت این سیستم به صورت زیر عمل می کنیم:

برای اندازه گیری میزان رطوبت سیستم از یک سنسور رطوبت سنج صنعتی استفاده می کنیم. این سنسور میزان رطوبت نسبی سیستم را اندازه می گیرد. با توجه به مقدار مرجع لازم برای رطوبت سیستم، فرمان کنترلی لازم را صادر می کنیم. اگر مقدار اندازه گیری شده توسط سنسور از از مقدار مرجع مورد نظر ما کمتر باشد، مقداری آب به سیستم اضافه می کنیم. اگر رطوبت سیستم بیشتر از رطوبت مورد نظر ما باشد، فن روشن می شود.

انتخاب سنسورها و عملگرهای مناسب:

:Temperature Sensor

یکی دیگر از سنسورهای سیستم ما، سنسور دما میباشد که دمای داخل محفظه سردسازی را محاسبه میکند و به عملگر expansion valve دستور میدهد که دما را با کنترل فشار سیال سرمازا کنترل کند. این دمای مطلوب براساس این تعیین شده است که چه نوع محصولاتی در محفظه سردسازی وجود دارد و برای سالم ماندن آنها چه دمایی برای تقریباً تمامی محصولات مناسب است. برای این منظوراز سنسور LM35 استفاده می کنیم.



:Hummidity sensor

سنسورهای رطوبت، رطوبت نسبی محیط را اندازه می گیرند. درون این سنسورها معمولا یک سنسور رطوبت و یک سنسور دما همراه هم تعبیه شده است. سنسورهای رطوبت، رطوبت و دما را اندازه گیری می کنند و خروجی را به صورت یک سیگنال الکتریکی که می تواند مقادیر آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر یا 0 تا 10 ولت باشد به سیستم کنترل ارسال می کنند.

برای این منظور از رطوبت سنج صنعتی استفاده می کنیم.



عملگرهای ما Hand valve ها و selonoid valve ها هستند. از مزایای عملگر انتخابی میتوان به ارزان بودن و آلودگی نداشتن، کوچکی ابعاد و سرعت مناسب اشاره کرد.

دلیل استفاده از انواع شیرها در جریان خط لوله، امکان کنترل جریان است. این کنترل می تواند به صورت قطع و وصل کامل جریان سیال و یا محدود کردن جریان سیال صورت بگیرد. برای این کار از شیرآلات متفاوت و سیستم های کنترلی متفاوتی می توان استفاده کرد. در این میان انواع مختلف شیرهای دستی، ساده ترین دستگاه هایی هستند که برای کنترل جریان سیال می توان از آنها استفاده نمود.



طراحی کنترلر PID برای فرآیند پیوسته:

برای ساده سازی سیستم MIMO، سیستم را به صورت SISO و با ورودی فرکانس کمپرسور و خروجی دمای محفظه سردکننده در نظر می گیریم. در این سیستم گرمای مواد به عنوان اغتشاش سیستم در نظر گرفته می-شود. تابع تبدیل سیستم SISO به صورت زیر است:

$$G_{F_Tc} = \frac{-0.66e^{-35s}}{967s + 1}$$


برای کنترل سیستم از کنترلر PID موازی استفاده می کنیم. ضرایب کنترلر را به صورت زیر به دست می آوریم:

$$Kc = \frac{1.2\tau}{kt_0} = \frac{1.2*967}{-0.66*35} = -50.23$$


$$T_I = 2.5t_0 = 70$$

$$T_D = 0.4t_0 = 14$$

کنترلر را در سیستم قرار داده و مدار را به صورت زیر شبیه سازی می کنیم.



خروجی به ازای ورودی مرجع 5 درجه و اغتشاش 1430 به صورت زیر میباشد:



همان طور که می بینیم، کنترلر PID نتوانسته خروجی سیستم را پایدار سازد. برای پایدارسازی خروجی باید از کنترلرهای پیشرفته استفاده کنیم.

طراحی کنترلکننده پیشرفته:

برای مقابله با اغتشاشات لازم است آنها را به سرعت کنترل کنیم تا تاثیرات آنها را در سیستم به حداقل برسانیم. برای این منظور از کنترلر Feedforward استفاده کردیم.

مىدانيم كنترلر Feedforward به صورت زير محاسبه مىشود:

$$g_{ff} = \frac{-g_d}{g}$$


که در رابطه بالا g_a تابع تبدیل اغتشاش و g تابع تبدیل سیستم اصلی میباشد.

پيشرو ¹


کنترلر Feedforward به صورت زیر می باشد:

$$g_{ff} = \frac{0.38 * (967s + 1)}{799s + 1}$$

سیستم شبیهسازی شده به صورت زیر است:



خروجی سیستم به ازای ورودی مرجع 5 درجه و اغتشاش 1430 به صورت زیر میباشد:



همان طور که میبینیم، خروجی سیستم با کنترلر Feedforward/Feedback پایدار شده است

ارائه راهکار برای مقابله با آثار اختلالات بیانشده:

- برای مقابله با گرما دیوارها، سقف و کف محفظه سردسازی باید عایق گرما و رطوبت شوند.

 با کنترلر Feedforward قرارداده شده اختلالات ناشی از گرمای مواد تا حد خوبی جبران
 میشوند. برای مقابله با گرمای ناشی از اختلال در موتور اواپراتور میتوان آن را متناوبا توسط
 اپراتور چک کرد.
 - برای مقابله با مشکلات قطعی برق در کمپرسور، میتوان از برق اضطراری استفاده کرد. در صورت بروز شرایط اضطراری در کمپرسور اپراتور باید برای برطرف کردن مشکل کمپرسور اقدام کند.
- برای مقابله با گرفتگی شیرها، یکی از راهکارها شست و شو در هنگام تعمیرات دورهای میباشد که رایج ترین روش آن اسیدشویی میباشد. یکی دیگر از راهکارها قرار دادن فیلتر قبل از شیر ورودی است. این راهکار خطر کمتری نسبت به اسیدشویی دارد.

بررسی و ارائه راهکار برای عیوب قابل پیشبینی:

قطعی برق: در این حالت Selonoid valve باید سیستم را غیرفعال کند. اپراتور نیز برای بستن Hand قطعی برق: در این حالت valve ها اقدام کند. همچنین اپراتور می تواند برای فعال سازی مجدد سیستم برق اضطراری را روشن کند تا مواد غذایی فاسد نشوند.

انتخاب مدل مناسب PLC:

برای انتخاب PLC مناسب، تعداد ورودی خروجی های موردنیاز را در نظر می گیریم.

ورودی خروجی های موردنظر به صورت زیر است:

1/0	DI	DO	Al	AO
تعداد	8	11	1	-

براساس بررسی های انجام شده و تعداد ورودی خروجی های موردنیاز، تصمیم بر آن شد از PLC های سری PLC های سری PLC ،K2 های شرکت Kinko استفاده کنیم.

مناسبترین PLC این سری، مدل PLC میباشد.

تعریف ورودی-خروجیهای PLC:

Туре	PLC port	System Variable
	Address	
DI	1:0.0	Input button (start system)
DI	I:0.1	Input button (Power connection)
DI	1:0.2	Button selonoid valve
DI	1:0.3	Button selonoid valve
DI	l:1.0	Latch of compressor
DI	1:2.0	Latch of oil separator
DI	1:3.0	Latch of condensor
DI	1:4.0	Latch of reciever
DO	Q:0.0	Active compressor
DO	Q:2.0	Active oil separator
DO	Q:4.0	Active condensor
DO	Q:6.0	Active reciever
DO	Q:8.0	Active filter drier

DO	Q:9.0	Active evaporator
DO	Q:10.0	Pull down expansion valve position
DO	Q:11.0	Set expansion valve position
DO	Q:12.0	Pull up expansion valve position
DO	Q:13.0	Set expansion valve position
DO	Q:14.0	Active accummulator
Register	VW:2	Temprature data

تبيين ساختار برنامه PLC وتعريف ماژول هاى مورد نياز برنامه:

- ابتدا یک دکمه استاپ(I0.0) به صورت NC و یک دکمه استارت(I0.1) به صورت NO قرار $^{\bullet}$ داده شده است. در ادامه دو دکمه برای Hand Valve و یک solenoid Valve به صورت NC سری قرار گرفته است و با استفاده از لچ RS1 خروجی اول(Q0.0) که همان موتور کمپرسور میباشد را روشن نگه میداریم.
- در سطر دوم در صورتی که موتور کمپرسور(Q0.0) در سطر اول فعال شده باشد، آنگاه پس از گذشت 5 ثانیه(مدت زمان تخمینی برای جاری شدن گاز با دما و فشار معمولی در لوله ها از کمپرسور) که توسط تایمرT1 شمرده می شود به سطر سوم می رویم.
- در سطر سوم زمانی که تایمر T1 زمان مورد انتظار را شمرد، دکمه T1 فعال می شود و خروجی
 این سطر که موتور جداکننده روغن (oil seperator motor) است با استفاده از لچ RS2 به صورت دائمی روشن می شود.

(* Network 1 *) (* Network 2 *) (* Network 2 *) (* Network 2 *)


- ◄ در سطر چهارم وقتی از مرحله قبل موتور جداکننده روغن روشن شود، دکمه (Q2.0)
 فعال میشود و توسط تایمر T2 مدت زمان 5 ثانیه (مدت زمان تخمینی برای جاری شدن گاز
 با دما و فشار بالا در لوله ها از کمپرسور) تاخیر مسیر در نظر گرفته میشود.
- ❖ درسطر پنجم زمانی که تایمر T2 زمان مورد انتظار را شمرد، دکمه T2 فعال میشود و سپس
 با استفاده از لچ RS3 خروجی این سطر که موتور کندانسور(Q4.0) است را روشن میکنیم.

(* Network 3 *)


```
%Q2.0 T2
IN TON Q (NUL)

500— PT ET—%MW2
```

(* Network 4 *)



(* Network 5 *)



در سطر ششم وقتی از مرحله قبل موتور کندانسور(Condenser motor) روشن شود، دکمه (Q4.0) فعال می شود توسط تایمر T3 مدت زمان 5 ثانیه (مدت زمان تخمینی برای جاری شدن گاز با دما و فشار بالا در لوله ها از کمپرسور) تاخیر مسیر در نظر گرفته می شود.

- در سطر هفتم زمانی که تایمر T3 زمان مورد انتظار را شمرد، دکمه T3 فعال می شود و سپس با استفاده از لچ RS4 خروجی این سطر که Receiver (Q6.0) است را روشن می کنیم.
- در سطر هشتم وقتی از مرحله قبل Receiver فعال شود، دکمه (Q6.0) فعال می شود توسط تایمر T4 مدت زمان 5 ثانیه (مدت زمان تخمینی برای جاری شدن مایع با دمای پایین در لوله ها به سمت evaporator) تاخیر مسیر در نظر گرفته می شود.
- در سطر نهم زمانی که از مرحله قبل تایمر T4 زمان مورد انتظار را شمرد، دکمه T4 فعال میشود و یک Hand Valve سری شده است. در این حالت خروجی این سطر که همان filter drier) فعال میشود.

- در سطر دهم وقتی از مرحله قبل filter drier فعال شود، دکمه (Q8.0) فعال می شود و در سطر دهم وقتی از مرحله قبل And Valve و دیگری solenoid Valve است به صورت NC سری قرار گرفته است. همچنین یک دکمه که مربوط به Expantion valve می باشد به صورت RS5 قرار گرفته است. در نهایت خروجی این سطر که همان Evaporate با استفاده از لچ RS5 فعال می شود.
 - ♦ در سطر یازدهم وقتی در مرحله قبول Evaporator شروع به کار کرد دکمه
 (Q9.0) فعال میشود و به بلوک مقایسه کننده (compare) میرسیم و IN آن را فعال میکند. این بلوک که LT نام دارد مخفف Less Than است، دارای دو ورودی IN و ورادی این بلوک در صورتی که ورودی اول(IN1) کوچکتر از ورودی دوم(IN2) باشد مقدار 1 بولین را به خروجی میدهد. در غیر این صورت مقدار خروجی صفر خواهد بود.

خ در سطر دوازدهم درصورتیکه خروجی سطر قبل فعال شده باشد دکمه (Q10.0) فعال می شود و تایمر T5 با توجه به اختلاف مقدار سنسور و مقدار رفرنس، مقداری زمانی برای تاخیر می شمارد و سپس به سطر پانزدهم می رود و این پروسه تکرارمی شود.


(* Network 11 *)

- ❖ درسطر سیزدهم وقتی در مرحله دهم Evaporator شروع به کار کرد دکمه
 (Q9.0) فعال میشود و به بلوک مقایسه کننده (compare) میرسیم و IN آن را فعال میکند. این بلوک که GT نام دارد مخفف Greater Than است، دارای IN1 و IN2 میباشد.
 خروجی این بلوک در صورتی که ورودی اول(IN1) بزرگتر از ورودی دوم(IN2) باشد مقدار بولین را به خروجی میدهد. در غیر این صورت مقدار خروجی صفر خواهد بود.
- ❖ درصورتیکه خروجی سطر قبل فعال شده باشد دکمه (Q12.0) فعال میشود و تایمر T6 با
 توجه به اختلاف مقدار سنسور و مقدار رفرنس، مقداری زمانی برای تاخیر میشمارد و سپس به
 سطر پانزدهم میرود و این پروسه تکرارمیشود.

(* Network 12 *)

```
%Q9.0 GT %Q12.0 EN OUT ( )
```

(* Network 13 *)



(* Network 14 *)

```
T5 %Q14.0
```

پیاده سازی کد در یک محیط شبیه سازی:

