

Д-11/540ЭР

631 .**.**.**

МАШИНА РУЧНАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ

Действителен c: **29.09.2020**

Каталог запасных частей

		№ на	Ī	i
Артикул	Наименование детали	схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
00.04.61.03.01	Винт фиксирующий M5LX25	1	M5LX25	1
00.20.20.05.00	Патрон сверлильный	2	Ø0,810 (½"24UNF) БЗП	1
631.03.00.00.00	Шпиндель в сборе	3		1
631.03.00.03.00	Шпиндель	3-1	(3/8"-24UNF)	1
00.01.01.01.53	Подшипник 61801	3-2	61801 (12x21x5)	1
631.04.01.00.01	Втулка дистанционная	3-3		1
631.04.02.04.00	Колесо зубчатое (42 зуба)	3-4		1
631.05.13.00.00	Промежуточный щит в сборе	4		1
00.01.02.01.03	Подшипник игольчатый НК0810	4-1	HK0810 (BK0810) (8x12x10)	1
631.02.02.02.00	Втулка подшипника	4-2		1
581.05.13.03.01	Промщит	4-3		1
00.01.01.01.05	Подшипник шариковый	5	608.Z (8x22x7)	2
631.04.02.01.00	Якорь с вентилятором	6	dxh-35x25	1
631.04.03.00.00	Статор	7	Dxh-61x25	1
00.02.03.01.11	Винт саморез	8	ST3.9×16	11
631.05.03.00.00	Корпус двигателя	9		1
631.04.04.01.00	Щеткодержатель в сборе	10		1
581.07.13.03.03	Корпус контактора	10-1		1
581.05.13.03.04	Полукольцо-контактор	10-2		2
631.04.04.02.00	Щеточный диск в сборе	11		1
581.07.13.03.02	Корпус щеткодержателя	11-1		1
581.05.13.03.03	Обойма щеткодержателя	11-2		2
00.08.13.03.01	Щетка электрическая	12	5x8x13,5	2
581.09.13.03.02	Пружина	13		2
581.07.13.03.05	Планка фиксации шнура	14		1
329.05.00.03.00	Упор резиновый	15	Ø5x6	2
581.07.13.03.04	Переключатель реверса	16	Стандарт черн.	1
581.07.13.03.14	Переключатель реверса	16*	"Машинстор" (зелен.)	1
00.03.26.03.00	Выключатель	17	FA2-4/1BE-20B4(4)A250V ~5EA (ЛА ВЕN) Стандарт черн	1
00.03.26.03.01	Выключатель	17*	FA2-4/1BE-20B4(4)A250V ~5EA (JIA BEN) МС "зелен".	1
00.02.03.01.21	Винт саморез	18	ST3x8	1
00.08.13.03.02	Катушка индуктивности	19		1
00.10.02.01.01	Шнур питания с вилкой H05VV-F 2X0.75mm 2, 0	20	H05VV-F 2x0,75mm ² L-2,0m	1
68.04.00.06.00	Трубка защитная шнура	21		1

ИНТЕРСКОЛ	
-----------	--

