

## ДА-13/36В 50

851 .\*\*.\*\*.\*\*

## МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ РУЧНАЯ

Действителен c: **05.06.2024** 

## Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
00.02.04.05.22	Винт фиксирующий патрон	1	M6Lx20	1
00.20.20.02.06	Патрон сверлильный	2	1/2"-20UNF, Ø1,5-13мм, БЗП, 1_муфт., пластик	1
575.03.01.00.00	Редуктор в сборе	3		1
850.04.01.00.00	Двигатель бесщеточный с шестерней	4	DC-36V; z-13	1
575.10.01.02.00	Скоба переключения скорости	5		1
434.05.00.04.00	Пружина сжатия переключателя длинная	6	65Mn	2
434.05.00.02.00	Пружина переключателя скоростей	7	65Mn	1
575.10.01.01.02	Клавиша переключения скорости	8	PA6-GF30	1
575.10.01.01.01	Переключатель реверса	9	ABS	1
575.10.01.01.18	Выключатель	10	FA021A-75 36VDC 16A 5E4	1
850.04.00.02.00	Блок управления	11	36V	1
850.10.01.00.00	Выключатель с блоком в сборе	10+11	36V	1
819.05.00.03.00	Клеммы подключения АКБ	12		1
850.02.03.00.01	Батарея аккумуляторная	13	40V 2000mAh(QIXIN)	1
00.02.03.01.47	Винт саморез	14	ST3x14	8
575.05.00.00.00	Корпус	15	PA6-GF30+TPE	1
575.05.00.01.00	Заглушка задняя	16	ABS	1
00.02.03.01.47	Винт саморез	17	ST3x14	4
850.02.02.00.00	Устройство зарядное (2401.110)	18	~200-240B; I3-2,5A; U3-44B;	1

ИНТЕРСКОП		



Разборная схема Действителен с

**ДА-13/36В 50** Артикул изделия:

851 .\*\*.\*\*.\*\*

05.06.2024

