โครงการ การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการออกสูตรยาง" ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. หลักการและเหตุผล

อุตสาหกรรมยาง เป็นอุตสาหกรรมที่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแล้วมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงทำ รายได้ปีละหลายแสนล้านให้กับประเทศไทย ประเทศไทยผลิตยางธรรมชาติมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ยางพาราเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าการส่งออกมากเป็นอันดับที่ 4 ในบรรดา 10 อันดับแรกของสินค้าส่งออก ของประเทศไทย ยาง ผลิตภัณฑ์ยาง และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา ทำรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศ คิด เป็นมูลค่าทั้งสิ้นเกือบสองแสนล้านต่อปี มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี

ในการใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ ต้องนำยางมาทำการเชื่อมโยง หรือการเชื่อมขวาง หรือวัลคาในเซชัน (Crosslinking หรือ Vulcanization) หรืออาจเรียกว่า การทำให้ยางสุก (Curing) ซึ่ง เป็นกระบวนการทางเคมีที่เปลี่ยนโครงสร้างของยางจากสายโซ่ตรง (Linear chains) หรือเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastics) ให้ เป็นโครงสร้างร่างแหสามมิติ (3-Dimensional network) หรือเทอร์โมเซต (Thermosets) ยางจะมีสมบัติที่ดีขึ้น กล่าวคือจะเปลี่ยนจากวัสดุที่อ่อน นิ่ม ยืดหยุ่นต่ำ ไม่แข็งแรง ขาดนาน เหนียวติด (Sticky) และไม่มีเสถียรภาพของรูปร่าง (Dimensional stability) ไหลได้เมื่อทิ้งไว้นาน กลายเป็น วัสดุที่แข็งแรง ยืดหยุ่นสูง ไม่เหนียวติด มีเสถียรภาพของรูปร่างดี และทนอุณหภูมิสูงขึ้น

นอกจากการเชื่อมโยงยางแล้ว การผสมยาง (Rubber compounding) ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มี ความสำคัญยิ่งต่อกระบวนการผลิตและสมบัติของผลิตภัณฑ์ยาง เนื่องจากในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง จำเป็นต้องมีการกำหนดหรือออก "สูตรยาง" (Rubber formula หรือ Recipe) ซึ่งเป็นการกำหนดชนิดและ ปริมาณสารเติมแต่ง (Additives) ต่าง ๆ ที่จะผสมเข้ากับยาง เช่น สารเชื่อมโยง (Vulcanizing agent) สารเร่ง ปฏิกิริยาเชื่อมโยง (Accelerators) สารกระตุ้น (Activators) สารเพิ่มเนื้อแบบเสริมแรง (Reinforcing fillers) สารหล่อลื่น (Lubricants) ฯลฯ วิธีผสมและสูตรยางจะมีผลโดยตรงกับสมบัติต่าง ๆ ของยาง การผสมยางหรือ การคอมเปาวด์ (Rubber compounding) คือขั้นตอนการผสมยางดิบ (ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์) ที่ยัง ไม่ผ่านกระบวนการเชื่อมโยง (Vulcanization) กับสารเติมแต่ง (Additives) ต่าง ๆ ของยาง สารเติมแต่งของ ยางมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีหน้าที่หรือสมบัติที่แตกต่างกัน ทั้งชนิดและปริมาณการใส่สารเติมแต่งในยางแต่ ละสูตรจะแตกต่างกัน ขึ้นกับความต้องการของผู้ผลิตและสมบัติของยางผสมสูตรที่ต้องการ จุดประสงค์ของการ ใส่สารเติมแต่งคือ เพื่อปรับปรุงสมบัติต่าง ๆ (Properties) เพื่อลดต้นทุน (Price หรือ Cost) และเพื่อช่วย กระบวนการผลิต (Processability) องค์ประกอบสำคัญของยางผสมสูตรหรือยางคอมเปาวด์ (Rubber compound) ได้แก่

- ยาง (Elastomers) เป็นองค์ประกอบหลัก สามารถเลือกใช้ได้ในหลายรูป เช่นยางดิบ, ยางผสม น้ำมัน (Oil extended rubbers) ยางผสมเขม่าดำ ยางรีเคลม (Reclaimed rubber)
- สารเชื่อมโยง (Vulcanizing agents หรือ Curing agents) อาจเรียกว่าสารเชื่อมขวาง (Crosslinking agents) มีหลายชนิดเช่นกำมะถัน (Sulfur, S) เปอร์ออกไซด์ (Peroxide)

ออกไซด์ของโลหะ (Metal oxides) ฯลฯ

- สารเร่งปฏิกิริยาเชื่อมโยง (Accelerators)
- สารกระตุ้นปฏิกิริยาเชื่อมโยง (Activators) อาจเรียกสั้น ๆ ว่าสารกระตุ้น
- สารตัวเติมหรือสารเพิ่มเนื้อ (Fillers)
- สารป้องกันการเสื่อมสภาพ (Antidegradants หรือ Age-Resistors)
- สารช่วยกระบวนการผลิต (Processing aids)
- สารหล่อลื่น (Lubricants)
- พลาสติไซเซอร์ (Plasticizers)
- สารหน่วง (Retarders)
- เปพไทเซอร์ (Peptizers)
- สารให้สี (Colorants)
- สารเพิ่มการยึดติด (Tackifiers)

เริ่มต้นกระบวนการผลิตจำเป็นต้องมีการ"ออกสูตรยาง" (Rubber formulation) คือการกำหนดชนิด และปริมาณยางและสารเติมแต่ง (Additives) ต่าง ๆ ที่จะผสมเข้ากันเป็นยางผสมสูตร ทั้งการผสมและสูตรยาง (Rubber formulas หรือ Recipes) รวมทั้งชนิดและปริมาณของสารเติมแต่งเหล่านี้

ตารางที่ 1 ตัวอย่างสูตรยาง – หน้ายางรถยนต์โดยสารบุคคล (Passenger-tire treads)

ลำดับการใส่	องค์ประกอบ	น้ำหนัก (phr)	หน้าที่	
1	ยางเอสบีอาร์ (SBR) (Oil-masterbatch) ^a	82.5	ยางผสมน้ำมันชนิดมาสเตอร์แบทช์	
2	ยางบิวตะไดอีน (BR) (Oil-masterbatch) ^a	55	ยางผสมน้ำมันชนิดมาสเตอร์แบทช์	
3	เขม่าดำ (Carbon black) N-234	70	สารเพิ่มเนื้อชนิดเสริมแรง	
4	น้ำมัน กรดซัลโฟนิก (Sulfonic acid)	1	Processing aids	
5	กรดสเตียริก (Stearic acid)	2	Activator	
6	ซิงค์ออกไซด์ (Zinc oxide)	3	Activator	
7	1,2-dihydro-2,2,4-tri-methylquinoline	2	Antioxidant	
8	PPD	1	Antiozonant	
9	Petroleum wax	3	Crack inhibitor, antiozonant	
10	กำมะถัน (Sulfur)	1.75	สารเชื่อมโยง	
11	CBS	1	Delayed-action accelerator	
12	TMTD	0.3	สารเร่งชนิดเร็วยิ่งยวด (Ultra	
			accelerator)	
น้ำหนักรวม 222.55 ความถ่วงจำเพาะ (Specific gravity)		ำเพาะ (Specific gravity) 1.13		

<u>หมายเหตุ</u> ° มีน้ำมันอะโรมาติกในยาง 37.5 %

การออกสูตรยาง (Rubber formulas) เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ (Art and science) การมีความรู้ใน การออกสูตรยางที่เหมาะสม จะทำให้ผู้ประกอบการและนักวิจัยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพ และมี สมบัติที่ดี เกิดของเสียน้อย ต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางได้หลายเท่า และสามารถสร้าง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางที่เหมาะสมกับการใช้งานได้มากมาย

2. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคนิคในการกำหนดสูตรยาง
- 2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตและทำวิจัย ในหน่วยงานของผู้เข้าอบรม
- 3) เพื่อการบริหารทรัพยากรในเชิงพาณิชย์และสร้างรายได้ให้กับตัวเองและหน่วยงาน
- 4) เพื่อให้ได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์ สจล. ให้เป็นที่รู้จัก

3. ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ : รศ.ดร. อิทธิพล แจ้งชัด สถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์ สจล.

4. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30น.

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคนิคในการกำหนดสูตรยาง
- 2) ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตและทำวิจัย ในหน่วยงานของผู้เข้าอบรม
- 3) ได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์ สจล. ให้เป็นที่รู้จัก

โครงการ การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการออกสูตรยาง" ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เวลา	กิจกรรม	สถานที่
08.00-08.30 น.	ลงทะเบียน	คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
08.30-10.30 น.	บรรยายความรู้พื้นฐานของยางและสารเติมแต่งยาง (Rubber	คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
	additives) โดย รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด	
10.30-10.45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง	
10.45-12.15 น.	บรรยายเทคนิคการเลือกและกำหนดชนิดและปริมาณยางและ	
	สารเติมแต่ง โดย รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด	
12.15-13.15 น.	รับประทานอาหารกลางวัน	
13.15-14.45 น.	บรรยายเทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยสูตร	
	ยาง โดย รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด	
14.45-15.00 น.	พักรับประทานอาหารว่าง	
15.00-16.30 น.	(ต่อ) บรรยายเทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	
	ด้วยสูตรยาง โดย รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด	
16.30-16.45 น.	มอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรม	

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม