実験 6-(1)

RA2スイッチを押すと両輪が回転し、RA4を押すと停止するプログラム 両輪の回転数をなるべくそろえる。

```
#include<pic.h>
void main(){
 ADCON1 = 0b100; //A/Dポート構成コントロール設定
 TRISA = 0b1111111; //PORTAを入力側に切り替え
 while (1) { //ループ開始
    if(RA2 == 0){ //RA2が押されたら…
     while (RA2 == 0) {} //RA2が離されるのを待って
     TRISC = 0b10000000; //RC1を出力に
     CCP2CON = 0b1100; //CCP2をPWMモードに設定
     CCP1CON = 0b1100; //CCP1をPWMモードに設定
     PR2 = Oxff; //タイマ2のカウンタと比較する値
     T2CON = 0b110: //タイマ2を分周比1:16でオン
     CCPR2L =160: //左輪のデューティーサイクル設定
     CCPR1L =120: //右輪のデューティーサイクル設定
   }
    if(RA4 == 0){ //RA4が押されたら
     while (RA4 == 0) {} //RA4が離されるのを待って
     TRISC = 0b00000000; //停止処理
     CCP2CON = 0b0000;
     CCP1CON = 0b0000;
   }
 }
```

結果

ほぼ期待通りに動作した。

フローチャート

page()に示す

考察

両輪の動きを合わせるためのおおよその比が求まった。

実験 6-(2)

RA2スイッチを押すと2秒間で徐々に加速、3秒等速、2秒減速するプログラムの制作

```
void accel(int time){
  int a;
  for(a = 0; a < time; a++){
     CCPR2L++;
     if(a%4>0){CCPR1L++;} //デューティーサイクル調整のため4回に一回スルー
     flat(1);
  }}
void flat(int time){ //TOIFがたまるまで同じ速度で移動 13.1ms
  int b;
  for(b = 0; b < time; b++){}
     while (1) {
       if(TOIF == 1){
          break;
       }
     TOIF = 0;
  }}
void brake(int time){
  int c;
  for(c = 0; c < time; c++){}
     CCPR1L--:
     if(c%4>0){CCPR2L--;}
     flat(1);
  }
}
```

```
void move(int acceTime, int evalTime){
  TRISC = 0b10000000: //6-1と同等の初期設定
  CCP2CON = 0b1100:
  CCP1CON = 0b1100;
  T2CON = 0b110:
  PR2 = 0xff;
  CCPR2L =0:
  CCPR1L = 0;
  accel(acceTime);
  flat(evalTime);
  brake(acceTime);
  CCPR1L = 0;
  CCPR2L = 0;
}
void main(){
  TRISA = 0b110111111:
  OPTION =0b11010111; //タイマ0に割り当て分周比1:256 1 サイクル13.1ms
  ADCON1 = 0b100; //6-1と同等の初期設定
  TRISA = Ob1111111;
  while (1) {
    if(RA2 == 0){
       while (RA2 == 0) {}
       move(152,228); //2s = 13.1ms \times 152
  }
}
```

結果

初動と停止前の挙動が少し期待とは外れ カーブするようになってしまった

フローチャート

page()に示す

考察

実験1で調整したデューティーサイクル比を参考にインクリメントを

調整したものの、結果は上記のようになった。 原因としては

- ギアの噛み合わせ
- ・タイヤの摩擦力の問題
- ・モーターの性質

など、今回では機械的要因が大きいと考えられる。

実験7

光の強い方へ進むプログラムを作成

```
#include<pic.h>
//ホールド用コンデンサの充電待ち関数
//25.6µs > 19.72µsより充電完了する
void charge(){
  OPTION=0b11011000;
                       //PTION REGレジスタ 比1:1
  TOIF=0;
  TMR0=0b10000000;
                            //タイマ0を25.6 µsの状態にする
  while(TOIF != 1){}
}
void main(){
  int right, left;
  double rate = 160/120;
  TRISA = 0b11011111; //RA0,RA1,RA3を inputに設定
  TRISC = 0b10000000; //RC1,RC2を outputに設定
  //PWMmode
  CCP2CON = 0b1100;
  CCP1CON = 0b1100;
  //timer initialize
  T2CON = 0b110:
  PR2 = 0xff;
  CCPR2L = 0;
  CCPR1L = 0:
```

```
while (1) {
     //A/D結果をADRESHの7-0bit:ADRESLの7-6bitへ 下位2bit無視
    ADCON1 = 0b00000100:
    //right
    ADCONO = 0b11000001; //RAO 強ければ右輪を強く
    charge();
    ADGO = 1; //A/D変換開始
    while (ADGO != 0) {}; //変換中
    if(ADRESH > 0b00111100){ //60以上の時 上限を60に設定
       right = 60;
    }else{
       right = ADRESH;
    CCPR1L = right;
    //left
    ADCON0 = 0b11001001; //RA1 強ければ左輪を強く
    charge();
    ADGO = 1; //A/D変換開始
    while (ADGO != 0) {}; //変換中
    if(ADRESH > 0b00111100){//上限80
       left = 60 * rate;
    }else{
       left = ADRESH * rate;
    CCPR2L = left;
  }
}
```

結果

光の強い方に進んだ。

フローチャート

page()に示す

考察

デューティーサイクルの上限値があったため、 コード上で制御する必要があった。 コンデンサが十分に充電されていないと A/D変換がうまくされず挙動がおかしくなったので 確認するべきであった。 コンデンサの充電に必要な時間以上の サイクル停止時間を設けることにより充電を行っている。