**SAFETY A.M.S**
**الإستشارى لنظم السلامة والبيئة**

## تقرير مهندس إستشاري للمراجعة على صلاحية
## باب الطوارىء المصنع من قبل شركة سمارت لأبواب الطوارىء

بناء على طلب المنشأة تم بمعرفتنا أنا المهندس الإستشارى/عادل محمد سليمان عضو نقابة المهندسين (ميكانيكا قوى) وعضو المهندسين الإستشاريين وإستشارى مكافحة الحريق المراجعة على صلاحية باب الطوارىء

- اسم الجهة المصنعة : شركة سمارت لأبواب الطوارىء
- الغرض من التقرير : المراجعة على صلاحية باب الطوارىء

١- **الباب يصنع ببعدين هما ٢٢٠٠ مم × ١٠٠٠ مم أو ٢٤٠٠ مم × ٢٠٠٠ مم :**

بمراجعة الكود المصرى لأسس التصميم و اشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ( الجزء الاول – بند ٤-٤-١-٤ ) ( مرفق ) تبين أنه مناسب.

٢- **الباب يتحمل الحريق لمدة ١٥٠ دقيقة :**

بمراجعة الكود الخاص بمعهد الأبواب الحديدية SDI 118 - 21
**STEEL DOOR INSTITUTE 30200 DETROIT ROAD • CLEVELAND, OHIO 44145**
تبين ان هذه الأبواب تصلح فقط لأبواب الطوارىء التى تؤدى لخارج المبنى فقط او للسلالم
ضرورة زيادة مدة مقاومة الباب للحريق من ١٥٠ دقيقة الى ١٨٠ دقيقة فى حالة استخدامها داخل المبانى حيث انه بمراجعة الكود الخاص بمعهد الأبواب الحديدية **STEEL DOOR INSTITUTE SDI 118 - 21**
تبين ان مدة ١٥٠ دقيقة تصلح فقط لأبواب الطوارىء لخارج المبنى فقط او للسلالم و أنه فى حالة استخدام أبواب طوارئ داخل المبنى ( خصوصا بين صالتي انتاج ) يجب الا تقل مدة مقاومة الحريق عن ١٨٠ دقيقة ( ثلاث ساعات )

٣- **مقبض الذعر على ارتفاع من ٧٥ الى ١١٠ سم مكون من قضيب توصيل متحرك يقوم بتشغيل جهاز الانذار فى حالة الضغط على القيب الافقى كما يوجد قضيب عرضى افقى يقوم بتحريك لسام الكالون لفتح الباب فى حالة الضغط عليه و يبرز عن البا بمقدار من ١٠ سم الى ١٥ سم :**

بمراجعة الكود المصرى لأسس التصميم و اشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ( الجزء الاول – شكل رقم ٤-١١ ) ( مرفق ) تبين صلاحية مقبض الذعر و انه مطابق للمواصفات .

٤- **الباب يوجد منه نوعين الاول له نافذة زجاجية مصنعة من مواد مقاومة للحريق بسمك لا يقل عن ٦مم و الآخر ليس له نافذة :**

بمراجعة الكود المصرى لأسس التصميم و اشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ( الجزء الاول – بند ٤-٤-١-١٢ و جدول ( ٣-ج ) و جدول ( ٣ – أ ) ) ( مرفق ) تبين أنه يمكن استخدام النوع الذى لا يوجد به نافذة فى اى مكان و النوع الثانى الذى يوجد به نافذة فى الاماكن التى لا تحتاج الى وقت لمقاومة الحريق اكثر من ٤٥ دقيقة لمخرج الهروب و ٦٠ دقيقة للحائط

٥- **ضلفة الباب بسمك ٥٠ مم و يتم انتاجها من طبقتين من الصلب المجلفن بسمك ١,٥ مم محشو بالصوف الحجرى بكثافة ١٠٠٠ كجم/ساعة و اطار الباب بسمك ١٥٠ مم و مصنوع من الفولاذ المجلفن ١,٥ مم و يحتوى على سطح خاص لطلاء المسحوق الكهروستاتيكى و المقبض و شريط الامان من النحاس /SS.304 مقاوم للصدأ و الأبواب مطلية بالبودرة الكهروستاتيكية و لون الاجهزة القياسى احمر :**

بمراجعة كود البناء الأمريكي(على سبيل المثال تم استخدام الكود الخاص بولاية الينوى) ( Illinois Building Code 2021 ) الباب السابع ( مرفق ) تبين ان المواد المصنع منها الباب و مواد الطلاء مطابقة للكود

٦- **الأبواب مزودة بأربعة مفصلات للخدمة الشاقة مقاس ٥ بوصة مدرجة فى قوائم ال UL :**

بمراجعة كود الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق رقم ٨٠ - معيار لأبواب النار وغيرها من وسائل الحماية المفتوحة – جدول رقم ٦-٤-٣-١
**NFPA 80 - Standard for Fire Doors and Other Opening Protectives – TABLE 6.4.3.1**

Consultant HSE
A.M.S

استشارى
عادل محمد سليمان
قيد نقابة المهندسين: ٠٦٦١٩/ ٢٤
قيد مهندس استشارى: ٠١١٧٦/ ٢٠٠٢
س.هـ: ٩٧١٩/ ٤

٢٤١٦٦١٩

4873

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

**الرأى الفنى المراجعة على صلاحية باواب الطوارىء المصنعة من قبل شركة سمارت لأبواب الطوارىء:**

١) بمراجعة الكود المصرى لأسس التصميم و اشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ( الجزء الاول ) و بمراجعة كود البناء الأمريكي ( على سبيل المثال تم استخدام الكود الخاص بولاية الينوى ) ( Illinois Building Code 2021 ( الباب السابع ) و بمراجعة كود الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق رقم ٨٠ -معيار لأبواب النار وغيرها من وسائل الحماية المفتوحة -جدول رقم ٦-٤-٣-١ NFPA 80 - Standard for Fire Doors and Other Opening ) Protectives – TABLE 6.4.3.1 ) و بمراجعة الكود الخاص بمعهد الأبواب الحديدية SDI 118 - 21 STEEL DOOR INSTITUTE 30200 DETROIT ROAD • CLEVELAND, OHIO 44145

٢) تبين أن الباب صالح للإستخدام كباب طوارئ مؤدى لخارج المبنى أو للسلالم فقط

٣) المكتب غير مسئول في حالة عدم إجراء الصيانة الدورية للنظام والالتزام بتدريب العاملين بصفة دورية بإدارة الحماية المدنية

٤) ضرورة الالتزام الكامل بقانون العمل الباب الخامس في السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والقرارات واللوائح المنفذة

وهذه شهادة منا بذلك،،
إعداد،،،
د مهندس إستشاري
عادل محمد سليمان
إستشاري الهندسة الصناعية والأمان الصناعي للمشروعات
إستشاري مكافحة الحريق
كبير مراجعين نظام السلامة والصحة المهنية
عضو منظمة الأوشا الأمريكية والإيوشا الانجليزية
رئيس نقابة مستشارى التحكيم الدولى الفرعية وإستشارى بيئى
خبير حريق وأجسام سفن بالهيئة العامة للرقابة على التامين
رقم القيد مهندس إستشاري :٠٣/٠١١٧٦
رقم قيد خبير حريق :١٢٩١

مهندس استشاري
٢٤١٦٦١٩
استشاري

٢٤١٦٦١٩

- أى كشط أو تعدل أو إضافة أو حذف يلغى التقرير .
- لا يعتد إلا بالختم البارز والختم البيضاوي والعلامة المائية للشهادة

الاسماعيلية - ٢١-٣-٢٠٢٤

تم المسح الضوئي بـ CamScanner