FortranWorkshop

Día 2: Conceptos básicos de yaeos y cálculos de propiedades termodinámicas

github.com/ipga-research/yaeos


Elementos principales de yaeos

- ArModel
 - CubicEoS
 - CubicMixRule
 - AlphaFunction
- GeModel
 - NRTL
 - UNIFAC
- EquilibriumState
- PTEnvel2

ArModel

- Es un tipo especial que generaliza los cálculos de manera agnóstica a los modelos.
- Dentro de de examples/basics/1_basics.f90 pueden verse todas las propiedades que pueden calcularse directamente con un ArModel


```
class(ArModel), allocatable :: model
model = PengRobinson76(Tc, Pc, w, kij, lij)
call model%pressure(n, V, T, P)
```



Distintos modelos Ar actualmente implementados

- CubicEoS: Es un ArModel que internamente contiene
 - alpha: AlphaFunction -> Funciones Alpha
 - mixrule: CubicMixrule -> Regla cúbica de mezclado
 - ac, b, delta1, delta2
- Existen funciones que setean CubicEoS a modelos particulares
 - PengRobinson76(Tc, Pc, w, [kij, lij])
 - PengRobinson78(Tc, Pc, w, [kij, lij])
 - SoaveRedlichKwong(Tc, Pc, w, [kij, lij])
 - RKPR(Tc, Pc, w, Zc, [kij, lij, delta1, k])


```
class(ArModel), allocatable :: model
model = PengRobinson76(Tc, Pc, w, kij, lij)
call model%pressure(n, V, T, P)
```



GeModel

Modelos de energía de Gibbs de Exceso. Por el momento solo permiten calcular Ge con todas sus derivadas (primeras y segundas) y coeficientes de actividad.

- UNIFAC - Groups
- NRTL



Equilibrio de fases

Yaeos tiene las funciones de equilibrio de fases de distinto tipo.

Para equilibrios bifásicos todo se basa en el tipo EquilibriumState

- saturation_temperature
- saturation_pressure
- Flash (model, n, [P, V], T)
- pt_envelope_2ph

Todas estás funciones reciben un ArModel y algún tipo de especificación

