
4178
104
18
1
2
3
4
5
6
7
Φ100$\frac{H8}{h7}$
6×45$\frac{H7}{f7}$×55$\frac{H10}{a11}$×15$\frac{H11}{d10}$
6×40$\frac{H7}{f7}$×50$\frac{H10}{a11}$×15$\frac{H11}{d10}$

技术要求

1、装配时，应严格按照工艺的要求，顺序组装；
2、各密封件装配前必须浸透油；
3、零件在装配前必须清理和清洗干净，不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、油污、着色剂和灰尘等；
4、装配前应对零、部件的主要配合尺寸，特别是过盈配合尺寸及相关精度进行复查；
5、装配过程中零件不允许磕、碰、划伤和锈蚀；
6、螺栓和螺母紧固时，严禁打击或使用不合适的旋具和扳手。紧固后螺钉槽、螺母和螺钉、螺栓头部不得损坏；
7、同一零件用多件螺钉（螺栓）紧固时，各螺钉（螺栓）需交叉、对称，钉槽、螺母和螺钉、螺栓头部不得损坏。

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
7	275/55 R20	后轮	2				
6		后传动轴	1	18CrNiMo7-6			
5		分动器	1				
4		动力耦合器	1				
3		前传动轴	1	18CrNiMo7-6			
2	CUMMINS 4BTAA002	发动机	1				
1	275/55 R20	前轮	2				

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日

设计 王陆飞 2025.5.27 标准化
审核 2025.5.27
工艺 批准

阶段标记 重量 比例 1:5
共 4 张 第 1 张

哈尔滨工业大学

动力系统整体布置图