# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

# «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерная школа ядерных технологий Направление: Прикладная математика и информатика Отделение экспериментальной физики

Отчет по лабораторной работе №4

#### Исследование качества процессов регулирования автоматических систем

по дисциплине «Теория управления»

Выполнил:	
Студент группы	 Саматов Д. С.
0B01	
Проверил:	
Доцент ОМФ	111 N. A.
доцени отпт	 Шипуля М. А.

**Целью** данной работы является исследование показателей качества системы автоматического управления прямыми и корневыми оценками качества.

#### Программа работы

1. Создать с помощью инструментальных свойств **Simulink** схему исследуемой системы, изображенную на рис. 4.4.1.




Рис.4.4.1 Система автоматического регулирования третьего порядка

2. Получить для данной модели и зарисовать в отчет переходные характеристики h(t) для значений коэффициентов  $K_i$ , пределы варьирования которых приведены в табл. 4.4.1.

Таблица 4.4.1

$K_i$	$K_1$	$K_2$	K <sub>3</sub>	$K_{oc}$
Эксперимент 1	1	1	1	1
Эксперимент 2	0.5	1	1	1
Эксперимент 3	0.2 5	1	1	0.1
Эксперимент 4	0.1	1	1	0.1

- 3. По графикам h(t) определить количественные показатели системы:
  - время регулирования t<sub>p</sub>;
  - перерегулирование σ, %;
  - коэффициент передачи К<sub>п</sub>;
  - максимальное значение амплитуды.
- 4. Оценить влияние коэффициента  $K_1$  на количественные показатели качества.
- 5. Задавая согласно табл. 4.4.2 значения коэффициентов, провести исследование влияния коэффициента  $K_3$ , на характер переходного процесса и устойчивость системы:
  - по графикам переходной функции;
  - по расположению корней.

Таблица 4.4.2

			тиолици	
$K_i$	$K_1$	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	Koc
Эксперимент 1	1	1	0.7	1
Эксперимент 2	1	1	1	1
Эксперимент 3	1	1	2	1
Эксперимент 4	1	1	4	1
Эксперимент 5	1	1	4.5	1

- 6. Используя оператор **bode** для разомкнутой САР, провести исследование влияния коэффициента  $K_3$  на запасы устойчивости системы по
  - φазе φ<sub>3</sub>,
  - модулю L<sub>3</sub>;
  - амплитуде H<sub>3</sub>.

Пределы варьирования коэффициентов  $K_i$  приведены в табл. 4.4.3.

Таблица 4.4.3

$K_i$	$K_1$	$K_2$	$K_3$	$K_{oc}$
Эксперимент 1	1	1	1	1
Эксперимент 2	1	1	2	1
Эксперимент 3	1	1	4	1
Эксперимент 4	1	1	4.5	1

- 7. Сделать выводы о влиянии  $K_3$  на запасы устойчивости системы.
- 8. Используя теорему о предельных значениях  $s \cdot \lim_{s \to 0} W_{\rm pc}(s)$  и значения коэффициентов табл. 4.4.3, определить  $K_{\rm pc}$  и сравнить результаты с экспериментальными данными п. 6.
- 9. Провести исследование влияния  $K_{oc}$ , задавая значения коэффициентам согласно табл. 4.4.4.
  - 10. На что влияет коэффициент  $K_{oc}$ ?

Таблица 4.4.4

$K_{l}$	$K_1$	$K_2$	<i>K</i> <sub>3</sub>	$K_{oc}$
Эксперимент 1	1	1	1	1
Эксперимент 2	1	1	1	0.8
Эксперимент 3	1	1	1	0.5

### Ход работы

1. Создание модели, рис. 1.




Рисунок 1 — Система автоматического регулирования третьего порядка

2. Получим для данной модели и зарисуем в отчет переходные характеристики h(t) для значений коэффициентов  $K_i$ , пределы варьирования которых приведены в табл. 4.4.1.




Рисунок 2 – Результаты эксперимента 1




Рисунок 3 — Результаты эксперимента 2




Рисунок 4 — Результаты эксперимента 3





Рисунок 5 – Результаты эксперимента 4

- 3. Все количественные показатели системы:
  - Время регулирования;
  - Перерегулирование;
  - Коэффициент передачи;
  - Максимальное значение амплитуды

Представлены на графиках (рис. 2-5), в зависимости от эксперимента.

- 4. С уменьшением коэффициента  $K_1$  все количественные показатели уменьшаются (этом можно пронаблюдать на примере изменения амплитуды).
- 5. Зададим согласно табл. 4.4.2 значения коэффициентов, проведем исследование влияния коэффициента  $K_3$ , на характер переходного процесса и устойчивость системы.







Рисунок 6 – Результаты эксперимента 1



## Рисунок 7 — Результаты эксперимента 2




Рисунок 8 – Результаты эксперимента 3





Рисунок 9 — Результаты эксперимента 4






Рисунок 10 – Результаты эксперимента 5

6. Используем оператор bode для разомкнутой САР, проведем исследование влияния коэффициента  $K_3$ , на запасы устойчивости системы.




Рисунок 11 – Результаты эксперимента 1




Рисунок 12 — Результаты эксперимента 2




Рисунок 13 — Результаты эксперимента 3




Рисунок 14 – Результаты эксперимента 4




Рисунок 15 — Результаты эксперимента 5

- 7. При увеличении коэффициента  $K_3$  запасы устойчивости системы по фазе уменьшаются, по модулю увеличиваются, по амплитуде тоже увеличиваются.
- 8. Проведем исследование влияния  $K_{\text{oc}}$ , задавая значения коэффициента согласно табл. 4.4.4.




Рисунок 16 – Результаты эксперимента 1




Рисунок 17 — Результаты эксперимента 2




Рисунок 18 – Результаты эксперимента 3

9. При уменьшении коэффициента  $K_{\rm oc}$  все количественные показатели уменьшаются (этом можно пронаблюдать на примере изменения амплитуды).

### Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было исследовано влияние параметров системы на характер переходного процесса и устойчивости системы.