

محضر اجتماع مجلس إدارة اتحاد الملاك – عمارة 149

التاريخ : 2025/11/16

أولاً: مناقشة أعمال الصيانة والمقايضة

نشير إلى أن "الطارة" و"زيت التروس" هما الأكثر أهمية في عملية الصيانة الحالية اما الكوالين فحالتها جيدة ولا تحتاج الى تغيير في الوقت الحالي وباقي بنود الصيانة ينطبق عليها نفس الرأي

1. طارة الأسانسير:

○ التكلفة المقدرة لطارة الجر للأسانسير 12,500 جنيه.

2. زيت التروس للأسانسير:

○ التكلفة التقديرية لزيت التروس بلغت 900 جنيه.

3. المصنعية:

○ سيتم التفاوض عليها مع الشركة

يرجى العلم ان تغيير الطارة سيأخذ اكثر من يوم وسيكون في نهاية اي من الاسابيع القادمة بعد جمع المبلغ المطلوب

ثانياً: صيانة مطلوبة داخل العمارة

1. باب العمارة:

○ تمت مناقشة الحاجة إلى صيانة الباب الرئيسي للعمارة لضمان الأمان

2. لمبات العمارة:

○ الحاجة إلى تغيير أو صيانة بعض اللمبات لضمان الإضاءة الكافية.

ثالثاً: إنشاء بوكس الطوارئ الخاص بالعمارة

تم الاتفاق بالإجماع على ما يلي:

- إنشاء بوكس للطوارئ في مدخل العمارة، وهو صندوق مخصص لحفظ الأدوات والمفاتيح اللازمة للحالات الطارئة.

- يحتوي البوكس على:
 - مفتاح الأسانسير
 - كارت الكهرباء
 - مفتاح السطح
 - مفتاح باب الجراج
 - وأي أدوات أو مفاتيح إضافية قد يحتاجها السكان في حالات الطوارئ.
- يتم توفير نسخة من مفتاح البوكس لكل شقة، على أن يتم الاحتفاظ بالمفتاح لدى قاطني الشقة لضمان إمكانية الوصول السريع وقت الحاجة.

رابعاً: دعوة السادة الجيران الافاضل من الملاك والمستأجرين

- التنبيه على الاطفال بعدم اللعب في باب العمارة والاسانسير
- غلق جميع الابواب (خاصة السطح والجراج) بعد كل استخدام
- ازالة المخالفات ان وجدت
- دفع مبالغ الصيانة المتأخرة حيث ان المبلغ المتوفر في الصندوق غير كافي لاتمام عمليات الصيانة المطلوبة

خامساً: امور تم طرحها وستناقش لاحقاً باذن الله

- تركيب شاشة لكاميرات المراقبة
- ازالة المخالفات في حال وجودها

سادساً: القرارات النهائية

- الموافقة على تنفيذ أعمال الصيانة المذكورة وفق الأسعار المقدمة.
- البدء في إنشاء بوكس الطوارئ ووضع محتوياته كما تم الاتفاق.
- توزيع المهام على أعضاء الاتحاد لمتابعة التنفيذ والتواصل مع الفنيين.
- جمع دفعة اضافية لصيانة الاسانسير من كل شقة سيحددها /سامح بعد طلب تعديل المقياسه من شركة وام للمساعد (تقديريا من 1000 الى 1200 جنيهه)