


Chương 6 Giao tiếp ngoại vi

Tài liệu tham khảo:


- Chương 6: Giao tiếp ngoại vi (Giáo trình VXL)
- 2. Muhammad Ali Mazidi, AVR Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C, Pearson New International Edition, 2014.
- 3. Datasheet ATmega324P
- 4. https://nicerland.com/avr/
- 5. http://www.hocavr.com/
- 6. https://www.youtube.com/watch?v=Fr2K9pzec8g&list=PLgwJf8NK-2e55CdbY_WnY6pejPHoojCkJ

Kit thí nghiệm – ATmega324PA




- 6.1 Giao tiếp với nút nhấn, LED đơn
- 6.2 Giao tiếp với bàn phím ma trận (Keypad)
- 6.3 Giao tiếp với LED 7 đoạn
- 6.4 Giao tiếp với LCD (Liquid Crystal Display) 16x2
- 6.5 Giao tiếp IC đệm 3 trạng thái 74HC244
- 6.6 Giao tiếp với thanh ghi dịch 74HC595

6.1 Một số dạng kết nối với nút nhấn, Switch



6.1 Giao tiếp với nút nhấn, LED đơn

Ví dụ 1: Kết nối SW với một chân port làm ngõ vào, MCU324P nhận dạng SW nhấn tạo mức 0 ngõ vào sẽ thực hiện rẽ nhánh chuyển điều khiển chương trình.



6.1 Giao tiếp với nút nhấn, LED đơn

Đoạn chương trình nhận dạng SW nhấn như sau:

CBI DDRB,0 ;khai báo PBO là ngõ vào


SBI PORTB,0 ;khai báo điện trở kéo lên ngõ PBO

WAIT: SBIC PINB,0 ;bỏ qua lệnh kế tiếp nếu SW nhấn PB0=0

RJMP WAIT ;SW không nhấn PB0=1 lặp vòng lại

;---- Thực thi đoạn chương trình khi SW nhấn

•••




6.1 Giao tiếp với nút nhấn, LED đơn

Ví dụ 2: Kết nối SW với một chân port làm ngõ vào, MCU324P nhận dạng SW nhấn tạo mức 0 ngõ vào sẽ thực hiện bật sáng đèn LED. Giả sử trước đó đèn LED tắt.

	.ORG	0	
	CBI	DDRB,0	;khai báo PBO là ngõ vào
	SBI	PORTB,0	;khai báo điện trở kéo lên ngõ PBO
	SBI	DDRC,0	;khai báo PCO là ngõ ra
	CBI	PORTC,0	;tắt LED
WAIT:	SBIC	PINB,0	;bỏ qua lệnh kế tiếp nếu SW nhấn PB0=0
	RJMP	WAIT	;SW không nhấn PB0=1 lặp vòng lại
	SBI	PORTC,0	;bật LED
HERE:	RJMP	HERE	;kết thúc chương trình (dừng tại chỗ)

6.1 Giao tiếp với nút nhấn (có chống rung phím)



6.1 Chống rung phím bằng chương trình delay

Lưu ý: Thời gian delay có thể từ 10ms đến 20ms tùy loại SW để chống rung hiệu quả nhất!

Ví dụ 3: Kết nối SW với một chân port làm ngõ vào, MCU324P nhận dạng SW nhấn tạo mức 0 ngõ vào sẽ thực hiện **đảo trạng thái** đèn LED (ON ↔ OFF). Giả sử trước đó đèn LED tắt.

```
;địa chỉ bắt đầu chương trình sau khi reset
         .ORG
                   0
         RJMP
                                      ;nhảy đến chương trình chính
                   MAIN
                                      ;địa chỉ bắt đầu chương trình chính
         .ORG
                   0x40
                   R16,HIGH(RAMEND); đưa stack lên vùng địa chỉ cao
MAIN:
         LDI
         OUT
                   SPH,R16
                   R16,LOW(RAMEND)
         LDI
         OUT
                   SPL,R16
                                                                      PB0
         CBI
                   DDRB,0
                                      ;khai báo PBO là ngõ vào
                                                                       MCU324P
                                      ;khai báo điện trở kéo lên ngõ PBO
         SBI
                   PORTB,0
                                      ;khai báo PCO là ngõ ra
         SBI
                   DDRC,0
                                      ;PC0=0 LED tối
         CBI
                   PORTC,0
```

6.1 Chống rung phím bằng chương trình delay

;bỏ qua lệnh kế tiếp nếu SW nhấn PB0=0 **WAIT:** SBIC PINB,0 ;SW không nhấn PB0=1 lặp vòng lại **RJMP** WAIT ;delay 20ms (bỏ qua rung phím khi nhấn) RCALL DELAY 20MS SBIC ;đọc lại trạng thái SW (xem SW có thật sự được nhấn) PINB,0 ;lặp vòng lại nếu mức 1 (nếu SW vẫn bị rung sau delay) **RJMP** WAIT LDI R17,0x01 ;R17=01H R18,PORTC ;đọc PORTC IN ;đảo bit PCO EOR R18,R17 ;xuất ra PORTC OUT PORTC,R18 ;lặp vòng lại từ đầu **RJMP** WAIT đường ranh giới giữa mức 0 và 1

Nhả phím

Khoảng thời gian phím bị rung, tín hiệu không rõ ràng

Nhấn phím

6.1 Chống rung phím bằng chương trình delay

```
;---- DELAY 20MS (Fosc = 8MHz, CKDIV8 = 1)
DELAY 20MS:
        LDI
                 R21,160
                                  ;1MC
L1:
        LDI
                 R20,250
                                  ;1MC
L2:
        DEC
                 R20
                                  ;1MC
        NOP
                                  ;1MC
                                  ;2/1MC
        BRNE
                 12
        DEC
                 R21
                                  ;1MC
                                  ;2/1MC
        BRNE
                 L1
                                  ;4MC
        RET
```

- Tổng thời gian delay (gần đúng) = 4 x 160 x 250 x 0.125μs = 20000μs = 20ms
- Cho biết hiện tượng gì xảy ra nếu phím được nhấn giữ (không được nhả ra)?

6.1 Giao tiếp với nút nhấn có chống rung và chống giữ phím

Ví dụ 4: Kết nối SW với một chân port làm ngõ vào, MCU324P nhận dạng SW nhấn tạo mức 0 ngõ vào sẽ thực hiện đảo trạng thái đèn LED (ON ↔ OFF). Giả sử trước đó đèn LED tắt.

			PB0 nhả	nhả
	.ORG	0	nhấn nhấn	
	CBI	DDRB,0	;khai báo PBO là ngõ vào	
	SBI	PORTB,0	;khai báo điện trở kéo lên ngõ PBO	
	SBI	DDRC,0	;khai báo PC0 là ngõ ra	
	CBI	PORTC,0	;tắt LED	
WAIT_0:	SBIC	PINB,0	;chờ nhấn phím.	
	RJMP	WAIT_0	;nếu không nhấn thì tiếp tục chờ.	
	RCALL	DELAY_20MS	;chống rung phím khi nhấn.	
WAIT_1:	SBIS	PINB,0	;chờ nhả phím. Chưa nhả thì tiếp tục chờ.	
	RJMP	WAIT_1		
	RCALL	DELAY_20MS	;chống rung phím khi nhả.	
	LDI	R17,0x01		
	IN	R18,PORTC		
	EOR	R18,R17	;đảo trạng thái PCO	
	OUT	PORTC,R18		
	RJMP	WAIT_0	;lặp vòng lại từ đầu	


```
;---- DELAY 20MS (Fosc = 8MHz, CKDIV8 = 1)
DELAY 20MS:
        LDI
                 R21,160
                                  ;1MC
L1:
        LDI
                 R20,250
                                  ;1MC
L2:
        DEC
                 R20
                                  ;1MC
                                  ;1MC
        NOP
                                  ;2/1MC
        BRNE
                 L2
        DEC
                                  ;1MC
                 R21
        BRNE
                                  ;2/1MC
                 L1
        RET
                                   ;4MC
```

Tổng thời gian delay (gần đúng) = 4 x 160 x 250 x 0.125μs = 20000μs = 20ms

Lưu ý: Thời gian delay có thể từ 10ms đến 20ms tùy loại SW để chống rung hiệu quả nhất!

6.1 Chống rung phím bằng cách đọc nhiều lần trạng thái phím

Một phương pháp chống rung SW là lặp vòng n lần đọc trạng thái SW xác định SW nhấn liên tục và lặp vòng n lần đọc trạng thái SW xác định SW nhả liên tục sẽ xác nhận SW có nhấn/nhả. Nếu chỉ 1 lần đọc không đúng trạng thái SW nhấn/nhả sẽ lặp vòng đọc lại từ đầu.



6.1 Chống rung phím bằng cách đọc nhiều lần trạng thái phím

Ví dụ 5: Viết chương trình đọc trạng thái các SW và hiển thị dãy LED (bar LED) nếu có 1 SW nhấn/nhả như sau (có chống rung SW):


SW0 : tối toàn bộ dãy LED

SW1 : sáng 4 LED trọng số thấp

■ SW2 : sáng 4 LED trọng số cao

SW3 : sáng toàn bộ dãy LED

Lưu ý: nếu có nhiều hơn 2 phím được nhấn thì chương trình chỉ thực hiện cho phím nào được nhấn trước!



6.1 Chống rung phím bằng cách đọc nhiều lần trạng thái phím

MAIN:

LDI

OUT

R16,0x00

PORTC,R16

.EQU OUTPORT=PORTC Ký hiệu = Biểu thức/Hằng số .EQU .ORG 0 Ký hiệu = Thanh ghi GPRs .DEF **RJMP** MAIN Xem thêm Chương 4: Hợp ngữ Assembly .ORG 0x40 LDI R16,HIGH(RAMEND); đưa stack lên vùng địa chỉ cao OUT SPH,R16 R16,LOW(RAMEND) LDI OUT SPL,R16 LDI R16,0xF0 OUT DDRB,R16 ;khai báo PBO-PB3 là ngõ vào LDI R16,0x0F ;khai báo điện trở kéo lên ngõ PBO-PB3 OUT PORTB,R16 R16,0xFF LDI OUT DDRC,R16 ;khai báo PORTC là ngõ ra

;PORTC=0: LED tối

WAIT_0: LDI BACK1: RCA BRC DEC BRN PUS WAIT_1: LDI BACK2: RCA BRC DEC BRN POP CPI BRE CPI BRE CPI BRE CPI BRE CPI BRE	C WAIT_0 R16 E BACK1 H R17 R16,50 LL GET_KEY S WAIT_1 R16 E BACK2 R17 R17,0 Q MD_0 R17,1 Q MD_1 R17,2 Q MD_2 R17,3 Q MD_3 Q MD_3	;C=0: SW chưa nhấn lặp lại ;đếm số lần nhận dạng SW ;lặp vòng cho đủ số lần đếm ;xác nhận SW nhấn,cất mã SW ;số lần nhận dạng SW nhả ;gọi ctc nhận dạng SW
---	--	---

Cờ C	T. Thái phím
C = 0	Chưa nhấn
C = 1	Có nhấn


Chống rung phím

```
;hiển thị mode 0
MD 0:
                R18,0x00
                                ;dãy LED tối
                OUTPORT,R18
        OUT
                                ;lặp vòng từ đầu
        RJMP
                WAIT 0
                                ;hiển thị mode 1
MD 1:
                R18,0x0F
                                ;sáng 4 LED trọng số thấp
                OUTPORT,R18
        OUT
                                ;lặp vòng từ đầu
        RJMP
                WAIT 0
                                ;hiển thị mode 2
MD 2:
                R18,0xF0
                                ;sáng 4 LED trọng số cao
                OUTPORT,R18
        OUT
                                ;lặp vòng từ đầu
        RJMP
                WAIT 0
                               ;hiển thị mode 3
MD 3:
                R18,0xFF
       LDI
                               ;sáng cả dãy LED
                OUTPORT,R18
        OUT
                                ;lặp vòng từ đầu
        RJMP
                WAIT 0
```


- SW0 = 0 (mode 0): tối toàn bộ dãy LED
- SW1 = 0 (mode 1): sáng 4 LED trọng số thấp
- SW2 = 0 (mode 2): sáng 4 LED trọng số cao
- SW3 = 0 (mode 3): sáng toàn bộ dãy LED

		thái các SW,		Phím được nhấn	Mã phím		
		/ và C=1 nếu (chưa nhấn	có SW nhấn KQ trả về	SW0	R17 = 0		
;				SW1	R17 = 1		
GET_KEY:	LDI	•	;R17 chứa số vị trí SW	SW2	R17 = 2		
	MOV	R20,R17	;cất số SW vào R20				
	IN	R19,PINB	;đọc SW	SW3	R17 = 3		
	ANDI	R19,0x0F	;xem có SW nhấn?	Cờ C	T. Thái phím		
	CPI	R19,0x0F		CO C	i. mai piliii		
	BRNE	CHK_KEY		C = 0	Chưa nhấn		
NO_KEY:	CLC			6 4	Cá mh r		
	RJMP	EXIT	;thoát	C = 1	Có nhấn		
CHK_KEY:	ROR	R19	;quay phải qua C tìm vị trí SV	V nhấn			
	BRCC	KEY_CODE	E ;C=0 (hay bit PBi = 0): có SW được nhấn				
	DEC	R20	;SW không nhấn, giảm vị trí S	SW			
	BRNE	CHK KEY	;lặp vòng xét đến hết số vị tr	í SW			
	RJMP	_	;thoát khi không có SW nhấn		31		
KEY CODI	E: SUB	R17,R20	;R17=mã SW		─		
_	SEC	•	;Trả về C=1: có SW nhấn	b7 b6 b5 b4 b3 b2	2 b1 b0 → C		
EXIT:	RET		. 12	57 55 55 54 55 52	DI 50 . C		

6.2 Giao tiếp với bàn phím ma trận (Keypad)



6.2 Giao tiếp với bàn phím ma trận (Keypad)



Nhận dạng phím nhấn bằng cách quét cột


- Ngõ vào ở 4 hàng: bình thường mức 1.
- Lần lượt xuất mức 0 ra từng cột.
- Đọc trạng thái từng hàng. Nếu có phím nhấn kết nối với cột đang ở mức 0, hàng tương ứng sẽ bị kéo xuống mức 0.
- Từ mã quét vị trí cột và vị trí hàng ở mức 0 suy ra mã phím bằng cách cộng

vị trí cột và hàng:

- Vị trí cột: 0, 1, 2, 3
- Vị trí hàng: 0, 4, 8, C


Trạng thái phím:

- 0: nhấn
- 1: nhả



Nhận dạng phím nhấn bằng cách quét cột

- Ngõ vào ở 4 hàng: bình thường mức 1.
- Lần lượt xuất mức 0 ra từng cột.
- Đọc trạng thái từng hàng. Nếu có phím nhấn kết nối với cột đang ở mức 0, hàng tương ứng sẽ bị kéo xuống mức 0.
- Từ mã quét vị trí cột và vị trí hàng ở mức 0 suy ra mã phím bằng cách cộng



Nhận dạng phím nhấn bằng cách quét cột


- Ngõ vào ở 4 hàng: bình thường mức 1.
- Lần lượt xuất mức 0 ra từng cột.
- Đọc trạng thái từng hàng. Nếu có phím nhấn kết nối với cột đang ở mức 0, hàng tương ứng sẽ bị kéo xuống mức 0.
- Từ mã quét vị trí cột và vị trí hàng ở mức 0 suy ra mã phím bằng cách cộng

vị trí cột và hàng:

- Vị trí cột: 0, 1, 2, 3
- Vị trí hàng: 0, 4, 8, C

Ví dụ 6: nhận dạng phím 4.

Mã phím = vị trí cột + vị trí hàng = 0 + 4 = 4



Nhận dạng phím nhấn bằng cách quét hàng


- Ngõ vào ở 4 cột: bình thường mức 1.
- Lần lượt xuất mức 0 ra từng hàng.
- Đọc trạng thái từng cột. Nếu có phím nhấn kết nối với hàng đang ở mức 0,
 cột tương ứng sẽ bị kéo xuống mức 0.
- Từ mã quét vị trí hàng và vị trí cột ở mức 0 suy ra mã phím bằng cách cộng

vị trí hàng và cột:

- Vị trí cột: 0, 1, 2, 3
- Vị trí hàng: 0, 4, 8, C

Trạng thái phím:

- 0: nhấn
- 1: nhả



Trạng thái phím

Nhận dạng phím nhấn bằng cách quét hàng

- Ngõ vào ở 4 cột: bình thường mức 1.
- Lần lượt xuất mức 0 ra từng hàng.
- Đọc trạng thái từng cột. Nếu có phím nhấn kết nối với hàng đang ở mức 0, cột tương ứng sẽ bị kéo xuống mức 0.
- Từ mã quét vị trí hàng và vị trí cột ở mức 0 suy ra mã phím bằng cách cộng


vị trí hàng và cột:

- Vị trí cột: 0, 1, 2, 3
- Vị trí hàng: 0, 4, 8, C

Ví dụ 7: nhận dạng phím 4.

0: nhấn

1: nhả



Trạng thái phím

Nhận dạng phím nhấn bằng cách quét hàng


- Ngõ vào ở 4 cột: bình thường mức 1.
- Lần lượt xuất mức 0 ra từng hàng.
- Đọc trạng thái từng cột. Nếu có phím nhấn kết nối với hàng đang ở mức 0,
 cột tương ứng sẽ bị kéo xuống mức 0.
- Từ mã quét vị trí hàng và vị trí cột ở mức 0 suy ra mã phím bằng cách cộng

vị trí hàng và cột:


- Vị trí cột: 0, 1, 2, 3
- Vị trí hàng: 0, 4, 8, C

Ví dụ 7: nhận dạng phím 4.

Mã phím = vị trí hàng + vị trí cột = 4 + 0 = 4 Đọc trạng thái cột



Ví dụ 8: Cho sơ đồ kết nối MCU324P giao tiếp bàn phím (keypad) 16 phím như bên dưới. Sử dụng phương pháp **quét cột**, viết chương trình nhận dạng khi nhấn một phím sẽ hiển thị mã HEX tương ứng với mã phím và xuất ra bar LED. Có chống rung phím khi nhấn và nhả.



.EQU OUTPORT=PORTC .ORG 0 **RJMP** MAIN .ORG 0X40 R16,HIGH(RAMEND); đưa stack lên vùng địa chỉ cao MAIN: LDI OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 LDI R16,0X0F OUT DDRB,R16 ;khai báo PB4-PB7 ngõ vào, PB0-PB3 ngõ ra LDI **R16,0XFF** ;khai báo điện trở kéo lên ngõ PBO-PB7 OUT PORTB,R16 LDI R16,0XFF OUT DDRC,R16 ;khai báo PORTC là output LDI R16,0X00 OUT PORTC,R16 ;PORTC=0 LED tối START: RCALL KEY RD ;ctc đọc phím ;hiển thị mã phím ra bar LED OUT OUTPORT,R17 ;lặp vòng từ đầu RJMP START


```
;KEY RD đọc trạng thái phím
Chống rung phím khi nhấn/nhả 50 lần
;Sử dụng GET KEY16 nhận dạng phím nhấn: R17 = mã phím, C = 0: chưa nhấn, C = 1: có nhấn
;Chỉ thoát khi có phím nhấn!!!
                                   ;số lần nhận dạng phím nhấn
KEY RD: LDI R16,50
BACK1: RCALL
                 GET KEY16
                                   ;gọi ctc nhận dạng phím
                                   ;C=0 phím chưa nhấn lặp lại
        BRCC
                 KEY RD
                                   ;đếm số lần nhận dạng phím
         DEC
                 R16
                                   ;lặp vòng cho đủ số lần đếm
         BRNE
                 BACK1
                                   ;xác nhận phím nhấn,cất mã phím
        PUSH
                 R17
WAIT 1: LDI
                                   ;số lần nhận dạng phím nhả
                 R16,50
BACK2:
        RCALL
                 GET KEY16
                                   ;gọi ctc nhận dạng phím
                                   ;C=1 phím chưa nhả
         BRCS
                 WAIT 1
                                   ;đếm số lần nhận dạng phím
         DEC
                  R16
                                   ;lặp vòng cho đủ số lần đếm
         BRNE
                 BACK2
                                   ;xác nhận phím nhả lấy lại mã phím
        POP
                  R17
         RET
```

```
;GET KEY16 đọc trạng thái các phím,
;Trả về R17= mã phím và C=1 nếu có phím nhấn
;Trả về C=0 nếu phím chưa nhấn
GET KEY16:
                     ;R17 đếm số lần quét cột
LDI
           R17.4
           R20,0XFE
                     ;bắt đầu quét cột 0
LDI
SCAN COL:
                      ;hoặc NOP → delay 1MC
OUT
           PORTB,R20
IN
           R19,PINB
                      ;đọc trạng thái hàng
           R19,PINB
                     ;đọc lại trạng thái hàng
IN
                     ;che 4 bit cao lấy mã hàng
ANDI
           R19,0XF0
CPI
          R19,0XF0
                     ;xem có phím nhấn?
                     ;R19 khác F0H: có phím nhấn
BRNE
           CHK KEY
                      ;quét cột kế tiếp
LSL
           R20
INC
           R20
                      ;đặt LSB=1
DEC
           R17
BRNE
           SCAN COL ;tiếp tục quét hết số cột
                      ;phím chưa nhấn,C=0
CLC
RJMP
                      ;thoát
           EXIT
```

Vị trí hàng	0	4	8	С
Vị trí cột	0	1	2	3

```
CHK KEY:
            R17,4
SUBI
                        ;tính vị trí cột
                         ;bù 2 (số \leq 0) \rightarrow số dương
NEG
            R17
                        ;đảo sang 4 bit thấp mã hàng
SWAP
            R19
                        ;quét 4 hàng → tìm vị trí hàng...
LDI
            R20,4
                        ; tìm vị trí hàng có phím được nhấn
SCAN ROW:
ROR
            R19
                        ;quay phải mã hàng qua C tìm bit 0
BRCC
            SET FLG
                        ;C=0 đúng vị trí hàng có phím nhấn
                  ;không đúng hàng, tăng vị trí hàng thêm 4
INC
            R17
INC
            R17
INC
            R17
INC
            R17
DEC
            R20
BRNE
            SCAN ROW ;quét hết 4 hàng
                        ;có phím nhấn C=1
SET FLG:
            SEC
EXIT:
            RET
```


6.3 Giao tiếp với LED 7 đoạn



LED 7 đoạn Cathode chung


6.3 Giao tiếp với LED 7 đoạn

	MSB							LSB
Đoạn	dp	g	f	е	d	С	b	а
Data	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0



Ký tự (HEX)	Anode chung	Cathode chung	Ký tự (HEX)	Anode chung	Cathode chung
0	CO	3F	8	80	7F
1	F9	06	9	90	6F
2	A4	5B	Α	88	77
3	В0	4F	b	83	7 C
4	99	66	С	C6	39
5	92	6 D	d	A1	5E
6	82	7 D	E	86	79
7	F8	07	F	8E	71

Ví dụ 9: Cho sơ đồ kết nối MCU324P giao tiếp bàn phím (keypad) 16 phím như bên dưới. Sử dụng phương pháp **quét cột**, viết chương trình nhận dạng khi nhấn một phím sẽ hiển thị mã HEX tương ứng với mã phím và xuất ra LED 7 đoạn Anode chung. Có chống rung phím khi nhấn và nhả.



.EQU OUTPORT=PORTC .ORG 0 **RJMP** MAIN .ORG 0X40 R16,HIGH(RAMEND); đưa stack lên vùng địa chỉ cao MAIN: LDI OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 LDI R16,0X0F OUT DDRB,R16 ;khai báo PB4-PB7 ngõ vào, PB0-PB3 ngõ ra LDI **R16,0XFF** ;khai báo điện trở kéo lên ngõ PBO-PB7 OUT PORTB,R16 LDI R16,0XFF OUT DDRC,R16 ;khai báo PORTC là output LDI **R16,0XFF** ;PORTC=FFH: tắt LED 7 đoạn OUT PORTC,R16 START: RCALL KEY RD ;ctc đọc phím ;hiển thị mã phím (HEX) ra LED 7 đoạn **RCALL SEG LED** ;lặp vòng từ đầu **RJMP** START

```
;KEY RD đọc trạng thái phím
;Chống rung phím khi nhấn/nhả 50 lần
;Sử dụng GET KEY16 nhận dạng phím nhấn: R17 = mã phím, C = 0: chưa nhấn, C = 1: có nhấn
;Chỉ thoát khi có phím nhấn!!!
                                   ;số lần nhận dạng phím nhấn
KEY RD: LDI R16,50
BACK1: RCALL
                 GET KEY16
                                   ;gọi ctc nhận dạng phím
        BRCC
                 KEY RD
                                   ;C=0 phím chưa nhấn lặp lại
                                    ;đếm số lần nhận dạng phím
         DEC
                 R16
                                    ;lặp vòng cho đủ số lần đếm
        BRNE
                 BACK1
                                    ;xác nhân phím nhấn,cất mã phím
        PUSH
                 R17
                                   ;số lần nhân dang phím nhả
WAIT 1: LDI
                 R16,50
BACK2:
        RCALL
                 GET KEY16
                                    ;gọi ctc nhận dạng phím
                                   ;C=1 phím chưa nhả
         BRCS
                 WAIT 1
                                    ;đếm số lần nhận dạng phím
         DEC
                  R16
                                    ;lặp vòng cho đủ số lần đếm
         BRNE
                 BACK2
                                   ;xác nhận phím nhả lấy lại mã phím
         POP
                  R17
         RET
```

```
;GET KEY16 đọc trạng thái các phím,
;Trả về R17= mã phím và C=1 nếu có phím nhấn
;Trả về C=0 nếu phím chưa nhấn
GET KEY16:
                     ;R17 đếm số lần quét cột
           R17.4
LDI
           R20,0XFE
                     ;bắt đầu quét cột 0
LDI
SCAN COL:
                      ;hoăc NOP → delay 1MC
OUT
           PORTB,R20
                      ;đọc trạng thái hàng
IN
           R19,PINB
                     ;đọc lại trạng thái hàng
IN
           R19,PINB
                     ;che 4 bit cao lấy mã hàng
ANDI
           R19,0XF0
CPI
          R19,0XF0
                     ;xem có phím nhấn?
                     ;R19 khác F0H, có phím nhấn
BRNE
           CHK KEY
                      ;quét cột kế tiếp
LSL
           R20
INC
           R20
                      ;đặt LSB=1
DEC
           R17
BRNE
           SCAN COL ;tiếp tục quét hết số cột
                      ;phím chưa nhấn,C=0
CLC
RJMP
                      ;thoát
           EXIT
```

b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

LSL Rd;

```
        Vị trí hàng
        0
        4
        8
        C

        Vị trí cột
        0
        1
        2
        3
```


```
CHK KEY:
            R17,4
SUBI
                        ;tính vị trí cột
                        ;bù 2 (số \leq 0) \rightarrow số dương
NEG
            R17
                        ;đảo sang 4 bit thấp mã hàng
SWAP
            R19
                        ;quét 4 hàng → tìm vị trí hàng...
LDI
            R20,4
                        ; tìm vị trí hàng có phím được nhấn
SCAN ROW:
ROR
            R19
                        ;quay phải mã hàng qua C tìm bit 0
BRCC
            SET FLG
                        ;C=0 đúng vị trí hàng có phím nhấn
                  ;không đúng hàng, tăng vị trí hàng thêm 4
INC
            R17
INC
            R17
INC
            R17
INC
            R17
DEC
            R20
            SCAN ROW ;quét hết 4 hàng
BRNE
                        ;có phím nhấn C=1
SET FLG:
            SEC
EXIT:
            RET
```

 \rightarrow b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 \rightarrow C

```
;SEG LED: tra bảng mã LED 7 đoạn Anode chung
;R17: mã HEX của ký tự hiển thị ra LED 7 đoạn
SEG LED: LDI ZH,HIGH(TAB 7SA<<1)
                                            ;Z trỏ địa chỉ đầu bảng tra mã 7 đoạn
                 ZL,LOW(TAB 7SA<<1)
        LDI
                                            ;trong flash ROM
                                            ;công offset vào ZL (ZL = R30)
        ADD
                 R30,R17
        LDI
                 R17,0
        ADC
                                            ;công carry vào ZH (ZH = R31)
                 R31,R17
                                            ;lấy mã 7 đoạn
        LPM
                 R17,Z
                                            ;xuất mã 7 đoạn
        OUT
                 OUTPORT,R17
        RET
TAB 7SA:.DB
                 0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90,0X88,0X83
         .DB
                 0XC6,0XA1,0X86,0X8E
```

Giao tiếp với nhiều hơn 1 LED 7 đoạn

Ví dụ 10: Cho sơ đồ kết nối MCU324P giao với 2 LED 7 đoạn Anode chung như bên dưới. Viết chương trình hiện số HEX 12 ra 2 LED tương ứng.



```
.EQU OUTPORT=PORTB
```

.EQU IOSET=DDRB

.ORG 0

RJMP MAIN

.ORG 0X40

MAIN: LDI R16,HIGH(RAMEND) ;đưa stack lên vùng đ/c cao

OUT SPH,R16

LDI R16,LOW(RAMEND)

OUT SPL,R16

LDI R16,0X03

OUT DDRC,R16 ;khai báo PC0,PC1 là output

CBI PORTC,0 ;khóa ngõ ra U2

CBI PORTC,1 ;khóa ngõ ra U3

LDI R16,0xFF


OUT IOSET,R16 ;khai báo PORT output

LDI R17,0X12; xuất 12 ra 2 LED ;cất data **PUSH** R17 ;GET 7SEG tra mã 7 đoạn từ data đọc vào ;hoán vị sang 4 bit thấp **SWAP** R17 ;Input R17=mã Hex,Output R17=mã 7 đoạn R17,0X0F; che 4 bit thấp data **ANDI RCALL** GET 7SEG ; lấy mã 7 đoạn GET 7SEG: OUTPORT,R17 ;xuất mã 7 đoạn OUT ;Z trỏ địa chỉ đầu bảng tra mã 7 đoạn PORTC,0; mở U2 (2MC) SBI ZH,HIGH(TAB 7SA<<1) LDI PORTC,0; khóa U2 (2MC) CBI LDI ZL,LOW(TAB 7SA<<1) ;trong flash ROM ;phục hồi data R30,R17 ; công offset vào ZL POP R17 ADD R17,0X0F; che 4 bit thấp **ANDI** LDI R17,0 GET 7SEG ; lấy mã 7 đoạn **RCALL** ADC R31,R17 ; cộng carry vào ZH OUTPORT,R17; xuất mã 7 đoạn OUT R17,Z ;lấy mã 7 đoạn LPM PORTC,1; mở U3 (2MC) SBI RET PORTC,1; khóa U3 (2MC) **CBI** HR: TAB 7SA: .DB 0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8 **RJMP** HR .DB 0X80,0X90,0X88,0X83, 0XC6,0XA1,0X86,0X8E Xem mô tả IC 74HC573 ở ví du 6.1

Nguyễn Lý Thiên Trường

giáo trình VXL.

Ví dụ 11: Cho sơ đồ kết nối MCU324P giao với 2 LED 7 đoạn Anode chung như bên dưới. Viết chương trình đếm lên từ 00 đến 99 rồi quay lại $00 \rightarrow 01 \rightarrow ... \rightarrow 99 \rightarrow 00...$, giá trị bộ đếm tăng lên 1 cứ sau 0.5s. Sử dụng Fosc = 8MHz, CKDIV8 = 1.



```
.EQU
        OUTPORT=PORTB
.EQU
        IOSET=DDRB
.ORG
        0
RJMP
        MAIN
.ORG
        0X40
LDI
        R16, HIGH(RAMEND)
                                ;đưa stack lên vùng đ/c cao
OUT
        SPH,R16
        R16,LOW(RAMEND)
LDI
OUT
        SPL,R16
        R16,0X03
LDI
                                ;khai báo PCO,PC1 là output
OUT
        DDRC,R16
CBI
        PORTC,0
                                ;khóa ngõ ra U2
CBI
        PORTC,1
                                ;khóa ngõ ra U3
LDI
        R16,0xFF
```

MAIN:

;khai báo PORT output

IOSET,R16

OUT

AGAIN: ;đếm hàng đơn vị LDI R18,0 ;đếm hàng chục LDI R19,0 LP: MOV R17,R19 GET_7SEG ;lấy mã 7 đoạn **RCALL** OUTPORT,R17 ;xuất mã 7 đoạn OUT PORTC,0; mở U2 (hàng chục) SBI CBI PORTC,0 ;khóa U2 DV: MOV R17,R18 GET 7SEG ;lấy mã 7 đoạn **RCALL** OUTPORT,R17 ;xuất mã 7 đoạn OUT PORTC,1; mở U3 (hàng đơn vị) SBI CBI PORTC,1;khóa U3 DL;tao trễ 0.5s 2 **RCALL**

INC R18; tăng hàng đơn vị lên 1 CPI R18,10 BREQ CHUC ;don vi = 10RJMP DV CHUC: LDI R18,0 INC R19 ;tăng hàng chục lên 1 CPI R19,10 **AGAIN** BREQ 3 **RJMP** LP

```
;Chương trình tạo trễ 0.5s, Fosc = 8MHz,
;GET 7SEG tra mã 7 đoạn từ data đọc vào
;Input R17=mã Hex,Output R17=mã 7 đoạn
                                           ;CKDIV8 = 1
                                           DL:
                                                             R22,16
                                                    LDI
                                           LP3:
GET 7SEG:
                                                    LDI
                                                             R21,250
;Z trỏ địa chỉ đầu bảng tra mã 7 đoạn
                                           LP2:
                                                    LDI
                                                             R20,250
         ZH,HIGH(TAB 7SA<<1)
                                           LP1:
                                                    NOP
LDI
         ZL,LOW(TAB 7SA<<1); trong flash
LDI
                                                    DEC
                                                             R20
ROM
                                                    BRNE
                                                             I P1
ADD
         R30,R17 ; cộng offset vào ZL
                                                    DEC
                                                             R21
LDI
         R17,0
                                                    BRNE
                                                             LP2
ADC
         R31,R17 ; cộng carry vào ZH
                                                    DEC
                                                             R22
                 ;lấy mã 7 đoạn
LPM
         R17,Z
                                                    BRNE
                                                             LP3
                                      4
RET
                                                    RET
```


;-----

TAB 7SA:

.DB 0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90

6

Ví dụ 12: Thiết kế mạch MCU324P giao tiếp với bộ hiển thị 4 LED 7 đoạn AC dùng **phương pháp quét**. Viết một chương trình con hiển thị các số BCD nén cất trong các thanh ghi R21 và R20 (R21=ngàn-trăm, R20=chục-đơn vị). Viết một chương trình đọc số nhị phân 8 bit từ 1 port và hiển thị giá trị thập phân tương ứng ra bộ



Phương pháp quét LED.

- Dựa trên hiện tượng lưu ảnh của mắt.
- Tại một thời điểm chỉ cấp nguồn cho 1 LED sáng, các LED còn lại tắt, cứ thế tuần tự cho từng LED và sau đó lặp vòng lại.
- Để đảm bảo mắt người có cảm giác các LED đều sáng liên tục, tần số quét lặp vòng không nhỏ hơn 50Hz (người lập trình điều chỉnh tần số quét cho phù hợp thực tế).
- Với phương pháp quét, mạch lái bộ hiển thị chỉ cần 1 IC chốt mã 7 đoạn và mạch giải mã sang n đường kích mạch lái khuếch đại dòng điện lần lượt cấp nguồn cho n LED tương ứng.

```
3
```

```
;SCAN 4LA hiển thị 4 LED AC bằng phương pháp quét
;Input: R21,R20=số BCD nén(ngàn-trăm),(chục-đơn vị)
;Sử dụng ctc BCD UNP tách số BCD nén thành không nén
;Sử dụng ctc DELAY US,GET_7SEG
;Sử dụng R17,R18,R19,X
SCAN 4LA:
                           ;ctc chuyển số BCD nén thành không nén
RCALL
         BCD UNP
                           ;R18 đếm số lần quét LED
LDI
         R18,4
                           ;mã quét anode bắt đầu LED0 (LED đơn vị)
         R19,0XFE
LDI
         XH,HIGH(SR ADR) ;X trỏ địa chỉ đầu SRAM (ví du: SR ADR = 0x100)
LDI
         XL,LOW(SR ADR)
I DI
LOOP:
                           ;tắt các khóa BJT (tắt tất cả các đèn LED)
LDI
         R17,0X0F
OUT
         OUTPORT,R17
         PORTC,1
                           ;mở U3 (IC chốt điều khiến khóa BJT)
SBI
                           ;khóa U3 (IC chốt điều khiển khóa BJT)
         PORTC,1
CBI
```

```
;nạp số BCD từ SRAM
LD
        R17,X+
                                                                 4
        GET_7SEG
                         ;lấy mã 7 đoạn
RCALL
                         ;xuất mã 7 đoạn
        OUTPORT,R17
OUT
                         ;mở U2 (IC chốt data xuất ra LED 7 đoạn)
SBI
        PORTC,0
                         ;khóa U2 (IC chốt data xuất ra LED 7 đoạn)
        PORTC,0
CBI
                         ;xuất mã quét anode LED
OUT
        OUTPORT,R19
                         ;mở U3 (IC chốt điều khiển khóa BJT)
SBI
        PORTC,1
                         ;khóa U3 (IC chốt điều khiển khóa BJT)
CBI
        PORTC,1
                         ;tạo trễ 1ms sáng đèn (thời gian quét LED)
        DELAY_US
RCALL
                         ;C=1 chuẩn bị quay trái
SEC
                         ;mã quét anode kế tiếp
ROL
        R19
                         ;đếm số lần quét
DEC
        R18
                         ;thoát khi quét đủ 4 lần
BRNE
        LOOP
RET
```

ROL Rd C + b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

BCD_UNP:							
LDI	XH,HIGH(SR_ADR)	;X trỏ địa chỉ đầu SRAM					
LDI	XL,LOW(SR_ADR)						
MOV	R17,R20	;lấy số BCD nén trọng số thấp					
ANDI	R17,0X0F	;lấy số BCD thấp					
ST	X+,R17	;cất vào SRAM, tăng địa chỉ SRAM					
MOV	R17,R20	;lấy lại số BCD					
SWAP	R17	;hoán vị 2 số BCD					
ANDI	R17,0X0F	;lấy số BCD cao					
ST	X+,R17	;cất vào SRAM, tăng địa chỉ SRAM					
MOV	R17,R21	;thực hiện tương tự với số BCD nén cất trong R2	1				
ANDI	R17,0X0F	Chương trình con BCD_UNP: có chức năn	g				
ST	X+,R17	chuyển 2 số BCD nén trong thanh ghi R2	0				
MOV	R17,R21	(chục_đơn vị) và R21 (ngàn_trăm) thành 4 s	ố				
SWAP	R17	BCD không nén. Kết quả tương ứng với hàn	g				
ANDI	R17,0X0F	đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn đưọ	ľC				
ST	X+,R17	lưu lần lượt trong 4 ô nhớ SRAM có địa ch	i:				
RET		SR_ADR, SR_ADR + 1, SR_ADR + 2, SR_ADR + 3.					

```
6
;GET 7SEG tra mã 7 đoạn từ data đọc vào
;Input R17=mã Hex,Output R17=mã 7 đoạn
GET_7SEG:
        ZH,HIGH(TAB_7SA<<1) ;Z trỏ địa chỉ đầu bảng tra mã 7 đoạn
LDI
        ZL,LOW(TAB_7SA<<1)
                                   trong flash ROM
LDI
        R30,R17
                                   ;cộng offset vào ZL
ADD
LDI
        R17,0
ADC
        R31,R17
                                   ;cộng carry vào ZH
                                   ;lấy mã 7 đoạn
LPM
        R17,Z
RET
```

```
7
```

```
;BIN8 BCD chuyển số nhị phân 8 bit sang số BCD 3 digit
;Input R17=số nhị phân 8 bit
;Output R21,R20=số BCD nén,R21 trọng số cao
;Sử dụng ctc DIV8_8,R16=10 số chia
BIN8 BCD:
                  ;xóa các thanh ghi kết quả
CLR
         R20
CLR
         R21
LDI
         R16,10 ;R16=số chia
         DIV8 8 ;ctc chia 2 số nhị phân 8 bit
RCALL
         R20,R16 ;R20=dư số phép chia đầu
MOV
LDI
         R16,10
RCALL
         DIV8 8
         R16
                  ;chuyến dư số phép chia lần 2 lên 4 bit cao
SWAP
         R20,R16 ;dán dư số phép chia lần 2 vào 4 bit cao của R20
OR
         R21,R17 ;R21=thương số sau cùng.
MOV
RET
```

```
8
```


```
;DIV8 8 chia 2 số Hex 8 bit
;Input R17= số bị chia,R16=số chia
;Output R17=thương số,R16=dư số
;Sử dụng R15
DIV8 8:
                 R15 ;R15=thương số
        CLR
                 R17,R16 ;trừ số bị chi cho số chia
GT DV:
        SUB
                 LT_DV ;C=1 không chia được
        BRCS
        INC
                 R15 ;tăng thương số thêm 1
                 GT DV ; thực hiện tiếp
        RJMP
                 R17,R16 ;lấy lại dư số
LT DV:
        ADD
                 R16,R17 ;R16=du số
        MOV
                 R17,R15 ;R17=thương số
        MOV
        RET
```

```
9
;DELAY US tạo thời gian trễ Td = R16 x 100 (\mus) (Fosc=8MHz, CKDIV8 = 1)
;Input:R16 hệ số nhân thời gian trễ 1 đến 255
DELAY_US:
                                    ;tao tre 1ms
                  R16,10
         LDI
         MOV
                  R15,R16
                                    ;1MC nap data cho R15
                  R16,200
                                    ;1MC sử dụng R16
         LDI
                                    ;1MC nap data cho R14
L1:
         MOV
                  R14,R16
L2:
         DEC
                  R14
                                    ;1MC
         NOP
                                    ;1MC
         BRNE
                                    ;2/1MC
                  L2
         DEC
                  R15
                                    ;1MC
                                    ;2/1MC
         BRNE
                  L1
         RET
                                    ;4MC
TAB 7SA: .DB 0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90,0X88,0X83
         .DB 0XC6,0XA1,0X86,0X8E
```

6.4 Giao tiếp với LCD (Liquid Crystal Display) 16 x 2

- Để có thể hiển thị đa dạng ký tự và hình ảnh, thường sử dụng LCD ký tự hay LCD đồ họa làm bộ hiển thị.
- LCD ký tự (Alphanumeric LCD) chuyên dùng hiển thị các ký tự mã ASCII và một số ký tự đặc biệt như bảng chữ cái Hy Lạp, ký hiệu toán, ký hiệu điều khiển...
- LCD đồ họa (Graphic LCD) có cấu trúc ma trận điểm nên có thể hiển thị cả ký tự và hình ảnh.


LCD ký tự 16 x 2 (sử dụng IC lái HD44780)



LCD đồ họa 128 x 64 dots (sử dụng IC lái KS0108)



6.4 Giao tiếp với LCD 16 x 2



- Các chân điều khiển: RS, RW, E.
 - RS (Register Select):
 - RS = 0: truy xuất thanh ghi lệnh (IR)
 - RS = 1: truy xuất thanh ghi data (DR)
 - o RW (Read/Write):
 - $R/\overline{W} = 1$: Chế độ đọc (Read)
 - $R/\overline{W} = 0$: Chế độ ghi (Write)
 - o E (Enable): chân cho phép
 - $E = 1 \rightarrow 0$ (cạnh xuống): cho phép
 - E = 0: không cho phép
- Các chân data/command: D0 D7.

Chân	Ký hiệu	Chức năng	Mô tả				
1	VSS	Nguồn	GND				
2	VDD	Nguồn	Nguồn(5V)				
3	VEE	Điều khiển	Điều chỉnh độ tương phản,thường mắc qua chiết áp thay đổi từ 0-5V				
4	RS	Điều khiển	RS=0: truy xuất lệnh RS=1: truy xuất data				
5	RW	Điều khiển	RW=1: truy xuất đọc RW=0: truy xuất ghi				
6	E	Điều khiển	E=√x cho phép truy xuất LCD E=0: cấm truy xuất LCD				
7 -14	D0 - D7	Data/ Command	RS=1: data RS=0: lệnh				
15	LEDA	Anode LED	Anode LED nền				
16	LEDK	Cathode LED	Cathode LED nền				

6.4 Giao tiếp với LCD 16 x 2

Một số mã lệnh thông dụng (điều khiển RS=0, R/\overline{W} = 0)

Mã (HEX)	Chức năng	Thời gian thực thi			
01	Xóa màn hình (Clear display) (tự về vị trí đầu dòng 1)	1.52ms			
02	Trở về vị trí đầu dòng (Return home)	1.52ms			
04	Dịch con trỏ sang trái (khi ghi/đọc data)	37μs			
05	Dịch màn hình sang phải (khi ghi/đọc data)	37μs			
06	Dịch con trỏ sang phải (khi ghi/đọc data)	37μs			
07	Dịch màn hình sang trái (khi ghi/đọc data)	37μs			
08	Tắt màn hình, tắt con trỏ	37μs			
0A	Tắt màn hình, hiện con trỏ	37μs			
0C	Hiện màn hình, tắt con trỏ	37μs			
OE	Hiện màn hình,không chớp ký tự chỉ bởi con trỏ	37μs			
OF	Hiện màn hình, chớp ký tự chỉ bởi con trỏ	37μs			

Thời gian thực thi ứng với tần số f_{osc} = 270KHz (Xem thêm trong datasheet HD44780)

6.4 Giao tiếp với LCD 16 x 2

Một số mã lệnh thông dụng (điều khiển RS=0, R/\overline{W} = 0)

Mã (HEX)	Chức năng	Thời gian thực thi		
10	Dịch con trỏ sang trái (không thay đổi nội dung DDRAM)	37μs		
14	Dịch con trỏ sang phải (không thay đổi nội dung DDRAM)	37μs		
18	Dịch màn hình sang trái (không thay đổi nội dung DDRAM)	37μs		
1C	Dịch màn hình sang phải (không thay đổi nội dung DDRAM)	37μs		
28	Đặt chức năng giao tiếp 4 bit cao, 2 dòng, 5 x 8 dots	37μs		
38	Đặt chức năng giao tiếp 8 bit, 2 dòng, 5 x 8 dots	37μs		
80	Chuyển con trỏ về đầu dòng 1	37μs		
CO	Chuyển con trỏ về đầu dòng 2	37μs		

Đọc/ghi bộ nhớ DDRAM/CGRAM: $37\mu s$ (ứng với tần số $f_{osc} = 270KHz$)

		RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	
Function set	Code	0	0	0	0	1	DL	N	F	*	*	(
		RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	
Clear display	Code	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	
Display on/off control	Code	0	0	0	0	0	0	1	D	С	В	
		RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	
Entry mode set	Code	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	s	

(*: tùy định)

Giải thích ý nghĩa một số lệnh. Xem thêm trong Chương 6 giáo trình VXL và datasheet HD44780.


- ❖ Lệnh 1: Function set: đặt cấu hình làm việc LCD kết nối 8/4 bit (DL), số dòng (N), ma trận 5x8 hay 5x10 dots (F).
 - DL=1: giao tiếp data 8 bit D7-D0, DL=0 data 4 bit D7-D4
 - N=1: đặt 2 dòng, N=0: đặt 1 dòng
 - F=1: font 5x10 (N=0), F=0: font 5x8
- ❖ Lệnh 2: Clear display: xóa toàn bộ màn hình và con trỏ tự động dời về đầu dòng 1.
 - Ghi mã lệnh 01H
- ❖ Lệnh 3: Display on/off control: điều khiển màn hình và con trỏ.
 - D=1 màn hình on, D=0 màn hình off
 - C=1 con trỏ on, C=0 con trỏ off
 - B=1 ký tự và con trỏ chớp, B=0 ký tự và con trỏ không chớp
- ❖ Lệnh 4: Entry mode set: chọn mode dịch con trỏ/màn hình.
 - I/D=1/0: tăng/giảm địa chỉ DDRAM thêm/bớt 1 khi truy xuất DDRAM
 - S=1: dịch màn hình sang phải (I/D=0) hay trái (I/D=1), S=0: không dịch màn hình

Các lệnh reset cấp nguồn cho LCD ký tự Cấp nguồn Chờ > 15ms sau khi VDD tăng đến 4.5V (*) Ghi byte lệnh 30H Chờ > 4.1ms Ghi byte lệnh 30H Chờ > 100 μs

Các lệnh reset cấp nguồn chế độ 8 bit

Ghi byte lệnh 30H

(*) Sử dụng nguồn 3V: Chờ > 40ms sau khi VDD tăng đến 2.7V



Các lệnh khởi động cho LCD ký tự (sau khi reset cấp nguồn)

Function set: 2 dòng, font 5x8 dots

Chế độ 8 bit:
 mã lệnh=38H

Chế độ 4 bit:
 mã lệnh=28H

Clear display: xóa màn hình
mã lệnh=01H

■ Display on/off control: màn hình on, xóa con trỏ mã lệnh=0CH

 Entry mode set: con trỏ dịch phải,địa chỉ DDRAM mã lệnh=06H tăng 1 khi ghi data, màn hình không dịch.

Phân biệt giữa mã lệnh (command) và dữ liệu (data)


- Ghi lệnh xuống LCD: chọn thanh ghi lệnh (IR) với RS = 0
- Ghi dữ liệu xuống LCD (hiển thị lên màn hình LCD): chọn thanh ghi dữ liệu (DR) với RS = 1. Lưu ý: dữ liệu hiển thị lên LCD là mã ASCII của ký tự tương ứng.
- Trong cả 2 trường hợp trên, tạo xung cạnh xuống ở chân E để cho phép LCD bắt đầu thực thi.

❖ Một số lưu ý:

- Giao tiếp 8 bit: kết nối 8 chân D0...D7 với 8 chân port tương ứng của MCU. Mỗi lệnh giao tiếp chỉ cần truy xuất 1 byte kết hợp 3 tín hiệu điều khiển (RS, RW, E).
- Giao tiếp 4 bit: kết nối 4 chân D4...D7 với 4 chân port tương ứng của MCU. Mỗi lệnh giao tiếp cần truy xuất 2 lần, mỗi lần 4 bit kết hợp với 3 tín hiệu điều khiển (RS, RW, E). Truy xuất 4 bit cao trước, chờ > 100µs, truy xuất tiếp 4 bit thấp.
- Thay vì đọc cờ BF (Busy Flag), có thể delay từ 50μs đến 1.6ms tùy loại lệnh, chờ LCD thực hiện xong lệnh.

Ví dụ 13: Cho sơ đồ giao tiếp giữa MCU324P với LCD 16x2 giao tiếp 8 bit như bên dưới. Viết một chương trình điều khiển LCD 16x2 thực hiện các công việc sau:

- Viết chương trình con có chức năng reset cấp nguồn cho LCD.
- Viết chương trình con có chức khởi động LCD.
- Viết chương trình hoàn chỉnh hiển thị ra LCD 2 dòng ký tự như sau:



```
.EQU OUTPORT=PORTB ;PORTB data
```

1

```
.EQU INPORT=PINB
```

.EQU
$$E=2$$
 ;bit E

2

```
.ORG 0
RJMP MAIN
.ORG 0X40
```

MAIN: LDI R16,HIGH(RAMEND)

;đưa stack lên vùng địa chỉ cao

OUT SPH,R16

LDI R16,LOW(RAMEND)

OUT SPL,R16

LDI R16,0X07

OUT CONT_DR,R16 ;khai báo PC0,PC1,PC2 là output

CBI CONT,RS ;RS=PC0=0

CBI CONT,RW ;RW=PC1=0 truy xuất ghi

CBI CONT,E ;E=PC2=0 cấm LCD

LDI R16,0XFF

OUT IOSETB,R16 ;khai báo outport

Lưu ý: CBI CONT,RS CBI PORTC,0; RS = 0 \Leftrightarrow CBI CBI PORTC,1; RW = 0CONT,RW \Leftrightarrow CBI CBI PORTC,2; E = 0CONT,E \Leftrightarrow

```
;khởi tạo LCD gồm:
         ;reset cấp nguồn
         ;cấu hình LCD hoạt động chế độ 8 bit
         RCALL POWER RESET LCD8 ; reset cấp nguồn LCD 8 bit
         RCALL INIT LCD8 ;ctc khởi động LCD 8 bit
         CBI
                   CONT,RS
                                      ;RS=0 ghi lệnh
                                      ;con trỏ bắt đầu ở dòng 1 vị trí thứ 4
         LDI
                   R17,$83
         RCALL
                   OUT LCD
         LDI
                   R16,1
                                      ;chờ 100µs
         RCALL
                   DELAY US
                   ZH,HIGH(TAB<<1) ;Z trỏ đầu bảng tra ký tự
         LDI
                   ZL,LOW(TAB<<1)
         LDI
                                      ;lấy mã ASCII ký tự từ Flash ROM
LINE1:
                   R17,Z+
         LPM
                                      ;kiểm tra ký tự xuống dòng?
         CPI
                   R17,CR
                                      ;ký tự CR xuống dòng
         BREQ
                   DOWN
                                      ;RS=1 ghi data hiển thị LCD
         SBI
                   CONT,RS
         RCALL
                   OUT LCD
                                      ;ghi mã ASCII ký tự ra LCD
         LDI
                   R16,1
                                      ;chờ 100µs
         RCALL
                   DELAY US
                                      ;tiếp tục hiển thị dòng 1
                   LINE1
         RJMP
```

3

```
DOWN: CBI
                CONT,RS
                                 ;RS=0 ghi lệnh
                                 ;con trỏ bắt đầu ở dòng 2 vị trí thứ 3
                R17,$C2
        LDI
        RCALL
                OUT LCD
        LDI
                R16,1
                                 ;chờ 100µs
        RCALL
                DELAY US
                                 ;lấy mã ASCII ký tự từ Flash ROM
LINE2:
        LPM
                R17,Z+
                                 ;kiểm tra ký tự kết thúc
        CPI
                R17, NULL
                                 ;ký tự NULL thoát
        BREQ
                HERE
                                 ;RS=1 ghi data hiển thị LCD
        SBI
                CONT,RS
                                 ;ghi mã ASCII ký tự ra LCD
        RCALL
                OUT LCD
                                 :chờ 100us
        LDI
                R16,1
        RCALL
                DELAY US
                                 ;tiếp tục hiển thị dòng 2
        RJMP
                LINE2
HERE:
        RJMP
                HERE
```

```
;Các lệnh reset cấp nguồn LCD 8 bit
;Chờ hơn 15ms
;Ghi mã lệnh 30H lần 1, chờ ít nhất 4.1ms
;Ghi mã lệnh 30H lần 2, chờ ít nhất 100µs
;Ghi mã lệnh 30H lần 3, chờ ít nhất 100µs
POWER RESET LCD8:
                    R16,200 ;delay 20ms
          LDI
                    DELAY US; ctc delay 100µsxR16
          RCALL
          ;Ghi mã lênh 30H lần 1, chờ 4.2ms
          CBI
                    CONT,RS ;RS=0 ghi lệnh
                    R17,$30 ;mã lệnh=$30 lần 1,RS=RW=E=0
          LDI
```

OUT LCD ;ctc ghi ra LCD

R16,42 ;delay 4.2ms

DELAY US

RCALL

RCALL

LDI

```
;Ghi mã lệnh 30H lần 2, chờ 200µs
CBI
          CONT,RS ;RS=0 ghi lệnh
LDI
          R17,$30 ;mã lênh=$30 lần 2
RCALL
          OUT LCD
LDI
          R16,2 ;delay 200µs
RCALL
          DELAY US
;Ghi mã lệnh 30H lần 3, chờ 200µs
CBI
          CONT,RS ;RS=0 ghi lệnh
LDI
          R17,$30
RCALL
          OUT LCD
          R16,2 ;delay 200µs
LDI
RCALL
          DELAY US
                                  6
RET
```


```
7
```

```
;INIT_LCD8 khởi động LCD ghi 4 byte mã lệnh
;Function set: 0x38: 8 bit, 2 dòng, font 5x8
;Clear display: 0x01: xóa màn hình
;Display on/off control: 0x0C: màn hình on, con trỏ off
;Entry mode set: 0x06: dịch phải con trỏ, địa chỉ DDRAM tăng 1 khi ghi data
INIT_LCD8:
                                                  ;RS=0 ghi lênh
            CBI
                        CONT,RS
                                                  ;chế độ giao tiếp 8 bit, 2 dòng, font 5x8
            LDI
                        R17,0x38
            RCALL
                        OUT LCD
            LDI
                         R16,1
                                                  ;chờ 100µs
            RCALL
                        DELAY_US
            CBI
                        CONT,RS
                                                  ;RS=0 ghi lệnh
            LDI
                        R17,0x01
                                                  ;xóa màn hình
            RCALL
                        OUT LCD
            LDI
                         R16,20
                                                  ;chờ 2ms sau lệnh Clear display
            RCALL
                         DELAY US
                         CONT,RS
            CBI
                                                  ;RS=0 ghi lệnh
            LDI
                                                  ;màn hình on, con trỏ off
                        R17,0x0C
            RCALL
                        OUT LCD
            LDI
                         R16,1
                                                  ;chờ 100µs
            RCALL
                         DELAY US
            CBI
                         CONT,RS
                                                  ;RS=0 ghi lệnh
            LDI
                                                  ;dịch phải con trỏ, địa chỉ DDRAM tăng 1 khi ghi data
                        R17,0x06
            RCALL
                        OUT LCD
                                                  ;chờ 100 us
            LDI
                         R16,1
            RCALL
                         DELAY US
            RET
```

```
;OUT LCD ghi mã lệnh/data ra LCD
;Input: R17 chứa mã lệnh/data
OUT LCD: OUT OUTPORT,R17
                                        ;1MC,ghi lệnh/data ra LCD
                                         ;2MC,xuất xung cho phép LCD
          SBL
                    CONT,E
          CBI
                    CONT,E
                                         ;2MC
          RET
;DELAY US tạo thời gian trễ =R16x100μs(Fosc=8MHz, CKDIV8 = 1)
;Input:R16 hệ số nhân thời gian trễ 1 đến 255
DELAY US: MOV R15,R16
                                        ;1MC nap data cho R15
                    R16,200
                                         ;1MC sử dụng R16
          LDI
                                         ;1MC nap data cho R14
L1:
          MOV
                    R14,R16
L2:
          DEC
                    R14
                                         ;1MC
          NOP
                                         ;1MC
          BRNE
                                         ;2/1MC
                    L2
          DEC
                    R15
                                         ;1MC
          BRNE
                                         ;2/1MC
                    L1
          RET
                                         ;4MC
          .ORG
                    0X0200
          .DB "Xin chao!",$0D,"Mon Vi xu ly",$00
TAB:
```

Ví dụ 14: Cho sơ đồ giao tiếp giữa MCU324P với LCD 16x2 giao tiếp 4 bit như bên dưới. Viết một chương trình điều khiển LCD 16x2 thực hiện các công việc sau:

- Viết chương trình con có chức năng reset cấp nguồn cho LCD.
- Viết chương trình con có chức khởi động LCD.
- Viết chương trình hoàn chỉnh hiển thị ra LCD 2 dòng ký tự như sau:



```
LCD=PORTC ;PORTC giao tiếp bus LCD 16 x 2
.EQU
      LCD DR=DDRC
.EQU
.EQU
      LCD IN=PINC
      RS=0
                          ;bit RS
.EQU
.EQU
                          ;bit RW
     RW=1
.EQU
      E=2
                          ;bit E
      CR=$0D
                          ;mã báo hiệu kết thúc dòng 1
.EQU
      NULL=$00
                          ;mã báo hiệu kết thúc dòng 2
.EQU
```

```
.ORG 0
RJMP MAIN
.ORG 0X40
```

MAIN: LDI R16,HIGH(RAMEND)

;đưa stack lên vùng địa chỉ cao

OUT SPH,R16

LDI R16,LOW(RAMEND)

OUT SPL,R16

LDI R16,0XFF

OUT LCD_DR,R16 ;khai báo PORTC là output

CBI LCD,RS ;RS=PC0=0

CBI LCD,RW ;RW=PC1=0 truy xuất ghi

CBI LCD,E ;E=PC2=0 cấm LCD

Lưu ý:

CBI LCD,RS \Leftrightarrow CBI PORTC,0; RS = 0

CBI LCD,RW \Leftrightarrow CBI PORTC,1; RW = 0

CBI LCD,E \Leftrightarrow CBI PORTC,2; E = 0

```
;khởi tạo LCD gồm:
        ;reset cấp nguồn
        ;cấu hình LCD hoạt động chế độ 4 bit
        RCALL POWER_RESET_LCD4 ;reset cấp nguồn LCD 4 bit
        RCALL INIT LCD4 ;ctc khởi động LCD 4 bit
        CBI LCD,RS
                                ;RS=0 ghi lệnh
                 R17,$83 ;con trỏ bắt đầu ở dòng 1 vị trí thứ 4
        LDI
        RCALL
                 OUT LCD4 2
        LDI
                 R16,1
                                   ;chờ 100µs
        RCALL
                 DELAY US
        LDI
                 ZH,HIGH(TAB<<1) ;Z trỏ đầu bảng tra ký tự
                 ZL,LOW(TAB<<1)
        LDI
LINE1:
                 R17,Z+
                                   ;lấy mã ASCII ký tự từ Flash ROM
        LPM
                                   ;kiểm tra ký tự xuống dòng?
        CPI
                 R17,CR
                                   ;ký tự CR xuống dòng
        BREQ
                 DOWN
                                  ;RS=1 ghi data hiển thị LCD
                 LCD,RS
        SBI
        RCALL
                 OUT LCD4 2 ;ghi mã ASCII ký tự ra LCD
        LDI
                 R16,1
                                   ;chờ 100µs
        RCALL
                 DELAY US
                                   ;tiếp tục hiển thi dòng 1
        RJMP
                 LINE1
```

```
DOWN: CBI
                LCD,RS
                                 ;RS=0 ghi lệnh
                                 ;con trỏ bắt đầu ở dòng 2 vị trí thứ 3
                R17,$C2
        LDI
        RCALL
                OUT_LCD4_2
        LDI
                R16,1
                                 ;chờ 100µs
        RCALL
                DELAY US
                                 ;lấy mã ASCII ký tự từ Flash ROM
LINE2:
        LPM
                R17,Z+
                                 ;kiểm tra ký tự kết thúc
        CPI
                R17, NULL
                                 ;ký tự NULL thoát
        BREQ
                HERE
                                 ;RS=1 ghi data hiển thị LCD
        SBI
                LCD,RS
                                 ;ghi mã ASCII ký tự ra LCD
        RCALL
                OUT LCD4 2
                                 ;chờ 100µs
        LDI
                R16,1
        RCALL
                DELAY US
                                 ;tiếp tục hiển thị dòng 2
        RJMP
                LINE2
HERE:
        RJMP
                HERE
```

```
;Các lệnh reset cấp nguồn LCD 4 bit
;Chờ hơn 15ms
;Ghi 4 bit mã lệnh 30H lần 1, chờ ít nhất 4.1ms
;Ghi 4 bit mã lệnh 30H lần 2, chờ ít nhất 100µs
;Ghi byte mã lệnh 32H, chờ ít nhất 100µs sau mỗi lần ghi 4 bit
POWER RESET LCD4:
            LDI
                  R16,200 ;delay 20ms
                         DELAY US ;ctc delay 100µsxR16
            RCALL
            ;Ghi 4 bit cao mã lệnh 30H lần 1, chờ 4.2ms
            CBI
                         LCD,RS;RS=0 ghi lênh
                         R17,$30 ;mã lệnh=$30 lần 1,RS=RW=E=0
            LDI
                         OUT_LCD4 ;ctc ghi ra LCD 4 bit cao
            RCALL
            LDI
                         R16,42 ;delay 4.2ms
            RCALL
                         DELAY US
            ;Ghi 4 bit cao mã lệnh 30H lần 2, chờ 200μs
            CBI
                         LCD,RS ;RS=0 ghi lệnh
                         R17,$30 ;mã lệnh=$30 lần 2
            LDI
            RCALL
                         OUT LCD4 ;ctc ghi ra LCD 4 bit cao
                         R16,2 ;delay 200µs
            LDI
            RCALL
                         DELAY US
            ;Ghi byte mã lệnh 32H
            CBI
                         LCD,RS;RS=0 ghi lệnh
                         R17,$32
            LDI
                         OUT_LCD4_2; ctc ghi 1 byte, mỗi lần 4 bit
            RCALL
            RET
```

5

```
6
```


```
;INIT LCD4 khởi động LCD ghi 4 byte mã lệnh
;Function set: 0x28: 4 bit, 2 dòng, font 5x8
;Clear display: 0x01: xóa màn hình
;Display on/off control: 0x0C: man hinh on, con tro off
;Entry mode set: 0x06: dịch phải con trỏ, địa chỉ DDRAM tăng 1 khi ghi data
INIT LCD4: CBI LCD,RS ;RS=0 ghi lệnh
         LDI R17,0x28 ;chế độ giao tiếp 4 bit, 2 dòng, font 5x8
         RCALL OUT LCD4 2
         CBI LCD,RS
                                ;RS=0 ghi lệnh
         LDI R17,0x01 ;xóa màn hình
         RCALL OUT LCD4 2
         LDI
              R16,20
                                    ;chờ 2ms sau lệnh Clear display
         RCALL DELAY_US
         CBI LCD,RS ;RS=0 ghi lệnh
         LDI R17,0x0C
                                    ;màn hình on, con trỏ off
         RCALL OUT LCD4 2
         CBI LCD,RS
                              ;RS=0 ghi lênh
         LDI R17,0x06
                                    ;dịch phải con trỏ, địa chỉ DDRAM tăng 1 khi ghi data
         RCALL OUT LCD4 2
         RET
```


```
;OUT LCD4 2 ghi 1 byte mã lệnh/data ra LCD
;chia làm 2 lần ghi 4bit: 4 bit cao trước, 4 bit thấp sau
;Input: R17 chứa mã lệnh/data,R16
;bit RS=0/1:lênh/data,bit RW=0:ghi
;Sử dụng ctc OUT LCD4
OUT LCD4 2:
                    R16,LCD
                                         ;đọc PORT LCD
          IN
                    R16,(1<<RS)
                                         ;loc bit RS
          ANDI
                                         ;cất R16
                    R16
          PUSH
                                         ;cất R17
          PUSH
                    R17
                                         ;lấy 4 bit cao
          ANDI
                    R17,$F0
          OR
                    R17,R16
                                         ;ghép bit RS
          RCALL
                                         ;ghi ra LCD
                    OUT LCD4
                                         ;chờ 100us
                    R16,1
          LDI
          RCALL
                    DELAY US
```

```
;phục hồi R17
POP
        R17
POP
        R16
                 ;phục hồi R16
SWAP
       R17
                ;đảo 4 bit
;lấy 4 bit thấp chuyển thành cao
        R17,$F0
ANDI
OR
        R17,R16 ;ghép bit RS
RCALL
        OUT LCD4;ghi ra LCD
        R16,1 ;chờ 100us
LDI
RCALL
        DELAY US
RET
```

```
;OUT_LCD4 ghi mã lệnh/data ra LCD
;Input: R17 chứa mã lệnh/data 4 bit cao
OUT_LCD4: OUT LCD,R17
           SBI
                      LCD,E
           CBI
                      LCD,E
           RET
;DELAY_US tạo thời gian trễ =R16x100μs(Fosc=8MHz, CKDIV8 = 1)
;Input:R16 hệ số nhân thời gian trễ 1 đến 255
DELAY US: MOV R15,R16
                                            ;1MC nap data cho R15
                      R16,200
                                            ;1MC sử dụng R16
           LDI
                                            ;1MC nap data cho R14
L1:
           MOV
                      R14,R16
L2:
           DEC
                      R14
                                            ;1MC
           NOP
                                            ;1MC
           BRNE
                                            ;2/1MC
                      L2
           DEC
                      R15
                                            ;1MC
                                            ;2/1MC
           BRNE
                      L1
           RET
                                            ;4MC
           .ORG
                      0X0200
```

TAB: .DB "Xin chao!",\$0D,"Mon Vi xu ly",\$00






Bảng hoạt động IC 74HC244

Inputs (i=1,2;n=03) Outputs						
iOE	iYn					
Н	X	Hi-Z				
L	L	L				
L	H	H				

- \overline{OE} cấm/cho phép xuất (tích cực thấp).
 - \circ \overline{OE} = 1 cấm: iYn=tổng trở cao (Hi-Z)
 - \circ \overline{OE} = 0 cho phép xuất: iYn=iAn

Ví dụ 15: Viết đoạn chương trình cất data từ đệm U2 vào thanh ghi R17 và data từ đệm U3 vào thanh ghi R18



Ví dụ 15: Viết đoạn chương trình cất data từ đệm U2 vào thanh ghi R17 và

74HC244

10E 20E 2A2 — D6

74HC244

2A2 -


1OE

2OE

data từ đệm U3 vào thanh ghi R18

LDI	R16, 0x00		U1 PB0	DI0	Н
	•		PB1	DI1 DI2	\vdash
OUT	DDRB, R16	;PORTB là port nhập	PB2 PB3	DI3	\vdash
SBI	DDRC,0	;PCO là ngõ xuất	PB3	DI4	-
SBI	DDRC,1	;PC1 là ngõ xuất	PB5	DI5 DI6	\vdash
	•	_	PB6 PB7	DI7	DI7
SBI	PORTC,0	;cấm đệm U2	PC 0	IN0	IN0
SBI	PORTC,1	;cấm đệm U3	PC 1 MCU324P	IN1	
CBI	PORTC,0	;mở đệm U2, data đư	a về P	ort	В
IN	R17, PINB	;cất data vào R17			
SBI	PORTC,0	;cấm đệm U2			
CBI	PORTC,1	;mở đệm U3, data đư	a về P	ort	В
IN	R18, PINB	;cất data vào R17			
SBI	PORTC,1	;cấm đệm U3			

Ví dụ 16: Cho sơ đồ mở rộng 2 port ngõ ra và 1 port ngõ vào sử dụng 2 IC 74HC573 và 1 IC 74HC244. Viết một chương trình nhập data từ ngõ vào U4, chuyển 4 bit thấp và 4 bit cao sang mã ASCII, lần lượt xuất ra U2 và U3 tương ứng.



```
.EQU OUTPORT=PORTB
```

.EQU INPORT=PINB

.EQU IOSET=DDRB

.ORG 0

RJMP MAIN

.ORG 0X40

MAIN: LDI R16,HIGH(RAMEND); đưa stack lên vùng đ/c cao

OUT SPH,R16

LDI R16,LOW(RAMEND)

OUT SPL,R16

LDI R16,0X07

OUT DDRC,R16 ;khai báo PC0,PC1,PC2 là output

SBI PORTC,2 ;khóa ngỡ vào U4

CBI PORTC,0 ;khóa ngõ ra U2

CBI PORTC,1 ;khóa ngõ ra U3

START: LDI	R16,0X00
------------	----------

LDI	KID,UXUU	
OUT	IOSET,R16	;khai báo PORT input
CBI	PORTC,2	;mở U4
IN	R17,INPORT	;đọc data
SBI	PORTC,2	;khóa U4
PUSH	R17	;cất data
LDI	R16,0XFF	
OUT	IOSET,R16	;khai báo PORT output
ANDI	R17,0X0F	;che 4 bit thấp data
RCALL	HEX_ASC	;chuyển sang mã ASCII
OUT	OUTPORT,R18	;xuất mã ASCII
SBI	PORTC,0	;mở U2
CBI	PORTC,0	;khóa U2
POP	R17	;phục hồi data
SWAP	R17	;hoán vị sang 4 bit thấp
ANDI	R17,0X0F	;che 4 bit thấp data
RCALL	HEX_ASC	;chuyển sang mã ASCII
OUT	OUTPORT,R18	;xuất mã ASCII
SBI	PORTC,1	;mở U3
CBI	PORTC,1	;khóa U3
RJMP	START	

```
;-----
```

;HEX_ASC chuyển từ mã Hex sang mã ASCII

R18,R17

;Input R17=mã Hex,Output R18=mã ASCII

HEX_ASC:CPI R17,0X0A BRCS NUM LDI R18,0X37

RJMP CHAR

NUM: LDI R18,0X30

RET

ADD


CHAR:

❖ Nhận xét:

- Số HEX từ 0H đến 9H + 30H → Mã ASCII tương ứng từ 30H đến 39H.
- Số HEX từ AH đến FH + 37H → Mã ASCII tương ứng từ 41H đến 46H (tương ứng với mã ASCII của các ký tự A,....,F).

Mã HEX	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mã ASCII	30H	31H	32H	33H	34H	35H	36H	37H	38H	39
Mã HEX	A	В	С	D	Е	F				
Mã ASCII	41H	42H	43H	44H	45H	46H				

Úng dụng: mở rộng port xuất data từ nối tiếp chuyển sang song song.



Ký hiệu	Mô tả
Q0,Q1,,Q7	Ngõ ra song song
Q7S	Ngõ ra nối tiếp
DS	Ngõ vào nối tiếp
\overline{MR}	Ngõ vào reset chính tích cực mức 0
SHCP	Ngõ vào xung clock ghi dịch
STCP	Ngõ vào xung clock lưu trữ
OE	Ngõ vào cho phép xuất tích cực mức 0

Ngõ vào điều khiển Ngõ vào		Ngõ vào	Ngõ ra		Chức văng		
SHCP	STCP	OE	\overline{MR}	DS	Q7S	Qn	Chức năng
X	Χ	L	L	Χ	L	NC	Reset thanh ghi, ngõ ra không đổi.
X	1	L	L	Χ	L	L	Reset thanh ghi và ngõ ra.
X	Χ	Н	L	Χ	L	Hi-Z	Reset thanh ghi ngõ ra tổng trở cao.
1	Х	L	Н	DI	Q6S	NC	Mode ghi dịch, DI dịch vào tầng ghi dịch 0, ngõ ra tầng thấp dịch vào tầng cao, ngõ ra song song không đổi.
Х	1	L	Н	Х	NC	QnS	Mode xuất data, ngõ ra các tầng ghi dịch được phép xuất ngõ ra song song.
1	1	L	Н	DI	Q6S	QnS	Mode ghi dịch và xuất data ngõ ra bằng giá trị ghi dịch trước đó.

NC = No Change: Không thay đổi


T Canh lên xung clock

QnS = Ngõ ra thanh ghi dịch (Ngõ ra D_FFn)


Qn = Ngõ ra song song (Ngõ ra D LATCHn)

X = tùy định

H = mức cao, L = mức thấp



Ví dụ 17: Cho sơ đồ kết nối giữa MCU324P và 74HC595 như bên dưới. Viết một chương trình nhập data từ PORTD, xuất ra dưới dạng nối tiếp giao tiếp với thanh ghi dịch IC 74HC595.



.ORG 0 RJMP MAIN .ORG 0X40 R16,HIGH(RAMEND); đưa stack lên vùng đ/c cao MAIN: LDI OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 LDI R16,0X00; OUT DDRD,R16 ;PortD input ;PB0=DS,PB1=CK dich,PB2=CK xuất output R16,0X07 LDI OUT DDRB,R16 CBI PORTB,1 ;CK dich (SHCP = PB1) =0;CK xuất (STCP = PB2) =0 CBI PORTB,2 ;đọc data từ PORTD START: IN R17,PIND RCALL SHIFT OUT ;goi ctc ghi dịch **RJMP** START

1

```
;SHIFT_OUT dịch data nối tiếp xuất ra port, MSB trước
;Input: R16 đếm số bit dịch,R17 chứa byte data cần dịch
;Output: data xuất ra PBO,R17 bảo toàn nội dung
                                     ;R16 đếm số bit dịch
SHIFT OUT: LDI
                                                                    ROL Rd
                  R16,8
                                     ;quay trái R17 qua C
SH O:
         ROL
                  R17
                                                           ← C ← b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
                                     ;C=0 xuất bit 0
         BRCC
                  BIT 0
                                     ;C=1 xuất bit 1
         SBI
                  PORTB,0
                                     ;nhảy đến xuất xung clock dịch (SHCP = PB1)
         RJMP
                  SH CK
                                     ;xuất bit 0
         CBI
                  PORTB,0
BIT 0:
                                     ;xuất xung clock dịch (SHCP = PB1)
                  PORTB,1
SH CK:
         SBI
         CBI
                  PORTB,1
                                     ;đếm số lần dịch
         DEC
                  R16
                                     ;dịch tiếp cho đủ số bit
         BRNE
                  SH O
                                     ;xuất xung data ngõ ra song song (STCP = PB2)
         SBI
                  PORTB,2
         CBI
                  PORTB,2
                                     ;sau 8 xung clock dich SHCP
                                     ;dịch lần cuối (lần 9) phục hồi nội dung R17
         ROL
                  R17
         RET
                                     Nguyễn Lý Thiên Trường
```