CECyTE Baja California Sur

Orden de Comisión Vehicular — Control de salida

Folio: COM-2026-0001

DATOS DE LA COMISIÓN

FOLIO
COM-2026-0001

FECHA DE LA REVISTA
25/06/2026

HORA DE LA COMISIÓN
08:00

IDENTIFICADOR
KIA PLATA

PLACAS
DBC-094-A

ESTADO
Finalizada

ÁREA QUE SOLICITA EL VEHÍCULO
ACADEMICOS - CO1

RESPONSABLE DEL VEHÍCULO
Administrador Sistema

CONDUCTOR
ROBERTO NAVARRO

RESPONSABLE DE REGRESO (TRAE EL VEHÍCULO)
ROBERTO NAVARRO

DESTINO
LOS PLANES

MOTIVO DEL VIAJE
s

ÚLTIMO MANTENIMIENTO REALIZADO

Sin mantenimientos finalizados registrados para este vehículo.

CONTROL DE SALIDA

HORA DE SALIDA
08:00

KILOMETRAJE SALIDA
12,926

COMBUSTIBLE SALIDA
50%

OBSERVACIONES DE SALIDA

NIVELES DE LÍQUIDOS (SALIDA)

Aceite de motor: Lleno **Líquido de frenos:** Lleno **Refrigerante / anticongelante:** Lleno **Dirección hidráulica:** Lleno
Líquido limpiaparabrisas: Lleno **Líquido de transmisión:** Lleno

LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS (SALIDA)

No tiene luces prendidas.

HERRAMIENTAS ENTREGADAS EN SALIDA

Botiquín Cruceta Extintor Gato hidráulico Linterna Llanta de refacción Triángulos

FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA RESPONSABLE VEHÍCULO	AUTORIZA SALIDA (SUPERVISOR)
ROBERTO NAVARRO	Administrador Sistema	Nombre y firma

El vehículo debe entregarse en las mismas condiciones físicas y mecánicas en que fue recibido. De no ser así, el responsable asignado se hará cargo de los daños, faltantes o desperfectos ocasionados.