
Power input
+
-
TP4056
Output +
Output -
B+
B-
Batería 3.7V
IN+
IN-
MT3608
5V
GND
5V
3.3V
ESP32
VIN
3.3V
GPIO 34
GPIO 27
GPIO 26
PWM
sensor de humedad
470 µF
5V
Servo
5V
5V
5V
100µF
220Ω
1KΩ
COM
NO
NC
Bomba DC
+
-
5V
:tierra esp32
:tierra 5V
:tierra compartida
OPTO: 4N25
Transistor: 2N2222
Diodo: 1N4007
Bomba DC
sensor de humedad
servo motor
modulo de carga: TP4056
modulo boost 5V: MT3608