Zadanie Plant Simulation – simulácia výroby e-kolobežiek (6b)

Úloha:

Nasimulujte proces výroby e-kolobežiek. Vaša fabrika si vyrába sama **rám** kolobežky pozostávajúci z **3 rôznych** duralových trubiek. Ostatné komponenty (**kolesá, pohon, brzdy, batéria, osvetlenie, spojovací materiál**) kupuje od dodávateľov. Tieto diely sa ďalej vo výrobe pripevňujú na Vami vyrobený rám. Vaša výroba sa delí na 2 časti:

- 1. Výroba rámov
- 2. Kompletizácia kolobežiek

1. Výroba rámov - operácie:

- 1. Rezanie trubiek (Dismantle station) (7 min + (4*x)sek) **
- 2. Zváranie trubiek (Assembly station) (10 min + (4*x)sek)
- 3. Kontrola kvality (5% nepodarkov sa vyhadzuje) (12 min + (4*x)sek)
- 4. Lakovanie (60 min + (4*x)sek)

** Hodnota "x" je konštanta priradená cvičiacim. PRÍKLAD: Stanica na rezanie trubiek má základný čas 7 minút, Vaše x = 10 , výsledný čas stanice bude 7 minút + 4*10 sekúnd = 7 minút a 40 sekúnd.

Slovný opis:

Do procesu výroby vstupuje **duralový polotovar**, ktorý je narezaný na **niekoľko typov trubie**k. Výsledkom zvárania je **rám**, ktorý pokračuje na pevnostnú kontrolu, kde sa odhalí 5% zle pozváraných rámov, ktoré idú do odpadu na recykláciu. Rámy, ktoré prešli kontrolou kvality pokračujú do lakovne. Z lakovne vychádzajú hotové rámy pripravené na kompletizáciu kolobežiek.

2. Kompletizácia kolobežiek – operácie:

- 1. Montáž komponentov na rám (Assembly station) (10 min + (4*x)sek)
- 2. Elektrické zapojenie kabeláž (15 min + (4*x)sek)
- 3. Kontrola funkčnosti (10% kolobežiek ide na dodatočnú opravu) (20 min + (4*x)sek)
- 4. Oprava (30 min + (4*x)sek)
- 5. Balenie na paletu po 5 kusoch (*Assembly station*) a následný transport (5 min + (4*x)sek)

Slovný opis:

V kompletizačnej časti vstupujú vyrobené rámy, na ktoré sa montujú dielce od externých dodávateľov. Potom sa potrebné časti elektricky zapoja. Nasleduje kontrola kvality odkiaľ 90% vyrobených kolobežiek pokračuje priamo na balenie a zvyšok sa vracia dodatočnú opravu. Opravné/doladené kolobežky idú na balenie. Kolobežky budú na palete po 5 kusov a takto expedované.

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY:

- 1. Zostavte simuláciu s potrebnými dielmi, stanicami a ich časmi (2 b)
- 2. Vhodne pri tom použite sklady (Store) a dopravníky (Conveyor) (0,5 b)
- 3. Simulujte náhodnú poruchu (10 min + (4*x)sek) na ktorejkoľvek z výrobných staníc (0,5 b)
- 4. Použite grafy (Graph) na zobrazenie využitia jednotlivých staníc (1b)
- 5. Vhodne paralelizujte výrobné stanice tak, aby všetky stanice pracovali viac než 60% času (2b)

Odovzdanie:

Výslednú simuláciu (súbor vo formáte .spp) odovzdajte do AISu do 12.11.2024 23:59