Instituto Universitario Aeronáutico Facultad de Ingeniería Tecnología de Computadores

TrabajoPráctico Nº 1 Sistemas de Numeración

1-	Convertir a la base decimal las siguientes cantidades:			
	a) 11100111 ₂	b)1010111 ₂	e)00101000 ₂	d)01111101 ₂
2-	Pasar las siguientes cantidades decimales a binarias:			
	a)765 ₁₀	b)431 ₁₀	c)4710 ₁₀	d)286 ₁₀
3-	Convertir a base octal las siguietes cantidades binarias:			
	a)1011111100 ₂	ь) 10000100	00 ₂ c)10111,1011	1 ₂ d)111100,100 ₂
4-	Convertir a la base hexadecimal las siguientes cantidades binarias:			
	a)1011010101	10 ₂ b)111101110	10 ₂ c)111000000	001010 ₂ d)1101010,10010101
5-	Convertir a base decimal las siguientes cantidades octales:			
	a)75,253 ₈	b)24,0260 ₈	c)0,0607 ₈	d)256,765 ₈
6-	Pasar las siguientes cantidades decimales a base octal:			
	a)438 ₁₀	b)1230 ₁₀	c)569 ₁₀ d)43	7,7 ₁₀ e)3008,5 ₁₀
7-	Convertir a binario las siguientes cantidades octales:			
	a)375 ₈	b)1010 ₈ e)2	2100 ₈ d)50,0	6 ₈ e)300,03 ₈
8-	Convertir a decimal las siguientes cantidades hexadecimales:			
	a)2AB ₁₆	b) EB,21 ₁₆ c)1010,10 ₁₆ d)	3F,F3 ₁₆
9-	Convertir a binario las siguientes cantidades hexadecimales:			
	a)2345,ABC ₁₆	b)FEDCB,1A1A	A ₁₆ c)12534,	$2A_{16}$
10-	Convertir a He	xadecimal las sigui	entes cantidades de	cimales:
	a)2345 ₁₀	b)987,789 ₁₀	c)234,56 ₁₀ d)21-	43,2510
11-Convertir a octal las siguientes cantidades hexadecimales:				
	a)2AC,AD ₁₆	b)FF3,AA1 ₁₆	c)213,123 ₁₆ d)	1010,0101 ₁₆