		Waarschijnlijkheid			Maatregel		
Naam	Beschrijving	1-5	Impact 1-5	Risico = w x l	gepland	Status	Opmerkingen
	gewerkt worden en de						
Orkaan	deadlines niet gehaard worden.	1	5	5	Planning herzien	Waiting	
Niet werkende	De gekozen sensor werkt						
sensor	niet	3	3	9	Nieuwe verkrijgen	Waiting	
	Door ziekte van de docent				Zorgen dat we niet		
Docent ziek	kunnen we niets vragen.	4	1	4	afhankelijk zijn van docent	Waiting	
Projectlid kan	Door een projectlid te missen				Ervoor zorgen dat iedereen		
niet komen	kunnen we minder werk doen	4	2	8	alles heeft om te werken	Waiting	
Projectlid heeft	Als een projectlid zijn werk niet				samenwerkingscontract ervoor		
zijn werk niet af	af heeft kunnen we niet altijd verder	3	3	9	zorgen dat iedereen zijn werk doet	Waiting	
	De batterijen werken bij de						
Lege batterijen	challenge niet meer	1	5	5	Extra batterijen meenemen	Waiting	
Geen goede	Er zijn geen female arduino						
draadjes	draaden	4	4	16	Zelf draaden meenemen	Waiting	
Niet werkende	De laserprinter werkt niet						
laserprinter	meer	1	5	5	Geen	Waiting	