R4年度次世代技術活用人材育成事業 技術修得コース 実習座学(IoT) 第3回

茨城県産業技術イノベーションセンター IT・マテリアルグループ

https://github.com/Sangise/IoT_R4



目次

【前半】

- ・第3回の目的
- 温湿度センサの紹介
- ライブラリについて
- •温湿度センサを使ってみましょう Tkinterを使ってみましょう


【後半】

- GUIとは
- GUIの役割
- GUIの作成法



センサから温湿度データを取得して、スタート・ストップで表示・停止を行う。








温湿度センサの紹介

温湿度センサ: DHT22



信号出力タイプ	デジタル	
入力電圧	3∼5.5V	
温度測定範囲	-40°C∼80°C	
温度測定精度	±0.5°C	
湿度測定範囲	0~100%RH	
湿度測定精度	±2%RH	
サイズ	42 × 15 × 10mm	
重さ	6g	





複数のプログラムをまとめ、利用しやすくしたもの主に2種類

標準ライブラリ: pythonインストール時に含まれている外部ライブラリ: 別途インストールが必要

```
1 from time import sleep ← 標準ライブラリ import board ← 標準ライブラリ import adafruit_dht ← 外部ライブラリ
```

使用する際は最初にライブラリを宣言



ライブラリの使用方法

DHT22を使用する場合
pip3 install adafruit-circuitpython-dht
sudo apt-get install libgpiod2

```
pi@raspberrypi:~ $ pip install adafruit-circuitpython-dht
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Collecting adafruit-circuitpython-dht
Downloading adafruit_circuitpython_dht-3.7.7-py3-none-any.whl (7.8 kB)
Collecting Adafruit-Blinka
Downloading https://www.piwheels.org/simple/adafruit-blinka/Adafruit_Blinka-8.
4.0-py3-none-any.whl (257 kB)
```

```
Collecting adafruit-circuitpython-busdevice

Downloading adafruit_circuitpython_busdevice-5.2.3-py3-none-any.whl (7.4 kB)

Installing collected packages: typing-extensions, pyusb, adafruit-circuitpython-requests, adafruit-circuitpython-busdevice, sysv-ipc, rpi-ws281x, pyftdi, Adafruit-PureIO, Adafruit-PlatformDetect, adafruit-circuitpython-typing, Adafruit-Blinka, adafruit-circuitpython-dht

Successfully installed Adafruit-Blinka-8.4.0 Adafruit-PlatformDetect-3.29.0 Adafruit-PureIO-1.1.9 adafruit-circuitpython-busdevice-5.2.3 adafruit-circuitpython-dht-3.7.7 adafruit-circuitpython-requests-1.12.8 adafruit-circuitpython-typing-1.8.1 pyftdi-0.54.0 pyusb-1.2.1 rpi-ws281x-4.3.4 sysv-ipc-1.1.0 typing-extensions-4.3.0

pi@raspberrypi:~ $ []
```

```
編集(E) タブ(T) ヘルプ(H)
ファイル(F)
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install libgpiod2
『ッケージリストを読み込んでいます... 完了
依存関係ツリーを作成しています... 完了
 、態情報を読み取っています... 完了
以下のパッケージが自動でインストールされましたが、もう必要とされていません:
 libfuse2
 れを削除するには 'sudo apt autoremove' を利用してください。
以下のパッケージが新たにインストールされます:
 libgpiod2
 ゙ップグレード: 0 個、新規インストール: 1 個、削除: 0 個、保留: 0 個。
34.3 kBのアーカイブを取得する必要があります。
 の操作後に追加で 127 kB のディスク容量が消費されます。
取得:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libgpiod2 a
mhf 1.6.2-1+rpi1 [34.3 kB]
34.3 kB を 2秒 で取得しました (17.4 kB/s)
   に未選択のパッケージ libgpiod2:armhf を選択しています。
データベースを読み込んでいます ... 現在 106985 個のファイルとディレクトリがイン
ストールされています。)
../libgpiod2_1.6.2-1+rpi1_armhf.deb を展開する準備をしています ...
libgpiod2:armhf (1.6.2-1+rpi1) を展開しています...
libgpiod2:armhf (1.6.2-1+rpi1) を設定しています ...
libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4) のトリガを処理しています ...
pi@raspberrypi:~ $
```



注意

RaspberyPiやPythonのバージョンによってライブラリが使用できない場合がある。

DHT22	RaspberyPi3 Python3.7	RaspberyPi4 Python3.7	RaspberyPi4 Python3.9
ライブラリ名 Adafruit_Python_D HT	O	設定ファイルの書き換えが必要	X
ライブラリ名 adafruit- circuitpython-dht	O	0	0




確認方法
pythonのバージョン
python __--version
python3 __--version
python3 __--VV



ラズパイのバージョン cat _/proc/cpuinfo

```
ファイル(F) 編集(E) タブ(T) ヘルプ(H)
oi@raspberrypi:~ $ cat /proc/cpuinfo
processor
odel name
               : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
ogoMIPS
               : 108.00
               : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpa
 evtstrm crc32
 PU implementer : 0x41
PU architecture: 7
PU variant
               : 0x0
PU part
               : 0xd08
CPU revision
processor
odel name
               : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
 ogoMIPS
               : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpa
 eatures
 evtstrm crc32
PU implementer: 0x41
 PU architecture: 7
               : 0x0
               : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
eatures
               : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpa
 evtstrm crc32
PU implementer : 0x41
PU architecture: 7
PU variant
               : 0x0
PU part
               : 0xd08
PU revision
Hardware
               : BCM2711
Revision
Serial
               : 10000000a0e2fc58
               : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
pi@raspberrypi:~ 5
```





```
test01.py ×
          hellotkinter_dht22v3.py ×
     from time import sleep
     import board
  3 4 5
     import adafruit dht
     while True:
  6 7 8
         try:
              temperature = adafruit dht.DHT22(board.D14, use pulseio=False).temperature
             humidity = adafruit dht.DHT22(board.D14, use pulseio=False).humidity
             print("Temp: {:.1f} C
  9
                                        Humidity: {:.1f}% "
                  .format(temperature, humidity))
 10
 11
         except:
 12
              continue
 13
 14
         sleep(1.0)
```



```
test01.py ×
        hellotkinter_dht22v3.py X
    from time import sleep
    import board
                          使用するライブラリを宣言
    import adafruit dht
  5
    while True:
                          入力ピンを指定して、センサから温湿度データを取得
  6
        try:
            temperature = adafruit dht.DHT22(board.D14, use pulseio=False).temperature
            humidity = adafruit dht.DHT22(board.D14, use pulseio=False).humidity
  9
            print("Temp: {:.1f} C Humidity: {:.1f}% "
                                                       取得データを下一桁表示
 10
                .format(temperature, humidity))
        except:
                         エラーが起きたらコンティニュー(再測定)する
 12
           continue
 13
 14
        sleep(1.0)
 15
```

1~3行目:使用するライブラリの宣言

5行目:ループ処理

6行目:例外処理のためにtry

7,8行目:温度データを湿度データをピン番号を指定して取得(ライブラリの使用)

8、9行目:変数を下1桁の値でコンソールに表示

11、10行目:例外が起きた時に再度データを取得するため、コンティニュー



```
test01.py ×
          hellotkinter_dht22v3.py 34
     from time import sleep
     import board
     import adafruit dht
  4
  5
     while True:
  6
         try:
             temperature = adafruit dht.DHT22(board.D14, use pulseio=False).temperature
  8
             humidity = adafruit dht.DHT22(board.D14, use pulseio=False).humidity
  9
             print("Temp: {:.1f} C
                                       Humidity: {:.1f}% "
                  .format(temperature, humidity))
 10
 11
         except:
 12
             continue
 13
 14
         sleep(1.0)
 15
 16
Shell
 1 cmp. 21.3 0
                  HUMITATER, OT.J/0
                  Humidity: 61.5%
 Temp: 27.3 C
 Temp: 27.3 C
                  Humidity: 61.5%
 Temp: 27.3 C
                  Humidity: 61.6%
 Temp: 27.3 C
                  Humidity: 63.0%
 Temp: 27.3 C
                  Humidity: 69.3%
 Temp: 27.3 C
                  Humidity: 73.7%
                  Humidity: 76.2%
 Temp: 27.3 C
                                                                                               13
```

目次

(前半)

- 第3回の目的
- 温湿度センサの紹介
- ライブラリについて
- ・温湿度センサを使ってみましょう Tkinterを使ってみましょう

【後半】


- GUIとは
- GUIの役割
- GUIの作成法




GUIとは

Graphical User Interfaceの略

VBAやC#のGUI例








GUIの役割

プログラムができなくても簡単な操作でソフトウェアをだれでも使える。





GUIを作成する

VC#、VBA ⇒ GUIが作りやすい

Pythonは?? GUIを作成するライブラリが用意されています。


⇒ Tkinter (pythonに標準で含まれている)



Tkinterでウィンドウを作るには

```
1 import tkinter as tk # tkinter の読み込み
2
3 win = tk.Tk() # ウインド(win)を作成
4 win.title("Hello world") # タイトルの設定
5 win.geometry("500x300") # ウインドの大きさを500x300に設定
6 win.mainloop() # ウインドを動かすためのおまじない
```

```
#(ナンバー):コメントアウト
#以降はプログラムから除外
300pixel
```





Tkinterでテキストボックスを作るには

```
import tkinter as tk # tkinter の読み込み
     |win = tk.Tk() # ウインド(win)を作成
     win.title("Hello world") # タイトルの設定
     win.geometry("500x300") # ウインドの大きさを500x300に設定
 6
                                                                この部分にウィンドウ(win)内
                                                                でしたい処理内容を書きます。
 9
     win.mainloop() # ウインドを動かすためのおまじない
    import tkinter as tk # tkinter の読み込み
    win = tk.Tk() # ウインド(win)を作成
    win.title("Hello world") # タイトルの設定
    win.geometry("500x300") # ウインドの大きさを500x300に設定
    Entry box = tk.Entry(width = 40)
    #Entry box = tk.Entry(width = 40, foreground='#FFFFFF', background='#000000')
    Entry box.insert(tk.END,"何か入力してください")
10
    Entry box.place(x = 50, y = 10)
11
12
    win.mainloop() # ウインドを動かすためのおまじない
13
```

Tkinterでテキストボックスを作るには

```
import tkinter as tk # tkinter の読み込み
     win = tk.Tk() # ウインド(win)を作成
     win.title("Hello world") # タイトルの設定
     win.geometry("500x300") # ウインドの大きさを500x300に設定
     Entry box = tk.Entry(width = 40)
     #Entry_box = tk.Entry(width = 40, foreground='#FFFFFF', background='#000000')
     Entry_box.insert(tk.END,"何か入力してください")
     Entry box.place(x = 50, y = 10)
10
                                            Hello world 10pixel
11
                                               何か入力してください
     win.mainloop() # ウインドを動かすためのおまじなし
12
13
14
                                           50pixel
                                                      40文字分
```



Tkinterでテキストボックスを作るには

```
7 Entry_box = tk.Entry(width = 40)
8 #Entry_box = tk.Entry(width = 40, foreground='#FFFFFF', background='#000000')
9 Entry_box.insert(tk.END,"何か入力してください")
10 Entry_box.place(x = 50, y = 10)
```

Tk.Entry:テキストボックス(Entry_box)を作ります。ここでは、幅40文字分で指定しています。

#が頭についているもの:コメントアウト(除外)されています。

Entry_box.insert:作成したテキストボックスに文字を出力します。
tk.END:表示されている文字(今回は何もない)の最後に続けて、
"何か入力してください"を出力。
⇒つまり、まっさらなテキストボックスに"何か入力してください"を出力する。

Entry_box.place:テキストボックスを配置する位置を座標(pixel)で指定している。



Tkinterでボタンを作るには

```
#FileName <hellotkinter3.py>
#-*- conding: utf-8 -*-
import tkinter as tk # tkinter の読み込み
                                                                                追加分
import tkinter.messagebox as mb
win = tk.Tk() # ウインド(win)を作成
win.title("Hello world") # タイトルの設定
win.geometry("500x300") # ウインドの大きさを500x300に設定
Entry_box = tk.Entry(width = 40)
#Entry_box = tk.Entry(width = 40, foreground='#FFFFFF', background='#000000')
Entry_box.insert(tk.END,"何か入力してください")
Entry box.place(x = 50, y = 10)
def display_action(): # ボタンを押したときに入力項の文字を表示する機能
                                                                                追加分
    text=Entry box.get()
    mb.showinfo("title", text)
# ボタン(変数名: Button)の作成
Button = tk.Button(win,width=5, background="#99CCFF", text="\pi9\nu", command = display_action)
Button.place(x = 300, y = 5)
win.mainloop() # ウインドを動かすためのおまじない
```

Tkinterでボタンを作るには

```
#FileName <hellotkinter3.py>
#-*- conding: utf-8 -*-
import tkinter as tk # tkinter の読み込み
import tkinter.messagebox as mb
win = tk.Tk() # ウインド(win)を作成
win.title("Hello world") # タイトルの設定
win.geometry("500x300") # ウインドの大きさを500x300に設定
Entry_box = tk.Entry(width = 40)
#Entry box = tk.Entry(width = 40, foreground='#FFFFFF', background='#000000')
Entry box.insert(tk.END, "何か入力してください")
Entry_box.place(x = 50, y = 10)
def display_action(): # ボタンを押したときに入力項の文字を表示する機能
                                                                     Hello world
   text=Entry_box.get()
                                                                                                           ↓5pixel
   mb.showinfo("title", text)
                                                                          何か入力してください
# ボタン(変数名:Button)の作成
Button = tk.Button(win,width=5, background="#99CCFF", text="ボタン", command = d:
                                                                    300pixel
Button.place(x = 300, y = 5)
                                                                                                            5文字分
win.mainloop() # ウインドを動かすためのおまじない
ボタンの高さも変えたければ、
height = OOを入れる。
```

Tkinterでボタンを作るには

```
def display_action(): # ボタンを押したときに入力項の文字を表示する機能
text=Entry_box.get()
mb.showinfo("title", text)
# ボタン(変数名:Button)の作成
Button = tk.Button(win,width=5, background="#99CCFF", text="ボタン", command = display_action)
Button.place(x = 300, y = 5)
```

def display_action():まずボタンが押されたときに行う処理を1つの関数にまとめておきます。
text = Entry_box.get(): テキストボックス(Entry_box)入力されている文字列を変数textに入れる。
mb.showinfo("title",text):メッセージボックス(mb)に変数textの内容を表示する。

Button = tk.Button(win, width=5, background="#99CCFF", text="ボタン", command = display_action) ボタンを配置するウインドウの指定(今回はwin) ボタンが押されたときに実行する関数

Button.place:ボタンを配置する位置を座標(pixel)で指定している。



色をつけたい

方法は2通り

①#rgb(4bit 16色),#rrggbb(8bit 256色),#rrrgggbbb(16bit 4096色)のフォーマットで、 色を指定。

例)background="#99CCFF"


ボタン

②"red","blue","orange"などで色を指定。

例)background="orange"

ボタン

ボタンをそれぞれの方法で黄色にしてみましょう。




引用: https://tomari.org/main/applets/iro/gen.html



RaspberryPIのGPIOをGUIで動かしてみよう。

初日に使ったブレッドボードを使って以下の機能を作ってみましょう。

- ①スタートボタンを押すとLEDが点灯する。
- ②ストップボタンを押すとLEDが消灯する。



ブレッドボードによる、LED点滅回路



RaspberryPIのGPIOをGUIで動かしてみよう。

```
#FileName <hellotkinter3.pv>
#-*- conding: utf-8 -*-
import tkinter as tk # tkinter の読み込み
import RPi.GPIO as GPIO
win = tk.Tk() # ウインド(win)を作成
win.title("LED ON/OFF") # タ仆ルの設定
win.geometry("500x300") # ウインドの大きさを500x300に設定
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(25,GPIO.OUT)
def LED ON(): # ボタンを押したときにLEDを点灯する。
   GPIO.output(25, GPIO.HIGH)
def LED OFF():
   GPIO.output(25, GPIO.LOW)
# ボタン(変数名:Button)の作成
Button ON = tk.Button(win,width=5, background="orange", text="ZS - F", command = LED ON)
Button ON.place(x = 300, y = 5)
Button OFF = tk.Button(win,width=5, background="agua", text="ストップ", command = LED OFF)
Button OFF.place(x = 380, y = 5)
win.mainloop() # ウインドを動かすためのおまじない
GPIO.cleanup()
```


並列処理について

シングルコアでは、ループ内に入った処理を外部から停止できない。

⇒並列処理(複数コア)で処理を行うことで、この問題を解決。

こんな感じで使います。

例えば、、、




Whileループ中に、 ループ外からFlagを1以外に 変更して、終了処理したい。

こんなときに並列処理



センサから温湿度データを取得して、スタート・ストップで表示・停止を行う。





```
#FileName <hellotkinter3.py>
   #-*- conding: utf-8 -*-
   import tkinter as tk # tkinter の読み込み
  import threading
  import adafruit dht #import Adafruit DHT #DTHの読み込み
   from time import sleep
   import board
9
  win = tk.Tk() # ウインド(win)を作成
11 win.title("温湿度データ取得") # タイトルの設定
12 win.geometry("500x300") # ウインドの大きさを500x300に設定
13 Entry box = tk.Entry(width = 20)
   Entry box.place(x = 50, y = 10)
15
  global flag
   global inputval0
  flag = 0
   inputval0=0
```

【flagについて】 flag = 0:初期値 flag = 1:データを取得表示 flag = 2:データを取得表示を停止




```
21
   def ON(): # ポタンを押したときにスタートし、flagを1に。
22
       global flag
23
       flag = 1
24
       threading1 = threading.Thread(target=dht get)
25
       threading1.start()
26
27
   def OFF(): # ボタンを押すとflagを2に。
28
       global flag
29
      flag = 2
30
       #threading1 = threading. Thread(target=dht get)
31
32
   def dht get(): # dht22から取得したデータをEntry boxに表示
33
       global flag
34
       global inputval0
35
       while flag==1:
36
          inputval0 = readDHT()
37
          value1 = str(inputval0[0])
38
          value2 = str (inputval0[1])
39
          Entry box.delete(0, tk.END)
40
                                        【inputval0について】
          Entry box.insert(tk.END, value2)
41
          sleep(1.0)
                                        readDHT()の結果が、タプル型の
42
43
                                        (Temperature, humidity)としてかえって来るので、
       value = ""
44
                                        inputval0のtemperatureを参照するには、
45
       Entry box.insert(tk.END, value)
46
       Entry box.delete(0, tk.END)
                                        Inputval0[0]
47
                                        humidityを参照するには、
                                        inputval0[1]
                                        とする。
```



```
48
   def readDHT(): # DHT読み取り
       while True:
49
50
           try:# Print the values to the serial port
51
               temperature = adafruit dht.DHT22(board.D14, use pulseio=False).temperature
52
               humidity = adafruit dht.DHT22(board.D14, use pulseio=False).humidity
53
               print("Temp: {:.1f} C Humidity: {}% ".format(temperature, humidity))
54
               return temperature, humidity
55
           except:
               continue
56
57
58
59
   # ボタン (変数名: Button) の作成
   Button ON = tk.Button(win,width=5, background="orange", text="スタート", command = ON)
62
   Button ON.place(x = 300, y = 5)
63
   Button OFF = tk.Button(win,width=5, background="aqua", text="ストップ", command = OFF)
   Button OFF.place(x = 380, y = 5)
65
66
67
   win.mainloop() # ウインドを動かすためのおまじない
68
```



- ①スタートを押すとDHT22から温度・湿度データを読み取り、GUI上に表示する。
- ②ストップを押すとGUI上への表示を停止する。





```
#FileName <hellotkinter3.py>
   #-*- conding: utf-8 -*-
   import tkinter as tk # tkinter の読み込み
5 import threading
6 #import Adafruit DHT #DTHの読み込み
   import adafruit dht
  from time import sleep
   import board
10
11 win = tk.Tk() # ウインド(win)を作成
12 win.title("温湿度データ取得") # タイトルの設定
   win.geometry("500x300") # ウインドの大きさを500x300に設定
14 Entry box = tk.Entry(width = 20)
15 Entry box.place(x = 50, y = 10)
16 Entry box2 = tk.Entry(width = 20)
                                    2つのテキストボックスを準備
   Entry box2.place(x = 50, y = 40)
18
19 global flag
20 global inputval0
21 flag = 0
   inputval0=0
```

```
def ON(): # ボタンを押したときにスタートし、flagを1に。
25
       global flag
26
       flag = 1
27
       threading1 = threading. Thread(target=dht get)
28
       threading1.start()
29
30
   def OFF(): # ボタンを押すとflagを2に。
31
       global flag
32
       flag = 2
33
       #threading1 = threading.Thread(target=dht get)
34
35
   def dht get(): # DHT22から取得したデータをEntry boxに表示
36
       global flag
37
       global inputval0
38
       while flag==1:
39
           inputval0 = readDHT()
40
           value = str(inputval0[0])
41
           value2 = str (inputval0[1])
42
           Entry box.delete(0, tk.END)
                                           Entrybox.delete(削除開始位置、削除終了位置)
           Entry box.insert(tk.END, value)
43
44
           Entry box2.delete(0, tk.END)
                                           作ったテキストボックスそれぞれに値を表示
45
           Entry box2.insert(tk.END, value2)
46
           sleep(1.0)
47
48
49
       value = ""
50
       Entry box.insert(tk.END, value)
51
       Entry box.delete(0, tk.END)
52
       Entry box2.insert(tk.END, value2)
53
       Entry box2.delete(0, tk.END)
```



```
54
55
   def readDHT(): # DHT読み取り
56
      while True:
57
          try:# Print the values to the serial port
58
              temperature = adafruit dht.DHT22(board.D14, use pulseio=False).temperature
59
              humidity = adafruit dht.DHT22(board.D14, use pulseio=False).humidity
              60
              return temperature, humidity
61
62
          except:
63
              continue
64
65
  # ボタン (変数名: Button) の作成
66
   Button ON = tk.Button(win,width=5, background="orange", text="スタート", command = ON)
68
   Button ON.place(x = 300, y = 5)
   Button OFF = tk.Button(win,width=5, background="agua", text="ストップ", command = OFF)
69
   Button OFF.place(x = 380, y = 5)
70
71
72
73
   win.mainloop() # ウインドを動かすためのおまじない
74
```

