
Temperatura (°C)
55
50
45
40
35
30
R
Y
$T_a$ (°C)
28.5
28.0
27.5
27.0
$T_a$
W
4000
3000
2000
1000
0
W (PWM12)
PWM16
40000
20000
0
−20000
−40000
$U_s$
$e_{sin}$ ativo
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Tempo (s)