

		FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - CCTV Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
ID punto de cámara	18-PC2		
Municipio	Jardín		
Departamento	Antioquia		
Fecha diagnóstico	21/01/2026		
Operador	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A. -CI2 S.A		
Técnico responsable	Lisbeth Cardona		
Contrato disponible	724_2025		

1. Localización del diagnóstico

Vereda / sector	VERDUN
Dirección del punto / sector	
Latitud	5.599861111111111
Longitud	-75.82636111111111
Coordenadas formulario	-75.83_5.6

2. Información de acompañamiento, energía y montaje

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	Secretario de gobierno
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	
Tipo de montaje	OTRO
Otro montaje	Arco

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	FO
Fibra óptica - ml	68
Cable de datos - ml	
Drop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste, caja e infraestructura asociada

Tipo de poste / material	
Altura del poste	
Existe caja subterránea	SI
Requiere caja	
Tipo de caja	CAJA_50X50
Estado caja	BUENO
Estado operativo caja	OPERATIVO
Cantidad cajas - un	2
Requiere infraestructura subterránea	NO
Infraestructura subterránea	BAJANTE_INFRA_SUB
Cantidad canalización - ml	
Cantidad tubería - ml	
Cantidad bajante - ml	12
Cantidad andén - m2	
Cantidad cordones - un	

5. Gabinete, elementos de montaje y sistema eléctrico

Requiere gabinete metálico	SI
Tipo de gabinete	GABINETE_EXT
Requiere corona	SI

Requiere brazo fijo	NO
Requiere brazo escualizable	NO
Requiere soporte de pared	NO
Requiere mástil radio enlace	NO
Requiere transformador reductor	SI
Requiere acometida eléctrica	NO
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Requiere SPT	SI

6. Red, radio enlace, UPS y switch

Requiere radio enlace	NO
Existe disponibilidad / cobertura BTS	
Requiere infraestructura inalámbrica	
Requiere cámara	SI
Cantidad de cámaras	2
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_1_5
Requiere switch	SI
Tipo switch	SW_8P
Requiere arco pórtico	SI

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
LPR	

8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_PREMIUM
Cantidad licencia ISS - un	2

9. Observaciones generales

En este punto se hara desmonte del arco tipo L y se instalara un arco completo en la via la cual llevara dos LPR para capturar placas en ambas direcciones.

10. Registro fotográfico

Fotografía 1	Fotografía 2 
---------------------	--

 Facilidad de vista para cámara LPR en arco Altitud: 1703.9 meter Velocidad: 6.2 km/h 60 AN 04 Jardín Antioquia Colombia 5.599924° N, 75.826412° W ±4.75m 04° E miércoles, 21 de enero de 2026	
Fotografía 3  Facilidad de vista para cámara LPR en arco Altitud: 1698.6 meter Velocidad: 7.1 km/h 60 AN 04 Jardín Antioquia Colombia 5.599852° N, 75.826790° W ±4.75m 04° E miércoles, 21 de enero de 2026	Fotografía 4  Facilidad de vista para cámara LPR en arco Altitud: 1701.7 meter Velocidad: 0.0 km/h 60 AN 04 Jardín Antioquia Colombia 5.599826° N, 75.826562° W ±10.65m 04° E miércoles, 21 de enero de 2026

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	