

		FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - CCTV Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
ID punto de cámara	93-PC7		
Municipio	Jericó		
Departamento	Antioquia		
Fecha diagnóstico	16/01/2026		
Operador	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A. -CI2 S.A		
Técnico responsable	Lisbeth Cardona		
Contrato disponible	724_2025		

1. Localización del diagnóstico

Vereda / sector	GUACAMAYAL
Dirección del punto / sector	
Latitud	5.8000590011617295
Longitud	-75.77979056401149
Coordenadas formulario	-75.78_5.8

2. Información de acompañamiento, energía y montaje

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	
Tipo de montaje	OTRO
Otro montaje	Estructura tipo L

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	FO
Fibra óptica - ml	0
Cable de datos - ml	
Drop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste, caja e infraestructura asociada

Tipo de poste / material	
Altura del poste	
Existe caja subterránea	NO
Requiere caja	SI
Tipo de caja	CAJA_50X50
Estado caja	
Estado operativo caja	
Cantidad cajas - un	2
Requiere infraestructura subterránea	SI
Infraestructura subterránea	CANALIZACION_INFRA_SUB
Cantidad canalización - ml	15
Cantidad tubería - ml	
Cantidad bajante - ml	
Cantidad andén - m2	
Cantidad cordones - un	

5. Gabinete, elementos de montaje y sistema eléctrico

Requiere gabinete metálico	SI
Tipo de gabinete	GABINETE_EXT
Requiere corona	SI

Requiere brazo fijo	SI
Requiere brazo escualizable	NO
Requiere soporte de pared	NO
Requiere mástil radio enlace	NO
Requiere transformador reductor	SI
Requiere acometida eléctrica	SI
Cantidad acometida eléctrica - ml	35
Requiere SPT	SI

6. Red, radio enlace, UPS y switch

Requiere radio enlace	NO
Existe disponibilidad / cobertura BTS	
Requiere infraestructura inalámbrica	
Requiere cámara	SI
Cantidad de cámaras	2
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_1_5
Requiere switch	SI
Tipo switch	SW_8P
Requiere arco pórtico	NO

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
LPR	

8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_PREMIUM
Cantidad licencia ISS - un	2

9. Observaciones generales

se plantea instalar una estructura tipo L con dos camaras para realizar lectura en ambas direcciones
--

10. Registro fotográfico

Fotografía 1  Vista técnica fachada LPR ubicada en la esquina de la vía principal y la vía secundaria, en la zona de Antioquia, Colombia. 5.797727° N, 75.780162° W, 3.651 msnm. Viernes, 16 de febrero de 2024.	Fotografía 2  Vista técnica fachada LPR ubicada en la esquina de la vía principal y la vía secundaria, en la zona de Antioquia, Colombia. 5.797727° N, 75.780162° W, 3.651 msnm. Viernes, 16 de febrero de 2024.
Fotografía 3	Fotografía 4



11. Control de aprobación

Estado de aprobación	APROBADO
Fecha de aprobación	06/04/2026
Aprobado por	Gobernación
Observaciones aprobación	