

ID punto de cámara	75-PC2
Número consecutivo	2
Municipio	Cisneros
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	03/09/2026
Operador	UNION TEMPORAL VMAS SEGURIDAD 2024
Técnico responsable	Manuel Cuevas
Contrato disponible	706_2025

1. Localización del diagnóstico

Vereda / sector	EL DOS
Dirección del punto / sector	Vía 62, Cisneros, Antioquia
Latitud	6.539586111111111
Longitud	-75.09786666666666
Coordenadas formulario	-75.1_6.54
Ubicación captura	

Croquis ubicación



2. Información de acompañamiento, energía y comunicación

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	Juan Sebastian Cardona
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	
Información conexión eléctrica	
Medio de comunicación	FO
Información conexión comunicación	
Fibra óptica - ml	0
Cable de datos - ml	
Drop fibra - ml	

Radio enlace - un	
Evidencia conexión eléctrica	Evidencia conexión comunicación
	

3. Componentes estructurales

Tipo de montaje	POSTE
Tipo de poste	
Otro montaje	
Altura poste	
Requiere caja	NO
Tipo de caja	
Cantidad cajas - un	
Requiere infraestructura subterránea	NO
Infraestructura subterránea	
Cantidad canalización - ml	
Cantidad tubería - ml	
Cantidad bajante - ml	
Cantidad andén - m²	
Cantidad cordones - un	
Cantidad caja 50x50 - un	
Requiere gabinete metálico	NO
Tipo de gabinete	
Requiere corona	SI
Requiere brazo de soporte	SI
Tipo de brazo de soporte	BRAZO_PTZ

4. Componentes eléctricos

Requiere cables	NO
Tipos de cable	
Cable 2X8+8 AWG - ml	
Cable 3X12 AWG - ml	
Cable 3X10 AWG - ml	
Cable UTP 6 exterior - ml	
Cable UTP 6 exterior mensajero - ml	
Requiere sistema puesta a tierra	NO
Requiere equipo TX/RX microondas	NO

5. Componentes de equipos

Requiere cámara	SI
Cantidad de cámaras	1
Requiere UPS	NO
Tipo UPS	

Cantidad UPS - un	
Requiere switch	NO
Tipo switch	
Cantidad switch - un	

6. Cámaras diagnosticadas

Cámara	PTZ
Ubicacion Camara 	Ubicacion Camara 
Ubicacion Camara 	Ubicacion Camara 

7. Licencias y servidores

Requiere licencias	SI
Licencias seleccionadas	LIC_VMS
Licencias integración VMS - un	1
Licencias reconocimiento placas - un	
Licencias reconocimiento facial - un	
Licencias altavoz SIP - un	
Existe servidor	SI
Requiere servidor	
Tipo de servidor	SERVIDOR_ISS
Cantidad servidores - un	

Evidencia servidor

8. Observaciones generales

Observaciones

Se realiza visita tecnica para viabilidad de PVV en el sector la hosteria municipio de cisneros.

9. Registro fotográfico

10. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	