


	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO CCTV Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	--	--

ID punto de cámara	85-PC2
Número consecutivo	2
Municipio	Yalí
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	03/09/2026
Operador	UNION TEMPORAL VMAS SEGURIDAD 2024
Técnico responsable	Manuel Cuevas
Contrato disponible	706_2025

1. Localización del diagnóstico

Vereda / sector	LA CLARITA
Dirección del punto / sector	053017, Yalí, Antioquia
Latitud	6.6805427490744655
Longitud	-74.84044958208978
Coordenadas formulario	-74.84_6.68
Ubicación captura	

Croquis ubicación



2. Información de acompañamiento, energía y comunicación

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	Andres Munera
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	
Información conexión eléctrica	
Medio de comunicación	FO
Información conexión comunicación	
Fibra óptica - ml	770

Cable de datos - ml	
Drop fibra - ml	
Radio enlace - un	
Evidencia conexión eléctrica	Evidencia conexión comunicación
	

3. Componentes estructurales

Tipo de montaje	OTRO
Tipo de poste	
Otro montaje	Estructura metalica existente
Altura poste	
Requiere caja	SI
Tipo de caja	CAJA_TERMINAL_OB
Cantidad cajas - un	1
Requiere infraestructura subterránea	SI
Infraestructura subterránea	CAJA_50X50
Cantidad canalización - ml	
Cantidad tubería - ml	
Cantidad bajante - ml	
Cantidad andén - m²	
Cantidad cordones - un	
Cantidad caja 50x50 - un	1
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo de gabinete	GABINETE_POSTE_FACHADA
Requiere corona	SI
Requiere brazo de soporte	SI
Tipo de brazo de soporte	BRAZO_PTZ

4. Componentes eléctricos


Requiere cables	SI
Tipos de cable	2X8+8AWG
Cable 2X8+8 AWG - ml	45
Cable 3X12 AWG - ml	
Cable 3X10 AWG - ml	
Cable UTP 6 exterior - ml	
Cable UTP 6 exterior mensajero - ml	
Requiere sistema puesta a tierra	SI
Requiere equipo TX/RX microondas	NO

5. Componentes de equipos

Requiere cámara	SI
Cantidad de cámaras	1
Requiere UPS	SI

Tipo UPS	UPS_1_5
Cantidad UPS - un	1
Requiere switch	SI
Tipo switch	SW_8P_IND
Cantidad switch - un	1

6. Cámaras diagnosticadas

Cámara	PTZ
Ubicacion Camara 	Ubicacion Camara 
Ubicacion Camara 	Ubicacion Camara 

7. Licencias y servidores

Requiere licencias	SI
Licencias seleccionadas	LIC_VMS
Licencias integración VMS - un	1
Licencias reconocimiento placas - un	
Licencias reconocimiento facial - un	
Licencias altavoz SIP - un	
Existe servidor	SI
Requiere servidor	
Tipo de servidor	SERVIDOR_ISS
Cantidad servidores - un	

Evidencia servidor

8. Observaciones generales

Observaciones

Se realiza visita tecnica para la viabilidad de un PVV en el sector Hospitalmunicipio de Yali

9. Registro fotográfico

10. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	