

		FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - CCTV Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
ID punto de cámara	36-PC2		
Municipio	San Carlos		
Departamento	Antioquia		
Fecha diagnóstico	01/06/2026		
Operador	CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS VALOR MAS		
Técnico responsable	Gabriel Suarez		
Contrato disponible	715_2025		

1. Localización del diagnóstico

Vereda / sector	
Dirección del punto / sector	
Latitud	6.190275
Longitud	-74.987842
Coordenadas formulario	-74.99_6.19

2. Información de acompañamiento, energía y montaje

Acompañamiento funcionario alcaldía	NO
Nombre del funcionario	
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	
Tipo de montaje	POSTE
Otro montaje	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	FO
Fibra óptica - ml	1432
Cable de datos - ml	
Drop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste, caja e infraestructura asociada

Tipo de poste / material	POSTE_FIBRA
Altura del poste	14MTS
Existe caja subterránea	NO
Requiere caja	SI
Tipo de caja	CAJA_50X50
Estado caja	
Estado operativo caja	
Cantidad cajas - un	1
Requiere infraestructura subterránea	NO
Infraestructura subterránea	BAJANTE_INFRA_SUB
Cantidad canalización - ml	
Cantidad tubería - ml	
Cantidad bajante - ml	6
Cantidad andén - m2	
Cantidad cordones - un	

5. Gabinete, elementos de montaje y sistema eléctrico

Requiere gabinete metálico	SI
Tipo de gabinete	GABINETE_EXT
Requiere corona	SI

Requiere brazo fijo	NO
Requiere brazo escualizable	NO
Requiere soporte de pared	NO
Requiere mástil radio enlace	NO
Requiere transformador reductor	NO
Requiere acometida eléctrica	SI
Cantidad acometida eléctrica - ml	6
Requiere SPT	SI

6. Red, radio enlace, UPS y switch

Requiere radio enlace	NO
Existe disponibilidad / cobertura BTS	
Requiere infraestructura inalámbrica	
Requiere cámara	SI
Cantidad de cámaras	1
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_1_5
Requiere switch	SI
Tipo switch	SW_8P
Requiere arco pórtico	NO

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
PTZ	


8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_XPRESS
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

10. Registro fotográfico

Fotografía 1



Jueves, 7 de mayo de 2026 07:52:36
6° 11' 25.833172"N 74° 59' 16.19688"W
#4-19-134 Carrera 14
San Carlos
Antioquia
poste nuevo ptz 1
villa oriente


Fotografía 2



Jueves, 7 de mayo de 2026 07:53:01
6° 11' 24.85318"N 74° 59' 16.15946"W
#4-19-134 Carrera 14
San Carlos
Antioquia
poste nuevo ptz 1
villa oriente

Fotografía 3

Fotografía 4



11. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	