

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

ID EDS	32-EDS
Municipio	Cañasgordas
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	06/03/2026
Operador	UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD
Técnico responsable	Gendy Monroy Estrada
Contrato disponible	761_2025

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5138
Vereda / sector	BOTIJA ABAJO
Dirección del centro / escenario	Via 62, Frontino, Antioquia
Latitud	6.853611
Longitud	-76.123611
Coordenadas formulario	-76.124 6.854
EDS más cercano	OLIDEPORTIVA LA ESPERANZA-BOTIJA
Zona EDS más cercano	RURAL

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	JUAN JOSE LOPEZ USUGA, INSPECTOR DE CONVIVENCIA
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	FO
Fibra óptica - ml	1350
Cable de datos - ml	
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste y red asociada

Existe poste	NO
Requiere poste	SI
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste	12MTS
Dirección de referencia del poste	FRENTE AL POLIDEPORTIVA LA ESPERANZA-BOTIJA
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
Ocupación gabinete	
Requiere corona	NO
Existe circuito eléctrico	NO
Requiere circuito eléctrico	SI
Insumos del circuito	CABLE
Tipo cable	2X8+8AWG
Cantidad cable - ml	8
Cantidad reflector - un	
Tipo tablero	
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	
Ranuras disponibles - un	
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	NO
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_2_0
Estado UPS	
Estado operativo UPS	

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	SI
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	NO
Requiere switch	NO
Tipo de switch	
Estado switch	
Puertos disponibles	
Requiere radio enlace	NO
Tipo de radio	
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	
Cantidad protección antena - un	

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO1

8. Licencias requeridas


Requiere licencias	SI
--------------------	----


Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_PRO
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

SE INSTALARA UN FIREWALL FORTIGATE. EL ENTORNO DEPORTIVO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CASCO RURAL. LA CONECTIVIDAD SE REALIZARÁ POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA DESDE LA I.E SAN JOSÉ - SEDE EL PITAL. EL ED SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, POSTES DE MADERA. LA INFRAESTRUCTURA (GABINETE, CANALIZACIÓN Y SOPORTES) SE INSTALARÁ EN UN POSTE DE FIBRA QUE SE ENCUENTRA AL LADO DE LA CANCHA.

10. Registro fotográfico

Fotografía 1  6 marzo 2026 CTO-761-2025 Municipio de Uramita PLACA POLIDEPORTIVA LA ESPERANZA BOTIJA	Fotografía 2  6 marzo 2026 CTO-761-2025 Municipio de Uramita PLACA POLIDEPORTIVA LA ESPERANZA BOTIJA
Fotografía 3 	Fotografía 4  6 marzo 2026 CTO-761-2025 Municipio de Uramita PLACA DEPORTIVA ESPERANZA - BOTIJA



11. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	