

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

ID EDS	117-EDS
Municipio	Hispania
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	04/05/2026
Operador	CI2 S.A
Técnico responsable	Stiven Valdivieso
Contrato disponible	208_2026

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5353
Vereda / sector	POTRERILLO
Dirección del centro / escenario	Carrera 52 48 1-99, Hispania, Antioquia
Latitud	5.79875
Longitud	-75.90841388888889
Coordenadas formulario	-75.908 5.799
EDS más cercano	CANCHA AUXILIAR GIMNASIO MUNICIPAL
Zona EDS más cercano	SUROESTE

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	Dr. Juan David Quiros, secretario de Planeación del municipio.
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	FO
Fibra óptica - ml	0
Cable de datos - ml	
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste y red asociada

Existe poste	SI
Requiere poste	
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	POSTE FIBRA
Altura del poste	14MTS
Dirección de referencia del poste	5°47'55.50"N, 75°54'30.29"W
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
Ocupación gabinete	
Requiere corona	SI
Existe circuito eléctrico	NO
Requiere circuito eléctrico	SI
Insumos del circuito	CABLE
Tipo cable	2X8+8AWG
Cantidad cable - ml	6
Cantidad reflector - un	
Tipo tablero	
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	
Ranuras disponibles - un	
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	NO
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_2_0
Estado UPS	
Estado operativo UPS	

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	SI
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	NO
Requiere switch	SI
Tipo de switch	SW_8P
Estado switch	
Puertos disponibles	
Requiere radio enlace	NO
Tipo de radio	
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	
Cantidad protección antena - un	

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO2

8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_PREMIUM
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

La instalación se realizará sobre poste. El gabinete tipo poste/fachada, el tendido de fibra óptica y la conectividad asociada serán implementados por el aliado de conectividad.

10. Registro fotográfico

Fotografía 1



27 abr 2026 12:03:01 p.m.
5.79868015833199N 75.9084178134799W
279° W
Altitud:1010.0msnm
Velocidad:0.0km/h
EDS- CANCHA SINTETICA - HISPANIA

Fotografía 2



27 abr 2026 12:01:21 p.m.
5.798789374530315N 75.9084146283567W
241° SW
Altitud:1014.0msnm
Velocidad:0.0km/h
EDS- CANCHA AUXILIAR GIMNACIO - HISPANIA

Fotografía 3



27 abr 2026 12:03:00 p.m.
5.79868015833199N 75.9084178134799W
279° W
Altitud:1010.0msnm
Velocidad:0.0km/h
EDS- CANCHA SINTETICA - HISPANIA

Fotografía 4



27 abr 2026 12:01:18 p.m.
5.798789374530315N 75.9084146283567W
269° W
Altitud:1014.0msnm
Velocidad:0.0km/h
EDS- CANCHA AUXILIAR GIMNACIO - HISPANIA

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	