

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

ID EDS	18-EDS
Municipio	Jardín
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	04/05/2026
Operador	CI2 S.A
Técnico responsable	Stiven Valdivieso
Contrato disponible	208_2026

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5364
Vereda / sector	LA SALADA
Dirección del centro / escenario	Coliseo Cubierto
Latitud	5.596137678279735
Longitud	-75.81420680423105
Coordenadas formulario	-75.814 5.596
EDS más cercano	COLISEO DEL CAFÉ
Zona EDS más cercano	SUROESTE

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	Secretario de Gobierno, Yeison Acevedo
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	FO
Fibra óptica - ml	0
Cable de datos - ml	
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste y red asociada

Existe poste	NO
Requiere poste	NO
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	
Altura del poste	
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
Ocupación gabinete	
Requiere corona	NO
Existe circuito eléctrico	NO
Requiere circuito eléctrico	SI
Insumos del circuito	CABLE,REFLECTOR
Tipo cable	2X8+8AWG
Cantidad cable - ml	25
Cantidad reflector - un	1
Tipo tablero	
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	
Ranuras disponibles - un	
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	NO
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_2_0
Estado UPS	
Estado operativo UPS	

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	SI
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	NO
Requiere switch	SI
Tipo de switch	SW_8P
Estado switch	
Puertos disponibles	
Requiere radio enlace	NO
Tipo de radio	
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	
Cantidad protección antena - un	

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO2

8. Licencias requeridas


Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_PREMIUM
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

Nota: El gabinete, el tendido de fibra óptica y la conectividad asociada serán implementados por el aliado de conectividad.

10. Registro fotográfico

Fotografía 1  Vista general del coliseo del café Altitud: 1801.3% 11 m.s.n.m. Velocidad: 0.3 km/h Carrera 5-15-54 Jardín Antioquia Colombia 5.5961031 N, 75.81421 W, 14.75 m 116.55 Hoy: 31 mar 2026 3:11:02 p.m.	Fotografía 2  31 mar 2026 3:11:02 p.m. 5.596186160109937N 75.81425467506051W 134.85 Altitud: 1821.0 msnm Velocidad: 0.0 km/h EDS - COLISEO DEL CAFE-ANDES ANTIOQUIA
Fotografía 3  31 mar 2026 3:06:32 p.m. 5.59614010155201N 75.81419046966222W 140.85 Altitud: 1821.0 msnm Velocidad: 0.0 km/h EDS - COLISEO DEL CAFE-ANDES ANTIOQUIA	Fotografía 4  Vista general del coliseo del café Altitud: 1801.3% 11 m.s.n.m. Velocidad: 0.3 km/h Carrera 5-15-54 Jardín Antioquia Colombia 5.5961031 N, 75.81421 W, 14.75 m 116.55 Hoy: 31 mar 2026 3:11:02 p.m.

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	APROBADO
Fecha de aprobación	04/05/2026
Aprobado por	Gobernación
Observaciones aprobación	