

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

ID EDS	20-EDS
Municipio	La Unión
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	19/02/2026
Operador	CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS VALOR MAS
Técnico responsable	Gabriel Suarez
Contrato disponible	752_2025

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5400
Vereda / sector	QUEBRADA NEGRA
Dirección del centro / escenario	Calle 8, La Union, Antioquia
Latitud	5.97151
Longitud	-75.361619
Coordenadas formulario	-75.362 5.972
EDS más cercano	PIO XI
Zona EDS más cercano	URBANA

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	diego patiño
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	CABLE_DATOS
Fibra óptica - ml	
Cable de datos - ml	80
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste y red asociada

Existe poste	NO
Requiere poste	NO
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	
Altura del poste	
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	SI
Requiere gabinete metálico	
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	BUENO
Estado operativo gabinete	OPERATIVO
Ocupación gabinete	80%
Requiere corona	NO
Existe circuito eléctrico	SI
Requiere circuito eléctrico	
Insumos del circuito	TAB_BREAK
Tipo cable	
Cantidad cable - ml	
Cantidad reflector - un	
Tipo tablero	TAB_MONO
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	110
Ranuras disponibles - un	2
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	SI
Requiere UPS	
Tipo UPS	UPS_2_0
Estado UPS	BUENO
Estado operativo UPS	OPERATIVO

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	NO
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	SI
Requiere switch	
Tipo de switch	SW_4P
Estado switch	BUENO
Puertos disponibles	0
Requiere radio enlace	NO
Tipo de radio	
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	
Cantidad protección antena - un	

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO1

8. Licencias requeridas


Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_XPRESS
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

10. Registro fotográfico

Fotografía 1



5°58'18.000"N 75°21'42.884"W 43.79m
9-9 Carrera 11
La Unión
Antioquia
Remark: PIO XI EDS
Network: 18 feb 2026 3:10:15 p. m. GMT-05:00

Fotografía 2



5°58'18.903"N 75°21'42.884"W 43.79m
9-9 Carrera 11
La Unión
Antioquia
Remark: PIO XI EDS
Network: 18 feb 2026 3:15:52 p. m. GMT-05:00

Fotografía 3



5°58'18.214"N 75°21'42.495"W 43.79m
9-9 Carrera 11
La Unión
Antioquia
Remark: PIO XI EDS
Network: 18 feb 2026 3:17:19 p. m. GMT-05:00

Fotografía 4



5°58'18.255"N 75°21'42.551"W 43.79m
9-9 Carrera 11
La Unión
Antioquia
Remark: PIO XI EDS
Network: 18 feb 2026 3:18:12 p. m. GMT-05:00

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	