

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

ID EDS	20-EDS
Municipio	La Unión
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	19/02/2026
Operador	CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS VALOR MAS
Técnico responsable	Gabriel Suarez
Contrato disponible	752_2025

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5400
Vereda / sector	MINITAS
Dirección del centro / escenario	055028, La Union, Antioquia
Latitud	5.8803292793816855
Longitud	-75.31629893867117
Coordenadas formulario	-75.316 5.88
EDS más cercano	COLISEO DEL CORREGIMIENTO DE MESOPOTANIA
Zona EDS más cercano	RURAL

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	DIEGO PATIÑO
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	FO
Fibra óptica - ml	674
Cable de datos - ml	
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste y red asociada

Existe poste	NO
Requiere poste	SI
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	POSTE_FIBRA
Altura del poste	12MTS
Dirección de referencia del poste	en la parte de afuera del coliseo
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
Ocupación gabinete	
Requiere corona	SI
Existe circuito eléctrico	SI
Requiere circuito eléctrico	
Insumos del circuito	PUNTO_EE_NORMAL
Tipo cable	
Cantidad cable - ml	
Cantidad reflector - un	
Tipo tablero	
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	
Ranuras disponibles - un	
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	1
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	NO
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_1_5
Estado UPS	
Estado operativo UPS	

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	NO
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	NO
Requiere switch	SI
Tipo de switch	SW_8P
Estado switch	
Puertos disponibles	
Requiere radio enlace	NO
Tipo de radio	
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	
Cantidad protección antena - un	

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO1

8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_XPRESS
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

10. Registro fotográfico

Fotografía 1

5.88074N 75.31728W
6-10 Carrera 10
Mesopotamia
La Unión
Antioquia
Remark: COLISEO MUNICIPAL DE MESOPOTAMIA EDS
Network: 19 feb 2026 12:31:32 p. m. GMT-05:00

Fotografía 2

5.88086N 75.31725W
9-9 Calle 7
Mesopotamia
La Unión
Antioquia
Remark: COLISEO MUNICIPAL DE MESOPOTAMIA EDS
Network: 19 feb 2026 12:21:24 p. m. GMT-05:00

Fotografía 3

5.88083N 75.31721W
6-10 Carrera 10
Mesopotamia
La Unión
Antioquia
Remark: COLISEO MUNICIPAL DE MESOPOTAMIA EDS
Network: 19 feb 2026 12:18:06 p. m. GMT-05:00

Fotografía 4

5.88074N 75.31728W
6-10 Carrera 10
Mesopotamia
La Unión
Antioquia
Remark: COLISEO MUNICIPAL DE MESOPOTAMIA EDS
Network: 19 feb 2026 12:31:32 p. m. GMT-05:00

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	

