



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS
Proyecto Tasa de Seguridad



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

ID EDS	34-EDS
Municipio	Puerto Nare
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	13/03/2026
Operador	ELEPHAS SAS
Técnico responsable	Héctor García Palacio
Contrato disponible	750_2025

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5585
Vereda / sector	LA UNIÓN
Dirección del centro / escenario	Iglesia
Latitud	6.185042457877217
Longitud	-74.70247344793526
Coordenadas formulario	-74.702 6.185
EDS más cercano	PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LA UNIÓN
Zona EDS más cercano	RURAL

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	NO
Nombre del funcionario	
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	RADIO_ENLACE
Fibra óptica - ml	
Cable de datos - ml	
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	2

4. Poste y red asociada

Existe poste	NO
Requiere poste	NO
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	
Altura del poste	
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
Ocupación gabinete	
Requiere corona	NO
Existe circuito eléctrico	SI
Requiere circuito eléctrico	
Insumos del circuito	CABLE
Tipo cable	3x10AWG
Cantidad cable - ml	10
Cantidad reflector - un	
Tipo tablero	
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	
Ranuras disponibles - un	
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	NO
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_2_0
Estado UPS	
Estado operativo UPS	

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	SI
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	NO
Requiere switch	SI
Tipo de switch	SW_4P
Estado switch	
Puertos disponibles	
Requiere radio enlace	SI
Tipo de radio	RADIO_ANTENA
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	2
Cantidad protección antena - un	

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO1

8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_ENTERPRISE
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

10. Registro fotográfico

Fotografía 1



4 feb 2026 3:47:31 p.m.
6.18524689N 74.70243451W
Puerto Nare
Antioquia
#la Union

Fotografía 2



4 feb 2026 3:47:25 p.m.
6.18528241N 74.70238706W
Puerto Nare
Antioquia
#la Union

Fotografía 3

Fotografía 4



11. Control de aprobación

Estado de aprobación	APROBADO
Fecha de aprobación	04/05/2026
Aprobado por	Gobernación
Observaciones aprobación	